

附件

## 保定市曲阳县督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称         | 污染源地址                  | 问题类型          | 存在问题                                                               | 整改要求                 | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| HB-02-927 | 7月1日  | 保定市 | 曲阳县 | 北台乡 | 曲阳县北台乡华清池洗浴   | 中国河北省保定市曲阳县G1812(保阜高速) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有两台燃煤锅炉(一台0.3蒸吨，一台0.5蒸吨)，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。   | 7月10日 |
| HB-02-929 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 党城乡 | 华石山石材有限公司采矿项目 | 中国河北省保定市曲阳县            | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 | 现场检查时发现，该项目未作业，露天开采区无减尘抑尘措施，大量石料露天堆放，未苫盖，扬尘污染严重。                   | 加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。 | 7月15日 |
| HB-02-930 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 党城乡 | 齐古庄石料有限公司采矿项目 | 中国河北省保定市曲阳县S382        | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 | 现场检查时发现，该项目未作业，露天开采区无减尘抑尘措施，大量石料露天堆放，未苫盖，扬尘污染严重。                   | 加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                       | 污染源地址                   | 问题类型                  | 存在问题                                                                   | 整改要求                                                                      | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-931 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 党城乡 | 曲阳县党城乡下店村<br>无名石料堆场         | 中国河北省保<br>定市曲阳县         | 物料堆场未落<br>实扬尘治理措<br>施 | 现场检查时发现，大量沙<br>石露天堆放，未采取有效<br>防治扬尘措施。                                  | 易产生扬尘物料采取密<br>闭储存或输送方式；块<br>状物料入棚入仓或建设<br>挡风抑尘网，并采取洒<br>水、喷淋、苫盖等综合<br>措施。 | 7月15日 |
| HB-02-932 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 党城乡 | 曲阳县党城乡下店村<br>北兴隆水泥砖厂        | 中国河北省保<br>定市曲阳县         | 物料堆场未落<br>实扬尘治理措<br>施 | 现场检查时发现，大量石<br>料露天堆放，未采取有效<br>防治扬尘措施。                                  | 易产生扬尘物料采取密<br>闭储存或输送方式；块<br>状物料入棚入仓或建设<br>挡风抑尘网，并采取洒<br>水、喷淋、苫盖等综合<br>措施。 | 7月15日 |
| HB-02-933 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 党城乡 | 党城乡砂料堆放点<br>(路通石化加油站对<br>面) | 中国河北省保<br>定市曲阳县<br>S382 | 物料堆场未落<br>实扬尘治理措<br>施 | 现场检查时发现，大量物<br>料露天堆放，未采取有效<br>防治扬尘措施。                                  | 易产生扬尘物料采取密<br>闭储存或输送方式；块<br>状物料入棚入仓或建设<br>挡风抑尘网，并采取洒<br>水、喷淋、苫盖等综合<br>措施。 | 7月15日 |
| HB-02-934 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 党城乡 | 曲阳容硕园林雕塑有<br>限公司            | 中国河北省保<br>定市曲阳县         | 新发现清单外<br>应淘汰燃煤锅<br>炉 | 现场检查时发现，该企业<br>有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，<br>未在2017年10月底前取<br>缔，不在当地应淘汰燃煤<br>锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘<br>汰或改造任务。                                                    | 7月10日 |

| 序号        | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称          | 污染源地址          | 问题类型          | 存在问题                                                   | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|------|-----|-----|-----|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-935 | 7月3日 | 保定市 | 曲阳县 | 党城乡 | 曲阳县党城信用社       | 中国河北省保定市曲阳县    | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                    | 7月10日 |
| HB-02-936 | 7月6日 | 保定市 | 曲阳县 | 邸村镇 | 曲阳县邸村镇西邸村南边筛沙场 | 中国河北省保定市曲阳县    | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                          | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-937 | 7月6日 | 保定市 | 曲阳县 | 邸村镇 | 曲阳县邸村镇杨彩霞桌球馆   | 中国河北省保定市曲阳县吉祥路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。  | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                    | 7月10日 |
| HB-02-938 | 7月6日 | 保定市 | 曲阳县 | 邸村镇 | 曲阳县信达汽车维修保养中心  | 中国河北省保定市曲阳县吉祥路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。    | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                    | 7月10日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称              | 污染源地址                | 问题类型             | 存在问题                                                            | 整改要求                                              | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| HB-02-939 | 7月5日  | 保定市 | 曲阳县 | 东旺乡 | 渣土运输车（冀FA5905）     | 中国河北省保定市曲阳县S382      | 渣土车覆盖不完全         | 现场检查时发现，一辆渣土运输车（冀FA5905）运输物料在保定市曲阳县东旺乡382省道上行驶，未对物料进行苫盖，扬尘污染严重。 | 依法查处，加大检查力度。                                      | 7月10日 |
| HB-02-940 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 曲阳石艺雕刻有限公司         | 中国河北省保定市曲阳县S382(北环路) | 工业粉尘无组织排放        | 现场检查时发现，该企业正在生产，石块露天切割，未采取减尘抑尘措施。                               | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。              | 7月15日 |
| HB-02-941 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 曲阳县蓝太庄园建筑工地        | 中国河北省保定市曲阳县惠丰街       | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，该工地正在作业，主要道路未硬化，未设置围挡，渣土未覆盖，未落实“六个百分百”要求。               | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。                           | 7月10日 |
| HB-02-942 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 保定市曲阳县红星美凯龙家居馆建筑工地 | 中国河北省保定市曲阳县南环路       | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，该工地正在作业，砂石物料露天堆放，装卸物料未采取减尘抑尘措施。                         | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。                           | 7月10日 |
| HB-02-943 | 7月4日  | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 曲阳县恒州镇永宁四期料场露天喷漆   | 中国河北省保定市曲阳县南环路       | 未落实VOCs整治要求      | 检查时发现，该料场正在露天喷漆作业，无VOCs治理设施，有机废气直排。                             | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                    | 污染源地址                 | 问题类型          | 存在问题                                           | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-944 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 恒州镇嘉禾小区南面与天地福源交叉处建筑渣土堆放点 | 中国河北省保定市曲阳县永宁路        | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，工地内露天堆放大量建筑垃圾，未清运也未采取防治扬尘措施。           | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-945 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 保定市曲阳县恒州镇七里庄村西面沙土堆点      | 中国河北省保定市曲阳县朝阳街        | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量沙土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-946 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 保定市曲阳县恒州镇七里庄停车场内沙土堆点     | 中国河北省保定市曲阳县朝阳街        | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量沙土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-947 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 曲阳县恒州镇七里庄村路宣洗浴           | 河北省保定市曲阳县恒州镇七里庄村中心街西侧 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该洗浴中心有两台燃煤小锅炉（一台0.8蒸吨和一台0.5蒸吨），未按规定取缔。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                    | 7月10日 |

| 序号        | 检查时间     | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称          | 污染源地址              | 问题类型          | 存在问题                                                         | 整改要求               | 完成时限     |
|-----------|----------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| HB-02-948 | 6 月 28 日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 曲阳县泰顺旅馆        | 中国河北省保定市曲阳县 S232   | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7 月 10 日 |
| HB-02-949 | 6 月 28 日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 曲阳县御足会馆        | 中国河北省保定市曲阳县正阳街 501 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有一台 0.5 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7 月 10 日 |
| HB-02-950 | 6 月 29 日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 曲阳县远达轮胎超市      | 中国河北省保定市曲阳县 S382   | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有一台 0.2 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 9 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。  | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7 月 10 日 |
| HB-02-951 | 7 月 1 日  | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇 | 保定盛捷开元汽车贸易有限公司 | 中国河北省保定市曲阳县北环路 472 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7 月 10 日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称           | 污染源地址                  | 问题类型              | 存在问题                                                   | 整改要求                         | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| HB-02-952 | 7月2日  | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇  | 曲阳第五医院          | 中国河北省保定市曲阳县S232(太行路)   | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉     | 现场检查时发现，该医院有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。           | 7月10日 |
| HB-02-953 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 恒州镇  | 曲阳县京源汽车销售服务有限公司 | 中国河北省保定市曲阳县S382(北环路)   | 治污设施不正常运行         | 现场检查时发现，该企业正在营业，钣喷车间VOCs处理装置内未放置活性炭或吸附棉，污染防治设施不正常运行。   | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-02-954 | 7月7日  | 保定市 | 曲阳县 | 郎家庄乡 | 曲阳县郎家庄乡新世纪加油站   | 中国河北省保定市曲阳县S241        | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 检查时发现该加油站正在营业，存在问题：未安装油气回收装置，加油枪未安装密封圈，VOCs刺激性气味明显。    | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。       | 7月15日 |
| HB-02-955 | 7月1日  | 保定市 | 曲阳县 | 郎家庄乡 | 曲阳县益盈矿产品销售有限公司  | 中国河北省保定市曲阳县G1812(沧榆高速) | 未安装治污设施           | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，苫盖不完全，且选煤、输送过程未采取有效防治扬尘措施。            | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称              | 污染源地址           | 问题类型          | 存在问题                                      | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-956 | 7月1日  | 保定市 | 曲阳县 | 郎家庄乡 | 曲阳县郎家庄乡合力选煤场       | 中国河北省保定市曲阳县     | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，苫盖不完全，未采取有效防治扬尘措施。       | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-957 | 7月1日  | 保定市 | 曲阳县 | 郎家庄乡 | 曲阳县恒泰煤炭物流园有限公司     | 中国河北省保定市曲阳县     | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，苫盖不完全，且选煤、传输未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-958 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇  | 曲阳县灵山镇朱家峪村露天焚烧垃圾点  | 中国河北省保定市曲阳县中兴大街 | 焚烧垃圾或树叶       | 现场检查时发现，灵山镇朱家峪村露天焚烧垃圾，产生大量烟尘，气味刺鼻。        | 加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。                        | 7月10日 |
| HB-02-959 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇  | 曲阳县灵山镇灵山村村口露天焚烧垃圾点 | 中国河北省保定市曲阳县S241 | 焚烧垃圾或树叶       | 现场检查时发现，曲阳县灵山镇灵山村村口露天焚烧垃圾，产生大量烟尘，有刺鼻气味。   | 加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。                        | 7月10日 |
| HB-02-960 | 7月1日  | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇  | 曲阳县涞曲高速公路项目二标段搅拌站  | 中国河北省保定市曲阳县服务区  | 工业粉尘无组织排放     | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。             | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。                  | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称               | 污染源地址           | 问题类型             | 存在问题                                                       | 整改要求                    | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| HB-02-961 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇涞曲高速公路收费站建筑工地 | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，该工地正在作业，未湿法作业，主要道路未硬化，未设置围挡，大量渣土露天堆放，未落实“六个百分百”要求。 | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |
| HB-02-962 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇下岸村曲涞高速施工工地   | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，该工地正在作业，未湿法作业，主要道路未硬化，未设置围挡，大量渣土露天堆放，未落实“六个百分百”要求。 | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |
| HB-02-963 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇郎家庄村涞曲高速施工工地  | 中国河北省保定市曲阳县S241 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，该工地正在作业，物料露天堆放，未苫盖，渣土运输车辆未苫盖，扬尘污染严重，未落实“六个百分百”要求。  | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |
| HB-02-964 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县佳瑞矿产品有限公司采矿项目    | 河北省保定市曲阳县灵山镇崔古庄 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施    | 现场检查时发现，该矿山未作业，露天堆放大量石料，未采取减尘抑尘措施。                         | 加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。    | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称            | 污染源地址           | 问题类型              | 存在问题                                              | 整改要求                                                      | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-965 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县崔少品煤场         | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 清单内整改类“散乱污”未完全整改  | 现场检查时发现，属于当地涉气“散乱污”淘汰类清单内，仍存有粉煤堆，露天堆放，未苫盖，扬尘污染严重。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| HB-02-966 | 7月7日  | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇弘庆加油站      | 中国河北省保定市曲阳县S335 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 检查时加油站正常营业，存在问题：未安装油气回收装置，加油枪未安装密封圈，VOCs刺激性气味明显。  | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。                                    | 7月15日 |
| HB-02-967 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 灵山村北庞少东石英砂加工厂    | 河北省保定市曲阳县灵山镇    | 未安装治污设施           | 现场检查时发现，该企业未生产，未安装粉尘收集设施，场内露天堆放部分物料，未采取有效防治扬尘措施。  | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。                              | 7月15日 |
| HB-02-968 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇定龙线道路工程搅拌站 | 中国河北省保定市曲阳县     | 物料堆场未落实扬尘治理措施     | 现场检查时发现，该搅拌站未生产，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。             | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。     | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                   | 污染源地址           | 问题类型          | 存在问题                                                | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-969 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县崔古庄石料有限公司            | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，该企业未生产，大量砂石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施，露天开采未采取减尘抑尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-970 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇崔古庄博泉石化加油站马路粉煤灰堆场 | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量粉煤灰露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                      | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-971 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 曲阳县孝木乡李家洼村中博石化加油站对面筛沙场  | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量粉煤灰、砂石露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-972 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县佳瑞矿产品有限公司粹石项目        | 中国河北省保定市曲阳县     | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                       | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                 | 污染源地址           | 问题类型          | 存在问题                                 | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-973 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇朱家峪村鸿泉建材旁沙土堆场   | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量沙土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。        | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-974 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇朱家峪村建筑垃圾堆场      | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量建筑垃圾随意堆放，未清运，也未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-975 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇朱家峪村汇福苑前堆砂点     | 中国河北省保定市曲阳县     | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量砂料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。        | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-976 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇灵山村伟伟加油站对面无名筛沙场 | 中国河北省保定市曲阳县S241 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量砂料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。        | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                     | 污染源地址         | 问题类型          | 存在问题                                                                             | 整改要求                                                      | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-977 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 中国建筑有限公司涞曲高速项目2#搅拌站       | 保定市曲阳县灵山镇墨子山村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                                                    | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。     | 7月15日 |
| HB-02-978 | 6月27日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 中国建筑有限公司涞曲高速项目1#搅拌站       | 保定市曲阳县灵山镇仁景树村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                                                    | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。     | 7月15日 |
| HB-02-979 | 6月28日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县墙美建材有限公司北边路庄子乡安阳村砂石堆放点 | 中国河北省保定市曲阳县   | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量砂石露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                                                    | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。     | 7月15日 |
| HB-02-980 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇崔古庄无名橡胶加工厂          | 中国河北省保定市曲阳县   | 新发现清单外“散乱污”   | 现场检查时发现，该加工厂无环保手续，现场未生产，设备有余温，有明显生产迹象，橡胶加热工序无VOCs收集治理设施，有明显刺激性气味，属当地“散乱污”清单外的企业。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月10日 |

| 序号        | 检查时间     | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称           | 污染源地址             | 问题类型          | 存在问题                                                                       | 整改要求               | 完成时限     |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| HB-02-981 | 6 月 27 日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇灵山镇东顺浴场   | 中国河北省保定市曲阳县灵山镇灵山村 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有两台燃煤锅炉（一台 0.2 蒸吨，一台 0.5 蒸吨），未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7 月 10 日 |
| HB-02-983 | 6 月 27 日 | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇灵山村聚龙洗浴中心 | 中国河北省保定市曲阳县 S335  | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有两台燃煤锅炉（一台 0.5 蒸吨，一台 0.8 蒸吨）未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。  | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7 月 10 日 |
| HB-02-985 | 7 月 1 日  | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县跃峰宾馆         | 中国河北省保定市曲阳县 S382  | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该宾馆有两台燃煤锅炉（一台为 0.5 蒸吨、一台为 0.3 蒸）未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7 月 10 日 |
| HB-02-988 | 7 月 1 日  | 保定市 | 曲阳县 | 灵山镇 | 曲阳县灵山镇李朋会浴池旅馆   | 中国河北省保定市曲阳县 S335  | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现两台 1.5 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。                    | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7 月 10 日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称                | 污染源地址          | 问题类型          | 存在问题                                  | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|------|----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-989 | 7月4日  | 保定市 | 曲阳县 | 路庄子乡 | 曲阳县雕刻学校雕刻工艺厂         | 中国河北省保定市曲阳县曲新路 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时发现，该厂正在喷漆作业，无 VOCs 治理设施，有机废气直排。  | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。   | 7月15日 |
| HB-02-990 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 路庄子乡 | 河北省曲阳县太行水泥厂          | 中国河北省保定市曲阳县南环路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，该厂未生产，厂区内粉煤灰露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-991 | 6月28日 | 保定市 | 曲阳县 | 路庄子乡 | 曲阳县路庄子乡河洼村西北侧矿石渣土堆放点 | 中国河北省保定市曲阳县    | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量矿石渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。       | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-992 | 7月4日  | 保定市 | 曲阳县 | 路庄子乡 | 曲阳县路庄子乡马羊村安立辉钙粉厂     | 中国河北省保定市曲阳县曲新路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。           | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称                | 污染源地址           | 问题类型             | 存在问题                                                      | 整改要求                    | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| HB-02-993 | 7月4日  | 保定市 | 曲阳县 | 路庄子乡 | 曲阳县泉艺园林雕塑有限公司        | 中国河北省保定市曲阳县曲新公路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。    | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。      | 7月10日 |
| HB-02-994 | 7月4日  | 保定市 | 曲阳县 | 路庄子乡 | 曲阳县业虹石材雕塑有限公司        | 中国河北省保定市曲阳县曲新路  | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。    | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。      | 7月10日 |
| HB-02-995 | 7月4日  | 保定市 | 曲阳县 | 路庄子乡 | 曲阳县路庄子乡仁达加油站         | 中国河北省保定市曲阳县S232 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 现场检查时发现，该加油站有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。      | 7月10日 |
| HB-02-996 | 7月8日  | 保定市 | 曲阳县 | 文德镇  | 冀EF1662渣土车辆未覆盖行驶     | 中国河北省保定市曲阳县     | 渣土车覆盖不完全         | 检查时发现，在曲阳县文德镇167乡道，车牌号冀EF1662渣土车辆未覆盖行驶，扬尘污染严重。            | 依法查处，加大检查力度。            | 7月10日 |
| HB-02-997 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 下河乡  | 曲阳县下河乡涞曲高速工程下河乡段项目部旁 | 中国河北省保定市曲阳县     | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，大量渣土沙石露天堆放，未落实“六个百分百”要求。                          | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                        | 污染源地址           | 问题类型             | 存在问题                                        | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|-----|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-998  | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 下河乡 | 曲阳县下河乡涞曲高速施工工程省道S232交界处      | 中国河北省保定市曲阳县S232 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，大量渣土露天堆放，未落实“六个百分百”要求。              | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。                               | 7月10日 |
| HB-02-999  | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 下河乡 | 保定市曲阳县下河乡下河村段进水木材加工厂         | 中国河北省保定市曲阳县S232 | 未安装治污设施          | 现场检查时发现，该企业未生产，切割木材工序未安装粉尘收集设施。             | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。                          | 7月15日 |
| HB-02-1000 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 下河乡 | 中国建筑股份有限公司太行山高速公路涞曲段项目混凝土搅拌站 | 中国河北省保定市曲阳县S232 | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时发现，该搅拌站未生产，沙料传送带未密闭，堆放物料未采取有效防治扬尘措施。   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1001 | 6月25日 | 保定市 | 曲阳县 | 下河乡 | 中国建筑股份有限公司水泥稳定碎石搅拌项目         | 中国河北省保定市曲阳县S232 | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时发现，该项目沙料传送带未密闭，场内露天堆放大量砂料，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称           | 污染源地址           | 问题类型              | 存在问题                                                  | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1002 | 7月2日  | 保定市 | 曲阳县 | 下河乡 | 曲阳县下河乡香驴房饭店     | 中国河北省保定市曲阳县S232 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉     | 现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                    | 7月10日 |
| HB-02-1003 | 6月28日 | 保定市 | 曲阳县 | 晓林镇 | 曲阳县华泰石材厂        | 中国河北省保定市曲阳县曲新公路 | 工业粉尘无组织排放         | 现场检查时发现，该企业未生产，有生产痕迹，气割工序有粉尘产生，未采取减尘抑尘措施。             | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。                  | 7月15日 |
| HB-02-1004 | 6月30日 | 保定市 | 曲阳县 | 晓林镇 | 曲阳县路庄子乡京赞路天达加油站 | 中国河北省保定市曲阳县S232 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 现场检查时发现，该加油站安装了油气回收装置，加油枪未使用密封圈。                      | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。                                | 7月15日 |
| HB-02-1005 | 6月28日 | 保定市 | 曲阳县 | 晓林镇 | 曲阳县晓林镇石门村沙石堆放点  | 保定市曲阳县晓林镇石门村    | 物料堆场未落实扬尘治理措施     | 现场检查时发现，物料露天堆放，防尘网破损严重，未采取有效防治扬尘措施。                   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                      | 污染源地址               | 问题类型             | 存在问题                                            | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1006 | 6月30日 | 保定市 | 曲阳县 | 晓林镇 | 曲阳县晓林镇孟王化村京赞路旁砂料场          | 中国河北省保定市曲阳县S232     | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1007 | 6月30日 | 保定市 | 曲阳县 | 晓林镇 | 曲阳县晓林镇西赵厂村京赞公路旁堆砂场         | 中国河北省保定市曲阳县G5(京昆高速) | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1008 | 7月7日  | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 曲阳县孝墓乡北清阳贯村涞曲高速K64+000施工工地 | 中国河北省保定市曲阳县         | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时该工地正在施工，存在问题：大量沙石物料未苫盖，未湿法作业，主要道路未硬化，扬尘污染严重。 | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。                               | 7月10日 |
| HB-02-1009 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 曲阳县孝墓乡中石化加油站后面无名砂石堆场       | 中国河北省保定市曲阳县S382     | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时发现，大量砂石露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                   | 污染源地址           | 问题类型          | 存在问题                                     | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1010 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 曲阳县孝墓乡东口南刘三刚石料堆场        | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。            | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1011 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 曲阳县孝墓乡东口南石渣厂对面无名采石碎石厂   | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量土渣和沙石露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。         | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1012 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 曲阳县孝墓乡东口南煤厂             | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量沙石露天堆放，厂区内散落大量粉煤灰，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1013 | 6月26日 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 曲阳县孝墓乡李家洼村中博石化加油站后面堆石料点 | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量砂石露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。            | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                  | 污染源地址           | 问题类型          | 存在问题                                                | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|-----|------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1014 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 原合新型建材科技有限公司南侧无名砂料堆场   | 中国河北省保定市曲阳县     | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。                       | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1015 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 保定原合新型建材科技有限公司         | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未完全苫盖，未采取有效防治扬尘措施。                 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1016 | 7月7日  | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 曲阳县孝墓乡柳树沟村186乡道旁沙石料堆放点 | 中国河北省保定市曲阳县     | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该堆场大量沙石料露天堆放，未苫盖，扬尘污染严重。                      | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1017 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 孝墓乡 | 孝墓乡东口南村四川酒楼饭店          | 中国河北省保定市曲阳县S382 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                    | 7月10日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                 | 污染源地址           | 问题类型          | 存在问题                                                  | 整改要求                           | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| HB-02-1018 | 6月30日 | 保定市 | 曲阳县 | 燕赵镇 | 曲阳县燕赵镇中管头村和燕赵村田边交界处   | 中国河北省保定市曲阳县辛燕公路 | 焚烧垃圾或树叶       | 现场检查时发现，位于燕赵镇中管头村和燕赵村田边交界处有一处露天垃圾焚烧点，烟尘污染严重。          | 加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。 | 7月10日 |
| HB-02-1019 | 7月5日  | 保定市 | 曲阳县 | 燕赵镇 | 曲阳县燕赵镇中管头村南辛燕公路旁铁件加工厂 | 中国河北省保定市曲阳县辛燕公路 | 未安装治污设施       | 现场检查时发现，该企业未生产，有生产迹象，喷漆工艺未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。        | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。   | 7月15日 |
| HB-02-1020 | 6月30日 | 保定市 | 曲阳县 | 燕赵镇 | 曲阳县燕赵镇燕赵洗浴中心          | 中国河北省保定市曲阳县     | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有1台1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。  | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。             | 7月10日 |
| HB-02-1021 | 6月30日 | 保定市 | 曲阳县 | 燕赵镇 | 曲阳县燕赵镇燕赵村郑少欣养鸡场       | 中国河北省保定市曲阳县辛燕公路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有一台0.5蒸吨燃煤锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。             | 7月10日 |
| HB-02-1022 | 6月30日 | 保定市 | 曲阳县 | 燕赵镇 | 曲阳县燕赵镇国色天香美容美体养生馆     | 中国河北省保定市曲阳县辛燕公路 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，该企业有两台1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。  | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。             | 7月10日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称           | 污染源地址           | 问题类型             | 存在问题                                                  | 整改要求                    | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| HB-02-1024 | 7月5日  | 保定市 | 曲阳县 | 燕赵镇 | 曲阳县燕赵镇兴业家具城     | 中国河北省保定市曲阳县     | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。      | 7月10日 |
| HB-02-1025 | 7月5日  | 保定市 | 曲阳县 | 燕赵镇 | 曲阳县福万源汽车贸易有限公司  | 中国河北省保定市曲阳县     | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。      | 7月10日 |
| HB-02-1026 | 7月5日  | 保定市 | 曲阳县 | 燕赵镇 | 曲阳县燕赵镇燕赵村刘耀欣养鸡场 | 中国河北省保定市曲阳县     | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。   | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。      | 7月10日 |
| HB-02-1027 | 6月28日 | 保定市 | 曲阳县 | 羊平镇 | 曲阳县羊平镇世豪家园建筑工地  | 中国河北省保定市曲阳县曲新公路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，该工地主要道路未硬化，大量砂土未苫盖，未落实“六个百分百”要求。              | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                          | 污染源地址                   | 问题类型                         | 存在问题                                                                      | 整改要求                                                                          | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1028 | 6月28日 | 保定市 | 曲阳县 | 羊平镇 | 曲阳县羊平镇大世界<br>日化美容美体养生会<br>所    | 中国河北省保<br>定市曲阳县曲<br>新公路 | 新发现清单外<br>应淘汰燃煤锅<br>炉        | 现场检查时发现，该养生<br>会所有1台0.1蒸吨燃煤<br>锅炉，未在2017年10月<br>月底前取缔，不在当地应淘<br>汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘<br>汰或改造任务。                                                        | 7月10日 |
| HB-02-1029 | 7月4日  | 保定市 | 曲阳县 | 羊平镇 | 曲阳县河北克诺迪亚<br>雕塑工艺品有限公司         | 中国河北省保<br>定市曲阳县曲<br>新公路 | 新发现清单外<br>应淘汰燃煤锅<br>炉        | 现场检查时发现，该企业<br>有一台0.1蒸吨以下燃煤<br>锅炉，未在2017年10月<br>月底前取缔，不在当地应淘<br>汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘<br>汰或改造任务。                                                        | 7月10日 |
| HB-02-1030 | 7月1日  | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 曲阳县庄窠乡涞曲高<br>速公路第二标段项目<br>施工工地 | 中国河北省保<br>定市曲阳县服<br>务区  | 建筑工地未落<br>实“六个百分<br>百”要求     | 现场检查时发现，部分渣<br>土未苫盖，未采取湿法作<br>业，未严格落实“六个百<br>分百”要求。                       | 严格落实“六个百分之<br>百”要求，加强工地扬<br>尘控制。                                              | 7月10日 |
| HB-02-1031 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 曲阳县马增月石灰粉<br>加工厂               | 中国河北省保<br>定市曲阳县         | 清单内淘汰类<br>“散乱污”未落<br>实“两断三清” | 现场检查时发现，该企业<br>在当地淘汰类涉气“散乱<br>污”清单内，生产设备未<br>拆除，原料未清理，具备<br>恢复生产能力。       | 淘汰类“散乱污”按照<br>“两断三清”标准关停<br>取缔；整改类“散乱污”<br>限期完成整治任务，经<br>相关部门会审签字后方<br>可恢复生产。 | 7月10日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称      | 污染源地址       | 问题类型          | 存在问题                          | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|-----|------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1032 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 运达建材有限责任公司 | 中国河北省保定市曲阳县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1033 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 曲阳县白玉灰粉厂   | 中国河北省保定市曲阳县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放未采取有效防治扬尘措施。  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1034 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 昊博建材有限公司   | 中国河北省保定市曲阳县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1035 | 6月29日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 程阳建材有限公司   | 中国河北省保定市曲阳县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号         | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称                      | 污染源地址           | 问题类型          | 存在问题                          | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|------------|------|-----|-----|-----|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1036 | 7月1日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 曲阳县庄窠乡贾庄村西沙土堆放点            | 中国河北省保定市曲阳县服务区  | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1037 | 7月1日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 曲阳县庄窠乡贾庄村南沙土堆放点（涞曲高速旁）     | 中国河北省保定市曲阳县涞曲高速 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1038 | 7月1日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 曲阳县庄窠乡庄窠村北沙土堆放点（陈文庚红土磨粉厂旁） | 中国河北省保定市曲阳县涞曲高速 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1039 | 7月1日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 曲阳县庄窠乡庄窠村北曲路旁砂料堆放点         | 中国河北省保定市曲阳县服务区  | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |

| 序号         | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称           | 污染源地址       | 问题类型          | 存在问题                           | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|------------|------|-----|-----|-----|-----------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1040 | 7月1日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 曲阳县庄窠乡庄窠村南灰粉堆放点 | 中国河北省保定市曲阳县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1041 | 7月1日 | 保定市 | 曲阳县 | 庄窠乡 | 曲阳县天原加气块厂       | 中国河北省保定市曲阳县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，大量废灰料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |