

附件

保定市徐水区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1047	6月25日	保定市	徐水区	107国道徐水-保定段荆塘路口道西	耐久水泥制品厂	中国河北省保定市徐水县复兴路	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：投料机产生粉尘未经过除尘设施从顶部开口直接排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1048	6月26日	保定市	徐水区	S333道路旁	堆料点	中国河北省保定市徐水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该堆料点露天堆放未苫盖，堆场地面未硬化，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1049	7月5日	保定市	徐水区	安肃镇北孤庄营村华诚农机公司	安肃镇北孤庄营村华诚农机公司	中国河北省保定市徐水县G107(长城北大街)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
								单内。		
HB-02-1050	7月7日	保定市	徐水区	安肃镇北孤庄营村长城北大街6130处	燃煤锅炉（安肃镇北孤庄营村宇通物流）	中国河北省保定市徐水县G107(长城北大街)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查发现，有一台新发现清单外应淘汰燃煤锅炉未拆除，且连接管道未断开（0.1蒸吨）。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1051	7月6日	保定市	徐水区	安肃镇小辛庄村（商庄村村口斜对面）兴达液压厂内	安肃镇小辛庄村兴达液压厂	中国河北省保定市徐水县徐新公路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1052	7月6日	保定市	徐水区	安肃镇小辛庄村兄弟钣金件制造店内	安肃镇小辛庄村兄弟钣金件制造厂	中国河北省保定市徐水县徐新公路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1053	6月28日	保定市	徐水区	保定市徐水区气象局西北侧	砂土堆放点（保定市徐水区气象局西北侧）	中国河北省保定市徐水县徐水服务区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1054	6月28日	保定市	徐水区	保定市徐水区气象局正对面	砂石料堆放点（保定市徐水区气象局正对面）	中国河北省保定市徐水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1055	6月25日	保定市	徐水区	漕河镇北庞村	徐水区漕河镇北庞村堆场	中国河北省保定市徐水县西大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内露天堆放大量易产生扬尘物料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1056	6月25日	保定市	徐水区	漕河镇西白亭村	民生和院建筑工程项目	中国河北省保定市徐水县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，场内大量土方露天堆放，主要道路没有硬化，未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1057	6月25日	保定市	徐水区	漕河镇西留营村	徐水区漕河镇西留营村水泥加工作坊	中国河北省保定市徐水县	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 生产进料口、出料口未安装除尘设施；2. 无环保手续。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1059	7月6日	保定市	徐水区	崔庄镇G4桥旁商庄村村口附近城外香农家院正对面	崔庄镇商庄村村口挖掘机修理厂（城外香农家院正对面）	中国河北省保定市徐水县徐新公路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1060	7月6日	保定市	徐水区	崔庄镇商庄村村口斜对面	崔庄镇商庄村村口斜对面挖掘机修理厂	中国河北省保定市徐水县徐新公路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1061	7月3日	保定市	徐水区	大王店镇90 绘画工作室 正对面佳旺 洗车厂	佳旺洗车厂（大 王店镇90 绘画 工作室正对面）	中国河北省保 定市徐水县 S333	新发现清单外 应淘汰燃煤锅 炉	现场检查时发现，该企业 有一台0.1 蒸吨燃煤锅炉， 未在2017年10月底前取 缔，不在当地应淘汰燃煤 锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1062	7月2日	保定市	徐水区	大王店镇G5 乐凯北大街	渣土运输车（车 牌冀 FF6248）	中国河北省保 定市徐水县乐 凯北大街	渣土车覆盖不 完全	现场检查时发现，渣土运 输车（车牌冀 FF6248）运 输沙土未进行覆盖，产生 扬尘污染。	依法查处，加大检查力 度。	7月10日
HB-02-1063	6月26日	保定市	徐水区	大王店镇大 仕庄村	大王店镇大仕庄 村砂料堆放点	中国河北省保 定市徐水县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时发现，场内砂 料露天堆放，未采取有效 防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块 状物料入棚入仓或建设 挡风抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合 措施。	7月15日
HB-02-1064	6月26日	保定市	徐水区	大王店镇大 仕庄村	大王店镇大仕庄 村砂料加工点	中国河北省保 定市徐水县 S333	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时发现，场内砂 料露天堆放，未采取有效 防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块 状物料入棚入仓或建设 挡风抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合 措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1065	6 月 26 日	保定市	徐水区	大王店镇东街村	保定博亮建筑材料制造有限公司	中国河北省保定市徐水县 S333	未安装治污设施	现场检查时发现，该腻子粉加工点正在生产，粉尘无组织排放严重，没有安装污染治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
HB-02-1066	6 月 26 日	保定市	徐水区	大王店镇高庄村	徐水区大王店镇高庄村无名堆砂场	中国河北省保定市徐水县 S333	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内砂料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-02-1067	6 月 26 日	保定市	徐水区	大王店镇西黑山村	保定市徐水区禾茜水泥制品厂	中国河北省保定市徐水县 G18(荣乌高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该水泥制品厂正在生产，场内砂石露天堆放未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-02-1068	7 月 3 日	保定市	徐水区	大王店镇西街村绿源电动车对面铁良粮油店	大王店镇西街村铁良粮油店（绿源电动车对面）	中国河北省保定市徐水县 S333	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 10 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1069	6 月 26 日	保定市	徐水区	大王店镇镇政府对面	大王店镇镇政府对面石粉堆放点	中国河北省保定市徐水县 S333	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内露天堆放大量石粉，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-02-1070	6 月 30 日	保定市	徐水区	东史端乡北胡渠村（保定市徐水区北砖后发养猪场旁）	砂石料堆场（保定市徐水区北砖后发养猪场旁）	中国河北省保定市定兴县容固路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-02-1071	7 月 1 日	保定市	徐水区	东史端乡发达路 14 常来顺小吃（河北普康医疗器械有限公司斜对面）	东史端乡发达路 14 常来顺小吃	中国河北省保定市徐水县 S333	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 10 日
HB-02-1072	7 月 1 日	保定市	徐水区	东史端乡华龙路（志伟小吃正宗杂烩驴肉火烧炒菜）	东史端乡华龙路（志伟小吃正宗杂烩驴肉火烧炒菜）	中国河北省保定市徐水县 S333	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 10 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1073	7月5日	保定市	徐水区	高林村镇麒麟店村瑞峰流动饭店	高林村镇麒麟店村瑞峰流动饭店	中国河北省保定市徐水县G107(长城北大街)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1074	7月5日	保定市	徐水区	高林村镇田村铺村李文全养猪场内	高林村镇田村铺村李文全养猪场	中国河北省保定市徐水县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1075	7月7日	保定市	徐水区	国家高新区朝阳北大街299号	沙土运输车（车牌冀FJ5575）	中国河北省保定市徐水县S333	渣土车覆盖不完全	检查发现，有运输沙土的大卡车（车牌冀FJ5575）拉运沙土未覆盖，扬尘污染严重。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
HB-02-1076	6月28日	保定市	徐水区	留村乡师庄村村	留村乡师庄村天主堂院内水泥粉磨站	中国河北省保定市徐水县G107(长城北大街)	新发现清单外“散乱污”	现在检查时发现，该企业属涉气“散乱污”，不在当地清单内，无环保手续，具备生产能力，未安装污染治理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1077	6月28日	保定市	徐水区	留村镇大营村	大营金盛祥大众洗浴中心	中国河北省保定市徐水县复兴路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1078	6月25日	保定市	徐水区	留村镇留村	保定市徐水区硕丰水泥制品厂（原石国才砖厂）	中国河北省保定市徐水县G107(长城北大街)	清单内整改类“散乱污”未完全整改	现场检查时发现，该水泥厂有生产迹象，存在问题：1. 原料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施；2. 除尘装置已损坏；3. 生产车间和传送带没有按照环评要求进行密闭作业。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1079	6月28日	保定市	徐水区	留村镇留东营村	保定市徐水区志勇木制品厂	中国河北省保定市徐水县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1080	6 月 28 日	保定市	徐水区	留村镇师庄村	保定市徐水区庆诚水泥制品厂	中国河北省保定市徐水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-02-1081	6 月 25 日	保定市	徐水区	史各庄村口	徐水区史各庄村口堆砂场	中国河北省保定市徐水县 G107(长城北大街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该堆砂场内露天堆放大量砂料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1082	6 月 26 日	保定市	徐水区	遂城镇	和園（房地产）项目施工工地	中国河北省保定市徐水县 S333(宏兴西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经检查时发现，该施工工地正在施工（挖地基），存在问题：1. 出入车辆未设置冲洗措施；2. 施工现场地面未硬化，扬尘污染严重；3. 土方开挖没有湿法作业；4. 渣土车辆未密闭运输；5. 土堆等物料未苫盖，未落实施工工地“六个百分百”，现场扬尘污染严重。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 10 日
HB-02-1083	7 月 5 日	保定市	徐水区	遂城镇 333 省道南 50 米车之家汽车俱乐部	车之家汽车俱乐部	中国河北省保定市徐水县 S333	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 10 日
HB-02-1084	6 月 26 日	保定市	徐水区	遂城镇曹各庄村	徐水区遂城镇曹各庄村砂石料场	中国河北省保定市徐水县 S333	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量砂石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1085	7月3日	保定市	徐水区	遂城镇大庞村阳光钢材内	燃煤锅炉（遂城镇大庞村阳光钢材内）	中国河北省保定市徐水县S333	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1086	7月3日	保定市	徐水区	遂城镇高郜城易保线东侧佳鑫装饰装潢店内	佳鑫装饰装潢店	中国河北省保定市徐水县S333	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1087	7月3日	保定市	徐水区	遂城镇高郜城易保线东侧锦鸿汽修厂正对面法兰加工厂	法兰加工厂（锦鸿汽修厂正对面）	中国河北省保定市徐水县S333	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1088	7月3日	保定市	徐水区	遂城镇高郛中匡石油汇通加油站东侧天龙货运中心内	遂城镇天龙货运中心（中匡石油汇通加油站东侧）	中国河北省保定市徐水县S333	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该中心有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1089	6月30日	保定市	徐水区	遂城镇省道333王虎钣金喷漆（通达加油站对面）	王虎钣金喷漆（通达加油站对面）	中国河北省保定市徐水县S333	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，存在问题：1. 该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内；2. 建有喷漆房，有喷漆迹象，未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1090	6月30日	保定市	徐水区	遂城镇小次良村	遂城镇小次良村砂料加工点	中国河北省保定市徐水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1091	6月28日	保定市	徐水区	徐水区工业园区	无名建筑施工工地（河北科华防静电地板制造有限公司正对面）	中国河北省保定市徐水县G107(长城北大街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，出入车辆未设置冲洗设施，部分物料未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1092	6月28日	保定市	徐水区	徐水区工业园区	大午集团职工宿舍宿舍施工工地	中国河北省保定市徐水县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，大量土方露天堆放未苫盖，施工道路未硬化，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1093	6月28日	保定市	徐水区	徐水区工业园区	大午食品工业园施工工地	中国河北省保定市徐水县各方向互通	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，出入车辆未设置冲洗设施，土方开挖没有湿法作业，道路未硬化，渣土未苫盖，未落“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1094	7月1日	保定市	徐水区	徐水区国道107建华石化旁	建筑工地（国道107建华石化旁）	中国河北省保定市徐水县G107(长城北大街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，出入车辆未设置冲洗平台，地面未硬化，部分物料未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1095	6月26日	保定市	徐水区	徐水与满城交界处	保定市徐水区宏磊水泥制品厂	中国河北省保定市徐水县S333	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，场内露天堆放易产生扬尘物料，未采取有效防治扬尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1096	6月26日	保定市	徐水区	徐水与满城交界处	徐水与满城交界处石粉堆放点	中国河北省保定市徐水县S333	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内露天堆放大量石粉，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1098	6月26日	保定市	徐水区	义联庄乡	徐水县民珠超细矿粉加工厂	中国河北省保定市徐水县	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该矿粉加工厂有生产迹象，粉尘无组织排放严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1099	6月26日	保定市	徐水区	义联庄乡	徐水区玉联庄乡无名矿山	中国河北省保定市徐水县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时发现，该矿山已停产，未采取减尘抑尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1100	6月25日	保定市	徐水区	长城北大街	徐水区长城北大街水泥销售点	中国河北省保定市徐水县G107(长城北大街)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该水泥销售点场内水泥露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1101	6月25日	保定市	徐水区	长城北大街	漕河砂场（肖剑学砂场东侧）	中国河北省保定市徐水县东大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该砂场内露天堆放大量砂料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1102	6月25日	保定市	徐水区	长城北大街	肖剑学砂场	中国河北省保定市徐水县东大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该砂场内露天堆放大量砂石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1103	6月25日	保定市	徐水区	正村乡	保定市徐水区永鑫水泥制品厂	中国河北省保定市徐水县正阳东路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内砂石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1104	6月25日	保定市	徐水区	正村乡	保定润壺混凝土搅拌有限公司	中国河北省保定市徐水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内露天堆放大量砂石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1105	6月25日	保定市	徐水区	正村乡	易美娟物料厂	中国河北省保定市徐水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内露天堆放大量砂石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1106	7 月 3 日	保定市	徐水区	正村镇高各庄村顺阳加油站东侧如意超市内	正村镇高各庄村如意超市库房（顺阳加油站东侧）	中国河北省保定市徐水县正阳东路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该库房有一台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 10 日