

附件

沧州市东光县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1171	7月2日	沧州市	东光县	东光县东光镇西关	东方汽车维修中心	河北省沧州市东光县城区104国道路西	未落实VOCs整治要求	现场检查时,喷漆房未建设污染防治设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1172	6月29日	沧州市	东光县	东光县东光镇三里庄	东辰加油站北侧30米处物料堆场	河北省沧州市东光县城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1173	6月29日	沧州市	东光县	东光县东光镇	老耿补胎南侧建筑物料堆场	河北省沧州市东光县东光镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1174	6 月 28 日	沧州市	东光县	东光县开发区	沧州华煜铁路器材有限公司	河北省沧州市东光县惠源路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产,企业有环保手续,固废专门的堆场积尘多,粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日