

附件

## 沧州市高新技术产业开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1145	6月27日	沧州市	高新技术产业开发区	高新区	荣盛名邸工地西北侧无名堆场	河北省沧州市沧县青海北大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	荣盛名邸工地西北侧存在无名堆场,存在较多渣土料,未采取苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1170	7月1日	沧州市	高新技术产业开发区	长春路与吉林北大道交叉口	松源路建设工程	河北省沧州市沧县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工,存在问题:1.施工场地进出口路面未硬化;2.未落实湿法作业,挖掘机工作产生较大扬尘;3.未建设车辆冲洗装置;4.部分外围未设置围挡;5.堆放的部分土方未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1175	7月4日	沧州市	高新技术开发区	河北省沧州市新疆大道东侧、西安路南侧	利星行(沧州)汽车销售服务有限公司	河北省沧州市高新区西安路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,一名调漆工正在进行调漆作业,配套引风机及光催化氧化设备均未开启,部分有机废气通过开启的门窗以无组织形式直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1176	6月29日	沧州市	高新技术开发区	青海大道东侧中小科技园19号	河北惠印科技有限公司	河北省沧州市高新技术开发区	治污设施不正常运行	现场检查时,一台印刷机、折页机、封装机正常生产,企业引风机未开启,光催化氧化设备未开启,印刷车间内有较重的气味。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1177	7月4日	沧州市	高新技术开发区	西安路南侧27号	沧州庞大一众汽车销售有限公司	河北省沧州市高新区西安路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,企业从事汽车维修服务,正在进行烤漆作业,配套光催化氧化设备及风机未开启。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1178	7月1日	沧州市	高新技术开发区	长春路北侧吉林大道西侧	沧州明珠锂电隔膜有限公司	河北省沧州市高新技术开发区长春路北侧	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业一条制膜生产线正常生产,存在问题:1. 非甲烷总烃吸附设备连接方式(并联)与环评要求(串联)不符,环评要求两级活性炭吸收,实际为一级活性炭吸收;2. 调阅设备台账表明企业于2017年9月投产至今共生产9个月,从未更换活性炭,环评要求活性炭更换周期为51天,因此活性炭远超更换周期,现场也未能提供2018年度废气监测报告。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1179	6月25日	沧州市	高新技术开发区	高新技术开发区	沧州东鸿制膜科技有限公司	河北省沧州市运河区吉林北大道	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时项目生产线正常生产,光催化氧化设备停止红灯亮,运行绿灯不亮,光氧化设备内灯管不亮,该光氧设备处于停止运行状态。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1401	6月25日	沧州市	高新技术开发区	高新技术开发区	河北天圣建工集团有限公司	河北省沧州市运河区新疆北大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地正在作业,部分路面未采取硬化措施,出场车辆冲洗设施现场无法开启,未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日