

附件

沧州市任丘市督办问题清单

| 序号         | 检查时间     | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称              | 污染源地址                 | 问题类型             | 存在问题                                                                                   | 整改要求                           | 完成时限     |
|------------|----------|-----|-----|-----|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| HB-02-1249 | 6 月 27 日 | 沧州市 | 任丘市 | 梁召镇 | 任丘市梁召镇前王仙庄村塑料垃圾焚烧点 | 中国河北省沧州市任丘市梁召镇前王仙庄村   | 焚烧垃圾或树叶          | 现场检查时，任丘市和文安县交界处，正在焚烧塑料和垃圾，辛庄管区政府及时响应，出动水车进行灭火，经询问文安管区荀家务村村民及村支书，火点属于沧州市任丘市梁召镇前王仙庄村地界。 | 加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。 | 7 月 10 日 |
| HB-02-1250 | 6 月 27 日 | 沧州市 | 任丘市 | 吕公堡 | 381 省道金桥段施工工地      | 中国河北省沧州市任丘市 381 省道金桥段 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该建筑工地正在施工，工地土堆没有苫盖，路面没有洒水降尘，扬尘严重。                                                | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。       | 7 月 10 日 |
| HB-02-1251 | 7 月 5 日  | 沧州市 | 任丘市 | 吕公堡 | 渣土运输车（冀 JG8055）    | 中国河北省沧州市任丘市 S381 吕公堡段 | 渣土车覆盖不完全         | 督查组对任丘市 S381 吕公堡段检查时发现，牌号为冀 JG8055 的渣土运输车辆未采取密闭措施上路行驶。                                 | 依法查处，加大检查力度。                   | 7 月 10 日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇       | 污染源名称         | 污染源地址           | 问题类型             | 存在问题                                                 | 整改要求                                                  | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1252 | 7月2日  | 沧州市 | 任丘市 | 吕公堡镇前李花村 | 任丘市兴盛纸盒厂      | 中国河北省沧州市任丘市     | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 现场检查时,该纸盒厂有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉用于取暖,管道未切割。                  | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                    | 7月10日 |
| HB-02-1253 | 7月5日  | 沧州市 | 任丘市 | 麻家坞      | 麻家坞杨各庄废弃砖厂    | 中国河北省沧州市任丘市     | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 该场地为废弃砖厂,现用于填埋建筑渣土,渣土露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。               | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1254 | 6月26日 | 沧州市 | 任丘市 | 麻家坞镇杨各庄  | 任丘市永固预制构件有限公司 | 中国河北省沧州市任丘市S381 | 工业粉尘无组织排放        | 现场检查时,该厂处于停产状态,但现场搅拌设备没有采取封闭措施,未安装粉尘治理设施,搅拌设备附近积灰严重。 | 安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。                  | 7月15日 |
| HB-02-1255 | 6月28日 | 沧州市 | 任丘市 | 西环路白塔村   | 任丘市少波建材供应处    | 中国河北省沧州市任丘市北环西路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时,该建材供应处大部分物料未苫盖,场地内、外道路积灰扬尘严重,未采取清扫、洒水等降尘措施。    | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-1256 | 6月25日 | 沧州市 | 任丘市 | 西环路办事处   | 北师大任丘附属学校二期工地 | 中国河北省沧州市任丘市     | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现,该工地正在作业,进出道路未硬化,部分渣土未覆盖,未落实“六个百分百”要求。        | 严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。                               | 7月10日 |

| 序号         | 检查时间     | 城市  | 县区  | 乡镇         | 污染源名称               | 污染源地址                         | 问题类型             | 存在问题                                                          | 整改要求                                                | 完成时限     |
|------------|----------|-----|-----|------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| HB-02-1257 | 6 月 26 日 | 沧州市 | 任丘市 | 西环路办事处     | 渤海石油职业学院外东北方某道路建设工地 | 中国河北省沧州市任丘市中华西路北侧渤海石油职业学院东北方向 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该道路施工工地正在施工,土堆没有苫盖,未采取防尘措施,扬尘严重。                        | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。                            | 7 月 10 日 |
| HB-02-1258 | 6 月 30 日 | 沧州市 | 任丘市 | 新华路办事处原津保路 | 新华路办事处原津保路的一处垃圾堆    | 中国河北省沧州市任丘市正安路                | 焚烧垃圾或树叶          | 现场检查时,该垃圾堆正在露天焚烧,现场有大量焚烧痕迹,气味刺鼻。                              | 加大检查力度和检查频次,采取有效措施,杜绝露天焚烧现象发生。                      | 7 月 10 日 |
| HB-02-1259 | 7 月 1 日  | 沧州市 | 任丘市 | 议论堡镇       | 议论堡镇农机配件厂           | 中国河北省沧州市任丘市                   | 未落实 VOCs 整治要求    | 现场检查时,该农机配件厂未生产,场地上堆放有油漆未干的农机配件,有明显喷漆痕迹,但该厂未安装 VOCs 废气收集治理设施。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。 | 7 月 15 日 |