

附件

## 衡水市安平县督办问题清单

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇      | 污染源名称           | 污染源地址          | 问题类型      | 存在问题                                                                                                                                                                                  | 整改要求                         | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|---------|-----------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| HB-02-1407 | 6月26日 | 衡水市 | 安平县 | 高新区     | 河北渤洋五金丝网制品有限公司  | 中国河北省衡水市安平县纬二路 | 治污设施不正常运行 | 检查时企业正在生产，电焊工序废气采用集成尘罩收集后通过的焊烟净化设备处理，现场检查时净化装置电源处于断开状态。                                                                                                                               | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |
| HB-02-1408 | 6月26日 | 衡水市 | 安平县 | 黄城镇北侯疃村 | 黄城镇北侯疃村东头张大想养猪场 | 中国河北省衡水市安平县    | 其他涉气环境问题  | 经现场核查，存在问题：1. 该养殖场现共养殖约400头猪（含母猪，仔猪，育成猪），猪舍内产生的粪便一部分经干清处理堆放于养猪场南侧晾晒棚，剩余部分堆放于棚外，这部分未做防渗处理；2. 猪舍内设置排风扇，直接将废气排放至大气环境中，有明显恶臭气味，粪便堆放点距离最近的其他住户大约200米，猪舍距离最近其他住户约为50米；3. 含粪废水通过管线排入东侧简易防渗池。 | 调查核实，依法查处，限期整改。              | 7月20日 |

| 序号         | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称         | 污染源地址          | 问题类型          | 存在问题                                                                                                | 整改要求                                                | 完成时限  |
|------------|-------|-----|-----|------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| HB-02-1409 | 6月27日 | 衡水市 | 安平县 | 马店镇  | 安平县巨泽丝网制品有限公司 | 中国河北省衡水市安平县    | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时正在生产，存在问题：1. uv 光解设备电源处于断开状态无法正常运行，热熔挤出废气只经过活性炭吸附后排放。                                          | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| HB-02-1410 | 6月28日 | 衡水市 | 安平县 | 南王庄镇 | 衡水禹跃防水材料有限公司  | 中国河北省衡水市安平县方向街 | 未安装治污设施       | 现场检查时企业未生产，存在的问题：1. 未按环评要求设置布袋除尘器；2. 锅炉房中引风机皮带积尘严重，皮带上附着颗粒已经固化，长时间未使用，锅炉为沥青保温用，每月使用一次；3. 生产车间内积尘严重。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。                        | 7月15日 |
| HB-02-1406 | 7月4日  | 衡水市 | 安平县 | 城关镇  | 安平县智勤丝网制品有限公司 | 中国河北省衡水市安平县    | 治污设施不正常运行     | 现场检查时企业正在生产，热熔工段 UV 光解设备未开启，检查人员进门时现场人员临时跑去开启，活性炭吸附装置也未开启。                                          | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。                        | 7月15日 |