

附件

## 焦作市温县督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区 | 乡镇        | 污染源名称         | 污染源地址         | 问题类型          | 存在问题  | 整改要求  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|---|---|-------|
| HN-02-304 | 6月26日 | 焦作市 | 温县 | 南张羌村东张羌街道 | 温县南张羌镇海绵复合加工厂 | 中国河南省焦作市温县振兴路 | 未安装治污设施       | 现场检查时,发现该企业停产。未安装污染防治设备,未办理环保手续。  | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。                        | 7月15日 |
| HN-02-305 | 6月26日 | 焦作市 | 温县 | 南张羌村东张羌街道 | 温县南张羌华宇机械修造厂  | 中国河南省焦作市温县振兴路 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时,发现该企业停产。存在以下问题:无环评手续;车间存在生产迹象,车工车间一台普通车床还有余温,现场发现喷漆设备和电气焊以及机加工生产工段,无任何污染防治措施; VOCs 废气无组织排放。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| HN-02-306 | 6月28日 | 焦作市 | 温县 | 温泉街道南张村   | 河南省南张杆塔制造有限公司 | 河南省焦作市温县 S237 | 未安装治污设施       | 现场检查时,发现正在生产。发现问题:投料口上方无污染防治设施,搅拌工序产生的粉尘无组织排放;原料堆放场地设置三面围挡,但无喷淋设施,原料转运过程中易产生扬尘。                   | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。                        | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区 | 乡镇               | 污染源名称                    | 污染源地址             | 问题类型          | 存在问题  | 整改要求  | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|----|------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|---|-------|
| HN-02-307 | 6月25日 | 焦作市 | 温县 | 温县岳村街道办事处吉祥路西段南侧 | 河南海之德高新环保科技有限公司(原龙盛合成胶厂) | 河南省焦作市温县X039(王园线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,发现该企业停产。厂房外沙土堆无扬尘治理措施,露天存放,存在扬尘问题。  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HN-02-308 | 6月27日 | 焦作市 | 温县 | 温县张羌街道马庄村        | 温县富洁海绵加工厂                | 河南省焦作市温县太行路       | 未落实VOCs整治要求   | 现场检查时,该企业停产,但切割海绵的机器开启,属临时停产。存在问题:储罐上方未安装集气管,废气无组织排放;油桶露天存放厂区,无固定储存间,无标示;环保设施未经验收,投入使用。           | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。     | 7月15日 |
| HN-02-309 | 7月1日  | 焦作市 | 温县 | 武德镇新村南500米       | 温县祥瑞包装制品有限公司             | 中国河南省焦作市温县X029    | 工业粉尘无组织排放     | 现场检查时,发现该企业停产。多片锯、盘头锯及四面刨均未安装废气处理设施,生产时所产生的锯沫露天存放。  | 安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。                  | 7月15日 |
| HN-02-310 | 6月29日 | 焦作市 | 温县 | 祥云镇谷黄路南三号路北      | 温县星源混凝土有限公司              | 河南省焦作市温县谷黄线       | 未安装治污设施       | 现场检查时,发现该企业正在生产。原料库未按照环评要求安装喷淋设施,存在扬尘无组织排放。有石料堆,土堆露天存放,未做防尘措施。搅拌设备未安装除尘设施,物料传送过程与搅拌过程中产生的扬尘无组织排放。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。                          | 7月15日 |
| HN-02-311 | 6月29日 | 焦作市 | 温县 | 祥云镇作里村南          | 温县新世纪外墙保温板厂              | 中国河南省焦作市温县谷黄线     | 治污设施不正常运行     | 现场检查时,发现该企业停产。发现问题:活性炭装置已损坏,里面无活性炭。   | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。                          | 7月15日 |