

附件

晋城市泽州县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-276	6月26日	晋城市	泽州县	巴公一村	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	中国山西省晋城市泽州县S227	工业粉尘无组织排放	检查时企业正在生产，存在问题：1.干燥粉碎车间密封不严，部分粉尘通过车间大门及窗口外溢，造成厂区扬尘弥漫，道路积灰；2.原料仓及废料仓几个大门仅使用简单布帘进行遮挡，未起到密封作用，粉尘通过布帘缝隙外溢；3.厂区内雨水和路面粉尘冲洗水混合后，未经处理通过雨水管道直接外排，现场使用ph试纸对积水进行比对，ph值为最大值14，呈碱性。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
SX-02-277	6月26日	晋城市	泽州县	巴公镇渠头村	山西清慧机械制造有限公司	中国山西省晋城市泽州县南牛线	治污设施不正常运行	检查时企业正在生产，存在问题：铸造车间内共7台中频炉，检查时有一台正在生产，烟尘收集不起作用，车间内烟尘弥漫，部分烟尘外溢，车间周围道路布满灰尘。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-282	6 月 30 日	晋城市	泽州县	金村镇	G207 改道建设项目	中国山西省晋城市泽州县 G207	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，G207 改道项目施工场地大片裸露黄土及施工物料未覆盖，少量已覆盖的地方，绿网已风化，起不到抑尘作用，扬尘严重。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 10 日
SX-02-283	6 月 28 日	晋城市	泽州县	金村镇	山西三建中国青年城项目	中国山西省晋城市泽州县红星东街	未落实 VOCs 整治要求	检查时工地正在施工建设。存在问题：检查时正在露天喷漆，无任何防治措施，气味极其浓烈，对周边居民影响较大。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 15 日
SX-02-284	7 月 7 日	晋城市	泽州县	金村镇	大成建材厂东面 100 米处物料堆场	中国山西省晋城市泽州县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大成建材厂东面 100 米处一物料堆场，大量物料露天堆放，未覆盖，无任何防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
SX-02-285	7 月 2 日	晋城市	泽州县	晋城康厦建材工程有限公司外东北侧	山西晋城煤业集团凤凰山煤矿	中国山西省晋城市泽州县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现晋城康厦建材工程有限公司外东北侧一大型物料堆场，约 3 至 4 万吨物料露天堆放，未覆盖，无任何防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-286	7月8日	晋城市	泽州县	犁川镇	犁川镇铁南上村搬迁房项目	中国山西省晋城市泽州县G207(锡海线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查名单外建筑工地。存在问题：1. 现场检查时风钻机正在工作，布袋除尘设施不正常运行，收尘灰未进布袋，造成扬尘；2. 施工场地路面未硬化，扬尘严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-287	7月8日	晋城市	泽州县	犁川镇	泽州县犁川镇铁南上村采煤沉陷区搬迁安置项目室外喷漆	山西省晋城市泽州县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现犁川镇铁南上村搬迁房项目施工场地内室外堆放有新喷漆的塔吊支架及油漆桶，塔吊支架地面上有大量油渣残留物，有露天喷漆的痕迹，现场未安装有任何 VOCs 防治措施，未落实 VOCs 整治要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
SX-02-288	7月5日	晋城市	泽州县	南村镇	车牌号为(晋E23832)渣土运输车	中国山西省晋城市泽州县	渣土车覆盖不完全	现场检查发现车牌号为晋 E23832 渣土运输车未采取任何覆盖措施在峪口村路上，该车没有交警部门核发的正式车牌。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
SX-02-289	7月5日	晋城市	泽州县	南村镇	泽州县南村镇鑫岩石灰岩矿有限公司	中国山西省晋城市泽州县	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产。存在问题：1. 输送带密封不严，输送带下地面大量积尘，漏尘严重；2. 原料棚内安装有喷淋装置，现场检查时令其打开，但无法打开，喷淋装置当作摆设，达不到降尘效果；3. 矿山开采过程中产生的废料露天堆放，数量极其庞大，未覆盖，无任何防尘措施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-291	7月1日	晋城市	泽州县	周村镇	晋城市翔昱石灰岩开采有限公司	山西省晋城市泽州县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查发现该企业属于建设项目，企业现场无法提供环保手续。 存在问题：1. 厂区未建设料棚及仓储，厂区内物料露天堆放，部分覆盖部分未覆盖，覆盖部分的绿网已风化，无抑尘作用；2. 厂区内道路及路面未硬化，扬尘严重；3. 厂区未设置防风抑尘网，未采取有效覆盖措施进行防尘。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7月15日
SX-02-292	7月1日	晋城市	泽州县	周村镇	原晋城市聚富诚矿渣建材有限公司厂内室外喷漆	中国山西省晋城市泽州县S332	未落实VOCs整治要求	现场检查发现原晋城市聚富诚矿渣建材有限公司厂地内有现场喷漆的塔吊支架及油漆桶，塔吊支架地上滴有油渣残留物，现场未安装有任何VOCs防治措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日