

附件

濮阳市华龙区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-332	6月26日	濮阳市	华龙区	河南省濮阳市华龙区	东环路与黄河路交叉口西南角绿化带	河南省濮阳市华龙区G106(京广线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未施工，渣土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-333	7月2日	濮阳市	华龙区	濮东街道办事处	华都汽修厂	河南省濮阳市华龙区盘锦路北300米路西	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。车间有喷漆气味，有已喷漆产品，无收集处理设施；喷漆车间未断电，具备生产能力。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-334	7月8日	濮阳市	华龙区	建设路街道办事处	濮阳市宏宇建设工程有限公司	河南省濮阳市华龙区石化路与长庆路交叉口往西100米路南	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。有一套石材切割设备、一套木料切割设备，无收集、处理设施；有固黏胶、喷漆，无收集、处理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-335	7月1日	濮阳市	华龙区	濮东街道办事处	濮阳市童乐玩具有限公司	中国河南省濮阳市106国道与黄河路交叉口东1000米路南	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，无环保手续，使用胶黏剂、固化剂、家具漆等，有木制品切割、打磨、涂装等生产加工工段，但未配套粉尘及VOCs收集、处置设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日