

附件

## 濮阳市濮阳县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-347	7月7日	濮阳市	濮阳县	城关镇	濮阳市舜和置业公司濮水小镇项目(清单外)	中国河南省濮阳市濮阳县S212	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现工地内有大面积裸土未进行覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-348	6月29日	濮阳市	濮阳县	河南省濮阳市濮阳县习城乡青古庄村	青古庄村电焊厂	中国河南省濮阳市濮阳县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该加工点未生产，但现场有明显生产痕迹，场内堆有电焊设备，电焊条及焊接完成的成品；该加工点属于当地整改类散乱污清单项目，但其未按照整改要求建设配套的电焊烟气收集处理设施，整改未完成。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-349	6月28日	濮阳市	濮阳县	郎中乡	濮阳市永康木业有限公司	中国河南省濮阳市濮阳县郎中乡鲁白邱村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该公司正在生产，厂区内建设有一台锅炉（0.2蒸吨），锅炉仍有余温，锅炉燃烧原料为木屑，锅炉废气经过简易的水幕除尘设施处理后外排，但根据当地对该厂的整改要求，该公司应使用天然气锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HN-02-350	6月28日	濮阳市	濮阳县	郎中乡北骆营村	军丰树莓产业园	中国河南省濮阳市濮阳县S307	秸秆焚烧	现场检查时发现，该产业园内存在露天焚烧秸秆的现象。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日
HN-02-351	6月28日	濮阳市	濮阳县	郎中乡鲁白邱村	梁留贵停车场	中国河南省濮阳市濮阳县G106(京广线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	该信访投诉点位为重型卡车停车场，停车场内地面未做硬化处理，存在大面积裸土，该停车场内无有效防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-352	7月1日	濮阳市	濮阳县	濮阳县文留镇一号路南段路东	濮阳九龙包装有限公司(清单内)	中国河南省濮阳市濮阳县文留镇邱庄村东北	未落实VOCs整治要求	现场检查时停产，但注塑设备有余温。该公司生产过程中有粉碎、搅拌、注塑、印花等环节，厂房内建有多处粉碎、搅拌、注塑、印花设备但均未建设废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-353	7月1日	濮阳市	濮阳县	文留镇	濮阳县恒润建筑垃圾处理有限公司（清单内）	中国河南省濮阳市濮阳县文留镇化庄村北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在建设之中，该公司原料堆场（建渣）未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-354	6月29日	濮阳市	濮阳县	习城乡胡寨村	濮阳县习城乡强硬新型建材厂（清单内）	中国河南省濮阳市濮阳县习城乡胡寨村	治污设施不正常运行	现场检查时该厂临时停产，两个窑炉（一个24门、一个26门）均将窑门封闭，窑炉内在烧制页岩砖，窑体温度较高，但未发现明火。现场有施工人员正在安装窑炉废气治理设施（风机、脱硫塔），由于安装未完成，治理设施无法运转，碱液池内存液为中性。有大面积露天堆放的沙土物料，未覆盖，未采取防尘措施。页岩、黏土破碎搅拌工序未配套收尘设施。有约2米的物料传送带未在密闭空间。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日