

附件

石家庄市高邑县督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-010	7月4日	石家庄市	高邑县	高邑镇曹留村	张瑞祥阀门厂	中国河北省邢台市柏乡县G4(京港澳高速)	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：没有配套相关环保设施，粉尘和废气无法进行收集处理。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-011	7月6日	石家庄市	高邑县	万城镇东良庄村	石家庄市纪彤建材有限公司	中国河北省石家庄市高邑县G107(京深线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现以下问题：场地内物料露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-012	7月5日	石家庄市	高邑县	富村镇	富村镇姊河桥下	中国河北省石家庄市高邑县	焚烧垃圾或树叶	现场检查发现以下问题：富村镇姊河桥下有工业垃圾露天焚烧情况。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-013	7月5日	石家庄市	高邑县	富村镇	高邑经济开发区旁工地	中国河北省 石家庄市高邑县仓房大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，发现以下问题：1. 工地堆场未苫盖，施工工地未围挡，工地扬尘严重，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-014	7月5日	石家庄市	高邑县	富村镇	中鸿大街河道工地	中国河北省 石家庄市高邑县 S393	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，存在以下问题：建筑物材料未苫盖，未采取湿法作业，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-015	7月4日	石家庄市	高邑县	富村镇	富村镇王军涛长石筛选厂	中国河北省 石家庄市高邑县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现以下问题：物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-016	7月5日	石家庄市	高邑县	富村镇	富村镇苗大线旁旧工厂	中国河北省 石家庄市高邑县仓房大街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现以下问题：有大量易产生扬尘物料露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-017	7月5日	石家庄市	高邑县	富村镇	高邑县天和小区南星路南工地	中国河北省石家庄市高邑县高邑大街44	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现以下问题：物料露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-018	7月4日	石家庄市	高邑县	高邑陶瓷工业园区	石头破碎场	中国河北省石家庄市高邑县石邢公路	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：石料破碎场未配套环保设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-019	7月5日	石家庄市	高邑县	富村镇	高邑县东塔影搅拌站	中国河北省石家庄市高邑县S393	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现以下问题：物料露天堆放未苫盖，未采取有效防止扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-020	7月5日	石家庄市	高邑县	富村镇	高邑县富春镇废弃工厂	中国河北省石家庄市高邑县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现以下问题：物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-021	7月4日	石家庄市	高邑县	高邑县陶瓷工艺业园区	绿旺化肥厂区后无名物料堆场	中国河北省石家庄市高邑县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现以下问题：物料露天堆放，未采取有效防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-022	7月3日	石家庄市	高邑县	高邑县中韩乡岗头村	高邑县中韩乡岗头村私自刷漆场地	中国河北省石家庄市高邑县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，发现问题：进行露天刷漆，未采取废气收集处理设施，现场有明显刺鼻味道。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-023	7月8日	石家庄市	高邑县	大营镇	高邑县东城纺织印染有限公司	中国河北省石家庄市高邑县	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现以下问题：1. 纤尘收集处理设施除尘效果差，车间外积尘严重；2. 车间生产时未密闭，纤尘无组织排放；3. 厂区内废棉絮露天随意堆放，无防尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-024	7月5日	石家庄市	高邑县	高邑镇	高邑南南立交桥工地	中国河北省石家庄市高邑县S393	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，发现以下问题：施工地未进行围挡，堆场未苫盖，未落实六个百分百。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-025	7月6日	石家庄市	高邑县	高邑镇	高邑县孙家庄人居环境建设项目工地	中国河北省石家庄市高邑县G107(高邑大街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，发现以下问题：堆场未苫盖，车辆出工地未冲洗，工地未洒水，未落实六个百分百。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-026	7月4日	石家庄市	高邑县	富村镇贾村	力龙瓷砖	中国河北省石家庄市高邑县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，发现以下问题：1.厂区内大量物料堆无苫盖，无洒水，未采取有效防治扬尘措施；2.存在将大量工业废料垃圾偷倒到场区外的情况。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-027	7月4日	石家庄市	高邑县	富村镇贾村	高邑贾村工业垃圾堆放点	中国河北省石家庄市高邑县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现以下问题：场地内有大量工业垃圾露天堆放，堆场未采取任何防尘措施，路面未硬化，场地扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-028	7月4日	石家庄市	高邑县	高邑镇马留村	马留村王建平铁件厂	中国河北省石家庄市高邑县	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现以下问题：正在进行喷漆作业，没有配套环保设施，喷漆废气未经处理直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-029	7月4日	石家庄市	高邑县	高邑镇马留村	马留村马志强阀门加工厂	中国河北省石家庄市高邑县G107(京深线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现以下问题：1. 正在进行喷漆作业，未配套环保设施，喷漆废气未经处理直接排放；2. 无环评手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-030	7月4日	石家庄市	高邑县	高邑镇秦留村	河北省佰斯特药业有限公司	中国河北省邢台市柏乡县G4(京港澳高速)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现以下问题：按环评要求燃料为生物质，现存在燃烧焦炭的情况，有一台燃焦炭锅炉，锅炉完好，炉膛温度计有接通电源，进料口堆放有燃料焦炭。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-031	7月3日	石家庄市	高邑县	中韩乡	岗头村物料堆场	中国河北省石家庄市高邑县五百东街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现以下问题：该堆场露天堆放有砂石料未完全苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日