

附件

石家庄市深泽县督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-203	7 月 3 日	石家庄市	深泽县	工业园区（北环东路）	河北农哈哈机械集团有限公司	河北省石家庄市深泽县S302(北环路)	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，北面电焊生产车间废气水膜处理设施的水箱附近堆满杂物，电焊废气的水膜除尘设施水箱没有水，沒有加水设施，电焊废气收集后未经处理直接排放，电焊车间水膜除尘设施不正常运行。另一个电焊车间电焊废气过滤箱全密封，没有开更换过滤芯口，沒有运行记录。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-204	7月4日	石家庄市	深泽县	工业园区（府前西路239号）	石家庄祥龙糖醇有限公司	河北省石家庄市深泽县S302(北环路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司处于停产状态，有2堆石灰露天堆放，未采取有效扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-205	7月2日	石家庄市	深泽县	后马里村向阳东路1号	河北鼎宏预拌混凝土有限公司	河北省石家庄市深泽县故前公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司没有生产，车间外面露天堆放砂石原料，尚未采取防尘措施，输送带和生产车间未完全密闭，车辆进出尚未安装轮胎自动清洗装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-206	6月30日	石家庄市	深泽县	留村乡留王庄	深泽县洁美生活垃圾处理厂	河北省石家庄市深泽县定深线留村乡留王庄村北	其他涉气环境问题	现场检查时，该垃圾处理厂正在使用中，未办理建设项目竣工环保验收手续，填埋产生的沼气未经处理，现有生活垃圾覆土不到位。	调查核实，依法查处，限期整改。	7月20日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-207	7月5日	石家庄市	深泽县	留村乡西南留村	留村乡西南留村一无名混凝土搅拌站	中国河北省石家庄市深泽县定深线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产，厂内物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-208	7月5日	石家庄市	深泽县	深泽镇	深泽县北环路和西苑街西行200米路北一物料堆场	中国河北省石家庄市深泽县S302(北环路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	深泽县北环路和西苑街西行200米路北一物料堆场露天堆放砂石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-209	7月5日	石家庄市	深泽县	西南留村定深路42号	深泽县众力采暖设备有限公司	河北省石家庄市深泽县定深线	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司工人正在焊接，有4个工人在操作焊接作业时，没有在焊接烟尘净化器下操作，焊接烟气未经处理直接排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-210	7月5日	石家庄市	深泽县	西南留村南	石家庄怀林环保设备制造有限公司	河北省石家庄市深泽县定深线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，但锅炉烟道和管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日