

附件

石家庄市元氏县督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-266	6 月 29 日	石家庄市	元氏县	南佐镇	平赞高速路项目十一分部预制梁场	中国河北省石家庄市元氏县井元公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，正在作业，发现以下问题：物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-02-267	6 月 26 日	石家庄市	元氏县	东张乡西付一村	元氏县百顺木器厂	中国河北省石家庄市元氏县	未安装治污设施	现场检查时正在生产，发现以下问题：1. 车间未按照环评要求进行密闭；2. 部分锯台未配套粉尘收集设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-268	6月30日	石家庄市	元氏县	黑水河乡西王家庄村	中国建筑有限公司平赞高速第八标段工地现场	中国河北省石家庄市元氏县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，发现以下问题：1. 施工场地未苫盖；2. 没有湿法作业。未严格落实建筑工地“六个百分之百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-269	6月25日	石家庄市	元氏县	赵同乡	沧县酉望园艺苗圃基地	中国河北省石家庄市元氏县井元路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现以下问题：1. 白灰堆场和部分施工场地未进行苫盖围挡；2. 现场施工未进行湿法作业；3. 施工现场有明显扬尘；4. 施工无环评。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月15日
HB-02-270	6月28日	石家庄市	元氏县	马村乡营里村	河北大华成套电气有限公司	中国河北省石家庄市栾城县G107(京深线)	未安装治污设施	现场检查时，正在生产，发现以下问题：该公司存在焊接工序，有一台焊接设备未按环评配套环保设备。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-271	7月2日	石家庄市	元氏县	南因镇东杜村	元氏县博天新型建材厂的露天喷漆点	中国河北省石家庄市元氏县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，正在生产，发现以下问题：在露天进行喷漆，无任何废气收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-272	6月27日	石家庄市	元氏县	南佐镇	石家庄市元氏县南佐镇无名场区	中国河北省石家庄市元氏县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现象检查时，物料露天堆放未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-273	6月29日	石家庄市	元氏县	前仙乡	前仙割岭中建七分部工地	中国河北省石家庄市元氏县井元公路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，发现以下问题：建筑用料及渣土露天堆放，严格落实建筑工地“六个百分之百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-274	6月28日	石家庄市	元氏县	马村镇	石家庄市佳收肥业有限公司	中国河北省石家庄市元氏县G107(京深线)	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，没有生产，发现以下问题：1. 环保设施配套不完善，无粉尘收集效果，车间扬尘明显，车间未密闭，整改不到位；2 部分县环保局查封封条有被撕掉的情况。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-275	6月27日	石家庄市	元氏县	苏阳乡车汪沟村	苏阳乡车汪沟村无名沙堆场	中国河北省石家庄市赞皇县 S033	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-276	6月26日	石家庄市	元氏县	宋曹镇	西解村燃气管喷漆点	中国河北省石家庄市元氏县 S9902(元氏立交桥)	未落实VOCs整治要求	现场检查发现以下问题，正在作业，存在燃气管露天喷漆情况，无任何废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-277	7月2日	石家庄市	元氏县	元氏县马村镇	张掖村信号塔旁无名堆场	中国河北省石家庄市元氏县石邢公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，有工人在作业，发现以下问题：堆场未采取苫盖等任何防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-278	7月2日	石家庄市	元氏县	元氏县马村镇张掖二村	元氏县马村镇张掖二村石邢公路旁无名沙场	中国河北省石家庄市元氏县石邢公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现以下问题：沙场物料堆未采取苫盖等防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-279	7月2日	石家庄市	元氏县	元氏县马村镇张掖学校育才路南	百惠超市对面无名工地	中国河北省石家庄市元氏县万年大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现以下问题：物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-280	6月26日	石家庄市	元氏县	宋曹镇	石家庄联兴电子有限公司	中国河北省石家庄市元氏县G107(京深线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，没有生产，发现以下问题：部分反应釜未配套气体粉尘收集处理设施；	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-281	6月27日	石家庄市	元氏县	元氏县南佐镇	南佐镇无名矿山	中国河北省石家庄市元氏县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，没有生产，露天矿山未采取防尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7月15日
HB-02-282	6月27日	石家庄市	元氏县	南佐镇	石家庄市元氏县井元公路无名工地	中国河北省石家庄市元氏县井元公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料堆场未落实任何防尘措施，场地有明显扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-283	7月1日	石家庄市	元氏县	宋曹镇	元氏县惠丰加油站后面无名喷漆房	中国河北省石家庄市元氏县S9902(元氏立交桥)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，没有进行作业，发现以下问题：有一喷漆房，没有配套环保设施，现场有喷漆原料和喷漆工具。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-284	7月1日	石家庄市	元氏县	宋曹镇	河北石油集团石化销售有限公司第八加油站	中国河北省石家庄市元氏县S033(元氏立交桥)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，正在经营，发现以下问题：1.卸油区未安装视频监控，无卸油时的监控录像；2.加油处未安装油气回收真空泵，给车辆加汽油时未进行油气回收；3.油罐上方常闭呼吸阀未关闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-285	6月30日	石家庄市	元氏县	殷村镇	石家庄建设集团有限公司（承建昊和国际文体城项目）	中国河北省石家庄市元氏县府前路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，正在施工，没有进行围挡，工地出口处洗车设施没有运行过，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-286	6月30日	石家庄市	元氏县	元氏县殷村镇	保艾尔云麓 建筑工地	中国河北省 石家庄市元 氏县石邢公 路	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时，没有施工， 工地门口有物料堆没有 苫盖。	严格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-287	6月30日	石家庄市	元氏县	元氏县殷村 镇政府旁	河北联谊建 筑承建碧水 苑工程	中国河北省 石家庄市元 氏县新开路	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时，发现以下 问题：工地施工建筑未 进行围挡，未严格落实 建筑工地“六个百分之 百”要求。	严格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-288	6月30日	石家庄市	元氏县	北褚镇	碧桂园湖光 山色建筑工 地	中国河北省 石家庄市元 氏县 S232(元南 路)	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时，发现以下 问题：工地未进行围挡， 场地没有苫盖，未严格 落实建筑工地“六个百 分百”要求。	严格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-289	6月27日	石家庄市	元氏县	苏阳乡	元氏县东发 机械厂	中国河北省 石家庄市元 氏县 X062	未安装治 污设施	现场检查时正在生产， 发现以下问题：焊接和 打磨工序未配套环保设 施。	按环评批复或排污许可证 要求安装治污设施，并确保 正常使用。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-290	6 月 27 日	石家庄市	元氏县	苏阳乡	纸屯村无名堆场	中国河北省 石家庄市元氏县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日