

附件

石家庄市长安区督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-318	6月27日	石家庄市	长安区	高营镇	古城东路118号露天堆场	中国河北省石家庄市长安区古城东路118号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，现场无施工，部分作业面未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-319	6月27日	石家庄市	长安区	高营镇	高营镇长泰搅拌站东侧道路路边堆场	高营镇（长泰搅拌站东侧道路）	物料堆场未落实扬尘治理措施	露天堆场未落实扬尘防治措施，道路扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-320	7月6日	石家庄市	长安区	高营镇	八方物流旁三鑫物流园内	中国河北省石家庄市长安区S101（高营大街）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现7台锅炉，2台0.5吨以下、5台0.8蒸吨以下燃煤锅炉，但锅炉烟道和管道未拆除，锅炉具备恢	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
								复使用能力。		
HB-02-327	6月27日	石家庄市	长安区	高营镇南高营立交桥西侧	渣土运输车（冀ABC229）	中国河北省 石家庄市长安区 G1811(黄石高速)	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，渣土车运输未苫盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
HB-02-328	7月6日	石家庄市	长安区	高营镇	三球鞋业厂内一车间	中国河北省 石家庄市长安区 S101(古城东路)	未安装治污设施	现场检查时，该厂正常生产，印染工艺未配套污染治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-329	7月6日	石家庄市	长安区	高营镇	石家庄金牧库房(三球鞋厂院内)	中国河北省 石家庄市长安区 S101(古城东路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.5吨以下燃煤锅炉，但锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-330	7月6日	石家庄市	长安区	高营镇	体育北大街三球鞋厂院内无名纺布厂	中国河北省 石家庄市长安区 S101(古城东	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，网格内发现一台0.1蒸吨吨以下燃煤锅炉，锅炉烟道和管道未拆除，锅炉具备	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
						路)		恢复使用能力。		
HB-02-331	6月26日	石家庄市	长安区	西兆通镇	西兆通小学 对面搅拌站	中国河北省 石家庄市长 安区西兆通 大街85号	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时，该搅拌站 未生产，搅拌站物料土 堆，传送带料仓未苫盖 围挡。	安装或完善污染治理设施， 确保工艺过程产生的粉尘 和大气污染物有效收集处 理。	7月15日
HB-02-332	6月26日	石家庄市	长安区	西兆通镇	鹏飞广告标 识制作	中国河北省 石家庄市长 安区石丰路	未安装治 污设施	现场检查时，该厂正常 生产，一名工人正在实 施手工焊接，一名工人 正在切割，厂内有一台 塑料板雕刻机未使用， 均未配套相应的治污设 施。	按环评批复或排污许可证 要求安装治污设施，并确保 正常使用。	7月15日
HB-02-333	6月27日	石家庄市	长安区	西兆通镇	长安区西兆 通镇露天堆 场	中国河北省 石家庄市长 安区 S9902(南高 营立交桥，钢 鑫冶金工业 园区东侧)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时，物料堆场 沙石露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物料 入棚入仓或建设挡风抑尘 网，并采取洒水、喷淋、苫 盖等综合措施。	7月15日
HB-02-334	6月26日	石家庄市	长安区	西兆通镇	石家庄万高 家具有限公	中国河北省 石家庄市长	治污设施 不正常运	现场检查时，该厂正常 生产，安装有粉尘收集	按环评批复或排污许可证 要求安装治污设施，并确保	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
					司	安区村前路	行	设施，但排气筒出口设有旁路。	正常使用。	
HB-02-335	6月26日	石家庄市	长安区	西兆通镇	长安区帝曼欧家具厂	中国河北省石家庄市长安区村前路	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂有一名工人正在进行裁切木板加工，粉尘治理设施未运行。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日