

附件

太原市尖草坪区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-030	6月26日	太原市	尖草坪区	柴村街道办事处	中国建业北排洪渠项目	中国山西省太原市尖草坪区文兴路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-031	6月26日	太原市	尖草坪区	柴村街道办事处	柴村回迁房10号楼北侧工地	中国山西省太原市尖草坪区昌盛东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地部分未施工裸露土地未完全覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-032	6月26日	太原市	尖草坪区	柴村街道办事处	中建五局万科公园施工项目	中国山西省太原市尖草坪区	未安装治污设施	现场检查时该工地正在生产。现场存在问题：1. 现场发现，该工地内有施工配件加工设施，检查时正在进行焊接生产，未配套污染防治设施，焊接烟气未经收集处理直接排放；2. 现场检查时，发现工地内有多处喷漆场地，有原件（未喷漆），有成品（喷漆完成的），但现场未喷漆作业；3. 现场工地，未落实6个100%，配套建设的洗车设施，检查时有车辆开出工地但未启动运行洗车装置。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用；严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月15日
SX-02-033	6月28日	太原市	尖草坪区	光社街道办事处	太原市恒山路西太原市第五十九中学西侧一无名企业	太原市恒山路西太原市第五十九中学西侧	未安装治污设施	现场检查时该企业未生产，但有近期生产痕迹。存在问题：检查时发现，该企业场地内有大面积露天喷漆痕迹，部分钢结构件表面油漆尚未干透，厂区西北侧小库房内存有大量油漆原料。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-034	7月4日	太原市	尖草坪区	光社街道办事处	晋A21138渣土车	中国山西省太原市尖草坪区光社街道办事处新店村高铁桥下	渣土车覆盖不完全	检查时发现太原市尖草坪区光社街道办事处新店村高铁桥下车牌号晋A21138渣土车运输渣土未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-035	7月4日	太原市	尖草坪区	光社街道办事处	冀 ACB973 渣土车	中国山西省太原市尖草坪区光社街道办事处新店村高铁桥下	渣土车覆盖不完全	检查时发现太原市尖草坪区光社街道办事处新店村高铁桥下车牌号冀 ACB973 运输渣土车未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
SX-02-036	7月1日	太原市	尖草坪区	汇丰街道办事处	中国山西省太原市尖草坪区西中环路和北中环交叉处原果树场内西部一无名企业	中国山西省太原市尖草坪区西中环路和北中环交叉处原果树场内西部	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现太原市尖草坪区西中环路和北中环交叉处原果树场内西部一无名企业院内有两台蒸发量小于1吨的燃煤锅炉未拆除，烟道未拆除，未断开。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
SX-02-038	6月28日	太原市	尖草坪区	尖草坪街	山西太钢不锈钢股份有限公司	中国山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业正在生产。存在问题：该企业多处物料露天堆放，未采取覆盖，密闭等扬尘抑制措施；火车来料翻车机未作业，但配套喷淋抑尘设施损坏，未及时修复。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-039	6月30日	太原市	尖草坪区	南寨街道办事处	中国山西省太原市尖草坪区大同路329号工地	中国山西省太原市尖草坪区大同路329号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该工地正在施工。 存在问题：工地内有露天喷漆作业面，有近期喷漆痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
SX-02-040	6月30日	太原市	尖草坪区	向阳镇	中国山西省太原市尖草坪区大同路人和美老年公寓项目三期工程项目	中国山西省太原市尖草坪区阳兴大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地正在打桩施工。 存在问题：1. 现场围挡不完全。2. 未采取湿法施工措施。3. 地面未硬化。4. 无车辆冲洗设施。5. 裸露地面未覆盖。6. 物料堆未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日