

附件

太原市娄烦县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-045	7月2日	太原市	娄烦县	S217(岚马线)	无名汽修厂(娄烦腾达汽修部旁)	山西省太原市娄烦县S217(岚马线)	未安装治污设施	现场检查该单位正在经营,建设有一座喷漆烤房,检查时未进行喷漆作业,但未建设VOCs治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
SX-02-046	7月2日	太原市	娄烦县	S217(岚马线)	太原市娄烦县会军焊接厂	山西省太原市娄烦县S217(岚马线)	未落实VOCs整治要求	现场检查,该单位正在经营,露天进行油漆涂刷,现场油漆味严重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
SX-02-048	7月7日	太原市	娄烦县	S217 岚马线	渣土车运输无遮盖	山西省太原市娄烦县S217(岚马线)	渣土车覆盖不完全	现场检查,该渣土车(晋A81863)在运输渣土过程中未遮盖。	依法查处,加大检查力度。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-049	7月7日	太原市	娄烦县	北大街	娄烦县金沙浴业	山西省太原市娄烦县北大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查，该单位正在经营，发现两台0.3蒸吨左右的燃煤锅炉，一台停用，一台正在使用，烟气未经处理直接排放，未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
SX-02-051	7月5日	太原市	娄烦县	大京线	原娄烦县二水泥厂内石料堆场	山西省太原市娄烦县大京线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该石料堆场未完全采取遮盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-052	7月2日	太原市	娄烦县	娄烦县城南大街101号	娄烦县洋美佳大酒店院内南边房屋	山西省太原市娄烦县南大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查，在洋美佳大酒店院内南侧一房屋内发现一台15型取暖炉未使用，但未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
SX-02-053	7月7日	太原市	娄烦县	娄烦县城南区外环路骏马沟1排1号	娄烦县长祥驰汽车修理厂	山西省太原市娄烦县S217(岚马线)	未安装治污设施	现场检查该企业正在生产，建设有一座喷漆烤房但未建设配套的VOCs治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-054	7月3日	太原市	娄烦县	娄烦县杜交曲镇策马村玉马沟	山西银焱集团娄烦东升煤焦有限公司	娄烦县杜交曲镇策马村玉马沟	工业粉尘无组织排放	现场检查，该企业正在生产，存在如下环境问题：1. 原煤堆场四周未按环评要求建设防尘网和洒水装置。部分原煤、焦粉露天堆放未苫盖；2. 破碎工序未生产，但履带输送机密封廊道部分损坏，无法做到密封作业。配套的布袋除尘器老化严重，除尘器反吹气泵气管断离；3. 焦炉有废气逃溢无组织排放；4. 尾气设有应急排放闸门，尾气可通过应急闸门不通过脱硫设施直接向外环境排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
SX-02-055	7月5日	太原市	娄烦县	娄烦县盖家庄乡万子村煤窑沟	娄烦县庆达石料有限公司	山西省太原娄烦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该企业未生产，存在如下环境问题：1. 厂区内道路及地面、进出厂区道路均未硬化，未及时洒水，扬尘严重；2. 石块、石子等物料堆场遮盖不到位，有扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-057	7月7日	太原市	娄烦县	娄烦县娄烦镇娄家庄村	娄烦县小朱汽车修理厂	山西省太原娄烦县大京线	未安装治污设施	现场检查该企业正在经营，存在如下环境问题：建有喷漆烤房一座，未建设配套的VOCs治理设施。露天喷漆现象，VOCs废气未收集处理。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用；含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-058	7月7日	太原市	娄烦县	娄烦县娄烦镇三元村1排10号	娄烦县代蟬电焊服务部	山西省太原市娄烦县S217(岚马线)	未安装治污设施	现场检查该企业正在经营，建有一座喷漆烤房，未建设配套的VOCs治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-059	7月6日	太原市	娄烦县	娄烦县庙湾乡水峪村上街	娄烦县强玉养殖专业合作社	娄烦县庙湾乡水峪村上街	其他涉气环境问题	现场检查发现，该养殖场紧靠居民点，目前蛋鸡存栏14000羽，存在如下的环境问题：鸡舍产生的臭气利用强排风装置直接外排，未安装臭气收集处理设施，现场臭味强烈。	调查核实，依法查处，限期整改。	7月20日
SX-02-060	7月3日	太原市	娄烦县	娄烦县天池店乡上冶南村	娄烦县旭勇新型墙体建材厂	山西省太原市娄烦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该企业正在生产，存在如下环境问题：厂区内物料未完全采取覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-061	7月4日	太原市	娄烦县	马家庄乡西会村	原娄烦县红岩矿业有限公司内露天焊割点	山西省太原市娄烦县S104	未安装治污设施	现场检查，该单位进行露天氧气切割作业，无任何污染防治措施，产生大量黑烟气直排外环境。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-062	7月5日	太原市	娄烦县	马家庄乡张家庄村	娄烦县运通停车场	山西省太原市娄烦县S217	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该单位正在经营，存在如下环境问题：废旧厂房拆除的建筑垃圾未采取遮盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-063	7月7日	太原市	娄烦县	水峪村	娄烦县水峪村养猪户	山西省太原市娄烦县水峪村	其他涉气环境问题	经现场检查，该养猪户建有猪舍3座，成猪存栏约40头，母猪2头，仔猪约30只，属于非规模化养殖，存在如下环境问题：猪舍未安装臭气收集处理装置，现场臭味强烈。	调查核实，依法查处，限期整改。	7月20日
SX-02-064	7月6日	太原市	娄烦县	新舍科村	新舍科村旧洗煤厂内煤炭中转场	山西省太原市娄烦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，存在如下环境问题：煤炭露天堆放，未采取遮盖措施；	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-065	7月2日	太原市	娄烦县	姚罗村	小李钣金喷漆快修中心	山西省太原市娄烦县S217(岚马线)	未安装治污设施	现场检查，该单位正在经营，建有一座喷漆烤房，未安装VOCs治理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日