

附件

唐山市丰南区督办问题清单

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-420	6 月 30 日	唐山市	丰南区	东田庄乡	东田庄收 费站旁无 名堆场	中国河北 省唐山市 丰南区东 田庄乡 (205 国道、 东田庄收 费站隔壁)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	该堆场位于丰南区东田庄乡 205 国道、东田庄收费站隔 壁，地面未硬化，堆放有大量 建筑垃圾，未采取任何措 施防治扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-02-421	6 月 30 日	唐山市	丰南区	东田庄乡	崔文顺料 厂	中国河北 省唐山市 丰南区东 田庄乡 (205 国道 旁)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时存在的问题：砂 石料、煤矸石露天堆放未苫 盖，未采取有效防治扬尘措 施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7 月 15 日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-422	7月2日	唐山市	丰南区	丰南镇	中国核工业华兴建设有限公司海岸新城丁香苑项目工地	中国河北省唐山市丰南区友谊大街与西南环线交叉口东南角	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。渣土堆未苫盖，施工场地内路面未洒水降尘，建筑工地未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-423	7月2日	唐山市	丰南区	丰南镇春阳街东	唐山丰南碧桂园湖岸名邸项目一二标段工地	中国河北省唐山市丰南区春阳街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在以下问题：1. 土方开挖未采取湿法作业；2. 渣土堆场有大部分未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-424	7月2日	唐山市	丰南区	丰南镇铁西路	丰南区嘉诚新庄园住宅小区项目工地	中国河北省唐山市丰南区铁西路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在作业，发现存在以下问题：1. 渣土堆未苫盖；2. 施工场地未硬化；3. 土方开挖未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-425	7月1日	唐山市	丰南区	柳树圈镇	丰碱线二胡育牛场旁无名堆场	中国河北省唐山市丰南区临港区沿海路丰碱线(二胡育牛场旁)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现一露天物料堆场，存在问题：露天堆放有大量渣土、砂石料，未采取有效防止扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-426	7月1日	唐山市	丰南区	柳树圈镇	丰碱线边无名堆场	中国河北省唐山市丰南区临港开发区沿海路路边(丰碱巷)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现一大型堆场，存在问题：露天堆放有大量渣土、砂石料，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-427	7月3日	唐山市	丰南区	西葛镇东尖坨村	西葛镇东尖坨村露天堆场	中国河北省唐山市丰南区西葛镇东尖坨二村丰碱线路边	物料堆场未落实扬尘治理措施	此处原为一大型砖厂，废弃后场区堆放有大量建筑垃圾、渣土、煤灰、生活垃圾，未苫盖，也未采取其它防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日