附件

唐山市丰润区督办问题清单

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-428	6月25日	唐山市	丰润区	报喜坨村 口	报喜坨村 口(物料堆 场)	中国河北 省唐山市 丰润区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时物料露天堆放未 苫盖,未采取有效防治扬尘 措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式;块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-429	6月26日	唐山市	丰润区	丰润区流 沙河镇	唐山市汇 丰实业有 限公司	中国河北 省唐山市 丰润区 G102(京哈 线)	工业粉尘 无组织排 放	检查时发现,该企业正在生 产,存在问题:切割车间存 在无组织排放,部分收集装 置破损。	安装或完善污染治理设施,确保工 艺过程产生的粉尘和气态污染物 有效收集处理。	7月15日
HB-02-430	6月25日	唐山市	丰润区	高家庄村 口对面北 行50米	高家庄村 牌对面北 行50米	中国河北 省唐山市 丰润区丰 津线	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	大量物料未苫盖,未采取抑 尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	7月10日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-432	6月29日	唐山市	丰润区	石各庄镇 小令公庄 村南	唐山开晟 源纸制品 有限公司	中国河北 省唐山市 丰润区	工业粉尘 无组织排 放	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.厂区内物料堆未苫盖；2.生物质锅炉排气筒附近漏气严重，烟尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-433	6月25日	唐山市	丰润区	小谷庄村 斜对面	唐山市丰 润区永兴 高频焊管 厂	中国河北 省唐山市 丰润区丰 津线	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时该企业未生产，但有生产迹象，厂区未采取抑尘措施，切割环节未上除尘设备，粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-434	7月8日	唐山市	丰润区	新军屯镇 张秀庄村	浩丰管厂 对面无名 料堆场	河北省唐 山市丰润 区S027(玉 新线)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	检查时发现，该场地未生产，到场地内堆存煤矸石物料堆，未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-435	7月8日	唐山市	丰润区	新军屯镇 郑八庄	唐山市丰 润区锦霖 制本厂	中国河北 省唐山市 丰润区 S027(玉新 线)	新发现清 单外应淘 汰燃煤锅 炉	检查时发现，该企业正在生产，有1台0.5蒸吨燃煤锅炉，未拆除，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-436	7月1日	唐山市	丰润区	杨官林镇 海鑫养殖场旁	杨官林镇 海鑫养殖场旁无名 物料群	中国河北省唐山市 丰润区	物料堆场 未落实扬尘治理措施	现场检查发现一沙石料堆，存在以下问题：沙石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-437	7月7日	唐山市	丰润区	银城铺乡 大八里村	唐山市丰润区牡丹 建材厂	河北省唐山市丰润区	工业粉尘 无组织排放	检查时发现，该企业未生产，搅拌漆和做腻子粉尘未得到有效收集，工业粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-438	6月29日	唐山市	丰润区	银城铺镇 大八里村	唐山市丰润区满意 木门厂	中国河北省唐山市 丰润区	工业粉尘 无组织排放	检查时发现，该企业未生产，存在问题：1.切割车间粉尘严重，吸尘器数量不足，粉尘无组织排放；2.面漆车间异味大，VOCs气体无组织排放。其它烤漆车间VOCs气体处理设施未开启。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-439	7月7日	唐山市	丰润区	银城铺镇 大巴里村	唐山艺嘉展柜制作 有限公司	河北省唐山市丰润区	工业粉尘 无组织排放	检查时发现，该企业正在生产，切割环节粉尘未得到有效收集，粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-508	6月27日	唐山市	丰润区	任各庄镇	利达水泥制品厂	中国河北省唐山市 高新区	物料堆场 未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在问题：1.原料露天堆放，未苫盖；2.厂区内路面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日