

附件

唐山市乐亭县督办问题清单

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-451	6 月 30 日	唐山市	乐亭县	古河乡	乐亭县渤海包装制品厂	河北省唐山市乐亭县汀李线	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业能提供营业执照，未能提供环评资料，有生产迹象。存在问题：1. 进料口有原料，设备通电随时可以运行；2. 有光氧化处理设备，但设备未通电未运行；3. 废气管道有支管，这部分废气未能通入处理设施处理，有直接排放的可能性。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7 月 10 日
HB-02-452	6 月 26 日	唐山市	乐亭县	姜各庄镇	乐亭县姜各庄镇东存塑料厂	河北省唐山市乐亭县 S364	清单内整改类“散乱污”未完成整改	清单内散乱污企业，现场检查时发现设备已拆除清空，断水断电已完成，存在问题：1. 原料和产品未清空，暂存于原车间。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7 月 15 日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-453	7月5日	唐山市	乐亭县	经济开发区	唐山裕宁实业有限公司	河北省唐山市乐亭县S364	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业停产。镀锌工序配备布袋除尘器，酸洗工序配备酸雾吸收塔。存在问题：两条生产线锌锅保温中，所配套的布袋除尘器未运行，其中一台锌锅密闭罩未密闭，处于敞开状态。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-454	7月1日	唐山市	乐亭县	乐亭工业园区	创业一街道路修缮工程	河北省唐山市乐亭县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地开挖土方大量裸土未苫盖，出入车辆未有冲洗，挖土机未有湿法作业，车辆经过时扬尘严重，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-455	7月6日	唐山市	乐亭县	乐亭镇	棘坨村无名料场	河北省唐山市乐亭县乐北线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该料场挖掘机正在挖掘石粉，未采用湿法作业，石粉料堆未苫盖，无围挡，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-456	6月29日	唐山市	乐亭县	汀流河镇	乐亭县明星玻璃珠有限公司	河北省唐山市乐亭县平青乐线	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 破碎筛分工艺的出料口未按照环评要求安装集气罩，仅用简易编织袋作为抑尘方法；2. 四条成品筛分生产线未按环评报告要求安装密闭集尘罩，产品包装口未安装集尘罩；3. 物料传送带未密闭；4. 车间内积尘严重，未有抑尘设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-457	6月27日	唐山市	乐亭县	新寨镇	乐亭县新寨黎明网套厂	河北省唐山市乐亭县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，后临时性停产。该企业能提供新建网套加工项目建设项目环境影响报告表，未能提供其他验收资料。现场检查发现，混料槽未按环评要求配套建设吸尘罩，没有其他除尘设备，生产过程中有粉尘排放，通过墙上排风扇外排。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日