

附件

唐山市路北区督办问题清单

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-458	6月29日	唐山市	路北区	韩城镇前 新庄村	前新庄村 物料堆场	中国河北省唐山市 路北区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，大量黑色物 料露天堆放，未苫盖，未采 取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-459	7月6日	唐山市	路北区	韩城镇邱 柳线	车之道汽 车修理	中国河北省唐山市 路北区	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查时喷漆工序未作 业，未配套 VOCs 收集处理设 施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密 闭工艺或在有集气系统的密闭空 间进行，收集后的废气经处理达标 后排放。	7月15日
HB-02-460	6月29日	唐山市	路北区	韩城镇唐 通公路	宏永烧烤 涮灶台鱼	中国河北省唐山市 路北区	新发现清 单外应淘 汰燃煤锅 炉	有 0.1 蒸吨冬季取暖燃煤锅 炉一台，现场检查时未使用， 具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造 任务。	7月10日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-461	6月29日	唐山市	路北区	韩城镇中 门庄村北	佳阳门窗 股份有限 公司	中国河北 省唐山市 路北区韩 城镇	新发现清 单外应淘 汰燃煤锅 炉	现场检查发现一台：0.2 蒸吨 燃煤锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造 任务。	7月10日
HB-02-462	6月30日	唐山市	路北区	果园乡	李官屯村 加气站对 面物料堆 场	中国河北 省唐山市 路北区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	原料露天堆放，未苫盖，未 采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-463	6月29日	唐山市	路北区	前新庄村	立宏养殖 厂	中国河北 省唐山市 路北区 S361(唐通 路)	新发现清 单外应淘 汰燃煤锅 炉	现场检查时发现 0.5 蒸吨燃 煤锅炉 1 台、1 蒸吨燃煤锅炉 1 台，未使用，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造 任务。	7月10日
HB-02-465	6月30日	唐山市	路北区	果园乡	唐山新城 吾悦广场 工地	路北区长 宁西道与 学院北路 交口处	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时正在施工，该施 工工地渣土未苫盖，未严格 落实建筑工地“六个百分百” 要求。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	7月10日