

附件

唐山高新技术产业开发区督办问题清单

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-501	6月26日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	高新区	高新区马家屯龙泽国际	中国河北省唐山市路北区荣华东道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该建筑工地裸土未覆盖，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-502	6月25日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	任各庄镇宋各庄村	原河北华夏永安建筑安装工程有限公司	河北省唐山市丰润区G112(唐丰路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	原“河北华夏永安建筑安装工程有限公司”厂区的锅炉房内发现一台约1蒸吨卧式反烧制气炉，锅炉未使用，但锅炉管路烟囱等均未拆除，锅炉房内堆有一堆散煤，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-503	6月26日	唐山市	唐山高新技术产业开发区	荣华道	唐山热力公司工地	中国河北省唐山市路北区荣华东道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	工地未完全苫盖，工地雾炮机未使用，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
							求			
HB-02-504	6 月 25 日	唐山市	唐山高新技术产业 开发区	三益庄	唐山亚特 专用汽车 有限公司	中国河北 省唐山市 路北区	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时，该企业正常生产，存在问题：1. 第一、第二锻造车间有个别焊接工序未配套烟气收集处理设施；2. 第一锻造车间内焊接和切割烟气无组织排放严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
HB-02-505	6 月 25 日	唐山市	唐山高新技术产业 开发区	三益庄	隆达骨质 瓷有限公 司	中国河北 省唐山市 路北区	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查时施釉工序和 2 台天然气窑炉正在生产，彩烤没有生产。存在问题：1. 彩烤工序建有 VOCs 处理设施，但 VOCs 废气收集管与原废气直排口管路仍连通，存在 VOCs 废气直排嫌疑；2 施釉工序废气收集设施封闭不严，存在无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 15 日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-506	6 月 25 日	唐山市	唐山高新技术产业 开发区	宋各庄	高君出租 厂房内	中国河北省唐山市 丰润区	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时未生产，存在问题：焊接，切割工序未配套收集处理设施，工业粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
HB-02-507	6 月 25 日	唐山市	唐山高新技术产业 开发区	宋各庄村	凌云机械 加工（宋各 庄村口以 南，唐丰路 西侧）	中国河北省唐山市 丰润区 G112(唐丰 路)	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时企业未在生产，存在问题：1. 督查人员检查时，工人从现场离场，现场车间有原料、产品和半成品，有明显生产的迹象；2. 焊接工序的焊烟净化器 2 台，烟气收集管道均已拆除，电源线头已剪断。工业粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
HB-02-509	6 月 27 日	唐山市	唐山高新技术产业 开发区	詹官屯村	老庄子镇 詹官屯村 档案柜厂	中国河北省唐山市 丰润区	未安装治 污设施	现场检查时，该不知名企业在生产，存在问题：焊接和喷涂工序无任何污染防治设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日