

附件

## 郑州市郑东新区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-043	7月1日	郑州市	郑东新区	白沙镇	郑州市郑东新区热电有限公司	中国河南省郑州市郑东新区白沙镇商都路与电厂路交叉口向北500米路西	超标排污或未执行超低排放标准	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1#机组废气自动监测数据显示2018年6月30日8时—14时氮氧化物超标。	调查核实，开展监督性监测，依法查处超标行为。	7月20日
HN-02-044	6月27日	郑州市	郑东新区	白沙镇	河南旭龙再生资源有限公司	郑州市郑东新区白沙镇商都路于前程路交叉口200米处	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业大量物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-045	6月27日	郑州市	郑东新区	白沙镇	郑州市郑东新区(前程)建筑垃圾消纳场	中国河南省郑州市郑东新区白沙镇商都路与前程路交叉口向西200米处	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该企业未生产。存在问题:1.大量建筑垃圾和土堆未苫盖;2.场区内主要道路未硬化,地面扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-046	7月1日	郑州市	郑东新区	白沙镇	郑东新区永盛家园项目二期	中国河南省郑州市郑东新区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,该工地正在作业。存在问题:1.建筑垃圾未苫盖;2.未采取湿法作业,扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-047	6月27日	郑州市	郑东新区	圃田乡	郑汴物流快速通道与惠民四路交叉口无名物料堆场	中国河南省郑州市郑东新区郑汴物流快速通道与惠民四路交叉口向西100米路南。	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,位于金水区郑汴物流快速通道与惠民四路交叉口向西100米处,约7000平方土方未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-048	7月6日	郑州市	郑东新区	商都路办事处	市政绿化堆土石武高铁公园D标	中国河南省郑州市郑东新区东三环高架与商都路交叉口东南	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,该工地正在作业。存在问题:1.施工时未采取湿法作业;2.部分裸土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日