

附件

保定市涞源县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-------|------------------|--------------------|-----------|--|------------------------|-------|
| HB-03-375 | 7月14日 | 保定市 | 涞源县 | 城区办事处 | 涞源县天合利汽车服务有限责任公司 | 河北省保定市涞源县G108(百泉路) | 治污设施不正常运行 | 现场检查时发现,该企业烤漆房内有刚喷涂完毕的汽车配件,烤漆房仪表盘显示烤漆房内温度29摄氏度,油漆废气通过管路经活性炭箱及光催化氧化处理设施后由引风机抽至外环境有组织排放。检查时活性炭箱内无活性炭,光催化氧化装置未开启,废气通过引风机直排。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。 | 8月10日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|---------|-----------------|--------------------|---------------|---|---|-------|
| HB-03-376 | 7月16日 | 保定市 | 涿源县 | 涿源县北石府乡 | 涿源县顺达煤场 | 河北省保定市涿源县G108(百泉路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |
| HB-03-377 | 7月13日 | 保定市 | 涿源县 | 涿源镇 | 涿源县家豪汽车销售服务有限公司 | 河北省保定市涿源县G112(京昆线) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月30日 |
| HB-03-378 | 7月14日 | 保定市 | 涿源县 | 涿源镇 | 涿源县景皓中空玻璃门窗有限公司 | 河北省保定市涿源县G112(京昆线) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现,有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月30日 |
| HB-03-379 | 7月14日 | 保定市 | 涿源县 | 涿源镇 | 涿源县奥利新型建材有限公司 | 河北省保定市涿源县 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现,有一台0.2蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月30日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|---------|-------------------|--------------------|---------------|--|---|-------|
| HB-03-380 | 7月18日 | 保定市 | 涞源县 | 王安镇 | 涞源县东华浴池 | 河北省保定市涞源县G108(百泉路) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时发现，有一台0.4蒸吨燃煤锅炉（炉膛内有正在燃烧的煤块），未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月30日 |
| HB-03-381 | 7月14日 | 保定市 | 涞源县 | 杨家庄镇 | 渣土运输车（晋BKC56挂运输车） | 河北省保定市涞源县G112(京环线) | 渣土车覆盖不完全 | 现场检查时发现，渣土运输车（晋BKC56挂运输车）运输散煤未采取防治扬尘措施。 | 依法查处，加大检查力度。 | 8月10日 |
| HB-03-382 | 7月13日 | 保定市 | 涞源县 | 杨家庄镇木吉村 | 涞源县金鹏废石加工有限公司 | 河北省保定市涞源县 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时企业正在生产，存在问题：现场有大量砂石未苫盖，扬尘隐患大。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |
| HB-03-383 | 7月13日 | 保定市 | 涞源县 | 杨家庄镇木吉村 | 涞源县水泥厂 | 河北省保定市涞源县腾飞街 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时该水泥厂未生产，存在问题：原料堆场未苫盖，周边无围挡。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 8月10日 |