

附件

沧州市东光县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-437	7月16日	沧州市	东光县	大单镇	大单镇车之颜钣金喷漆	河北省沧州市东光县大单镇S383省道，路北侧一排门脸房的其中一家	未落实VOCs整治要求	现场检查时，喷漆房未安装VOCs收集和处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-438	7月16日	沧州市	东光县	大单镇	大单镇万达钣金喷漆	河北省沧州市东光县大单镇省道S383路北侧，一排门脸房中左侧一家	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该喷漆店正在营业，喷漆工序无VOCs收集和处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-439	7月17日	沧州市	东光县	东光县东光镇西屯村	东光县跃欣彩印有限公司	河北省沧州市东光县惠源路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，制袋机有加热工序，未采取有机废气处理措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-440	7月15日	沧州市	东光县	东光镇	东光县楚天塑料有限公司	河北省沧州市东光县北外环致远街3号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司正在生产，口模延流工序未安装集气罩，塑料热处理产生的有机废气呈无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-441	7月17日	沧州市	东光县	东光镇	东光县骏辉塑业有限公司	河北省沧州市东光县东光镇西安屯村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产，复合机连接光氧催化设备的管道破裂，光氧催化设备配套的鼓风机外壳没有温度，设备未开启。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-442	7月17日	沧州市	东光县	东光镇	东光县东光镇王炳义建材门市部	河北省沧州市东光县邮政路91号（北京中图石油北侧）	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-443	7月18日	沧州市	东光县	东光镇	东光县自强塑料废品回收站	河北省沧州市东光县东光镇G104(京福线)西安屯村	未安装治污设施	现场检查时未生产，塑料破碎环节为安装治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-444	7月18日	沧州市	东光县	东光镇	省道 s383 百信肛肠医院旁一建筑工地	河北省沧州市东光县迎宾大道百信肛肠医院旁一建筑工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时工地正在施工，裸土未苫盖，围挡不全。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-445	7月19日	沧州市	东光县	东光镇	东光镇博通钣金	河北省沧州市东光县普照大街44号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽修店正在营业，喷漆作业环节未建设有机废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-446	7月19日	沧州市	东光县	东光镇	汇通汽修钣金喷漆	河北省沧州市东光县邮政路223号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽修店正在营业，喷漆作业环节未建设有机废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-447	7月19日	沧州市	东光县	东光镇	东光县久诚汽车维修门市部	河北省沧州市东光县东光镇五里村武千路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽修店正在进行喷漆作业，但未建设有机废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-448	7 月 19 日	沧州市	东光县	东光镇	东光镇华美喷漆	河北省沧州市东光县育才大街 69 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽修店正在进行喷漆作业，但未建设有机废气治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8 月 10 日
HB-03-449	7 月 21 日	沧州市	东光县	东光镇	东光县体育场项目	河北省沧州市东光县府前大街北侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该项目正在施工，进出口车辆冲洗设施长期被其他车辆占用，不能正常使用。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 30 日
HB-03-450	7 月 22 日	沧州市	东光县	东光镇	东光县立新塑料包装有限公司	河北省沧州市东光县 G104(京福线)	治污设施正常运行	现场检查时发现，该厂印刷和复合工序正在生产，光氧催化净化设施未使用，生产产生的挥发性有机物通过风机直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8 月 10 日
HB-03-451	7 月 21 日	沧州市	东光县	东光镇西关村	沧州华如辊业有限公司	河北省沧州市东光县东升路	治污设施正常运行	现场检查时，该企业正在生产，进行焊接作业时未使用焊接烟尘净化器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8 月 10 日