

附件

沧州市运河区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-534	7月19日	沧州市	运河区	渤海西路	渣土运输车 (冀 JZ6865)	河北省沧州市 运河区 S331(渤海西 路)	渣土车覆盖不 完全	现场对沧州市运河区渤海西路检查时发现,牌号为冀 JZ6865 的渣土运输车辆未采取密闭措施上路行驶。	依法查处,加大检查力度。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-535	7月10日	沧州市	运河区	朝阳路59号西数1号	沧州市运河区一抹平汽车维修部	河北省沧州市运河区朝阳街59号	未落实VOCs整治要求	该企业主要从事汽车修理、保养，正在营业，现场检查时发现：1. 该企业有一个烤漆房，正在使用，配套环保设施未运行；2. 未设调漆间，调漆作业位于修理车间的一个角落，现场有异味，未配备废气收集处理设施；3. 喷漆件于露天晾晒。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-536	7月10日	沧州市	运河区	海河西路冀沧果品批发市场西行100米路南	沧县隆泰汽车维修厂	河北省沧州市运河区G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现：该企业调漆作业在喷漆工位旁边进行，调漆场所有异味且未安装废气收集处理设施，调漆产生的VOCs废气直排大气。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-537	7月12日	沧州市	运河区	鲲鹏饲料南200米	沧州市新科力数控机箱有限公司	河北省沧州市运河区	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，烤箱固化在运行，配备的光氧催化环保设施未开启，固化产生的有机废气直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-538	7月12日	沧州市	运河区	刘胖庄村北600米1排1号	沧州市运河区林晨家具厂	河北省沧州市运河区	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，石材切割场所敞开，未配套粉尘收集设施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-539	7月11日	沧州市	运河区	南陈屯乡307国道旁	沧州市政混凝土搅拌站	河北省沧州市运河区G307(歧银线)力顺主题酒店南侧院内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-540	7月11日	沧州市	运河区	南陈屯乡307国道旁(沧州市政搅拌站旁)	南陈屯乡307国道旁(沧州市政搅拌站旁)无名物料堆场	河北省沧州市运河区G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-541	7月14日	沧州市	运河区	太原路	沧州瑞泰保源泊车设备有限公司	河北省沧州市运河区S331(太原路)	未安装治污设施	现场检查时正在生产，焊接工序未配备环保设施，焊烟直排大气；喷漆作业环节未配套污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-542	7月14日	沧州市	运河区	太原路大杨庄公交站前方北侧	三合彩钢厂	河北省沧州市运河区S331(太原路)	未安装治污设施	现场检查时正在生产,焊接工序未配备焊烟净化器,彩钢板复合设备未配套有机废气污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日
HB-03-543	7月14日	沧州市	运河区	西外环全兴路	沧州市中兴印刷有限公司	河北省沧州市运河区	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产,但配备的光氧催化环保设备未运行。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日
HB-03-544	7月9日	沧州市	运河区	新华西路85号	沧州运祥汽车销售服务有限公司	河北省沧州市运河区新华西路辅路	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业从事汽车销售、维修服务,二楼有一间调漆间,调漆间内有异味,未安装VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-545	7月9日	沧州市	运河区	新华西路85号	沧州东风南方沧运汽车销售服务有限公司	河北省沧州市运河区新华西路辅路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,维修车间二楼两个烤漆房正在使用,配套的环保设施未运行,二楼调漆间门、窗处于敞开状态,未安装废气收集处理设施,现场有异味,该场所内有大量漆桶及喷枪。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-546	7月14日	沧州市	运河区	迎宾大道 路东白家 口新村216 号	沧州市靓车坊 汽车维修有限 公司	河北省沧州市 运河区迎宾北 大道	未落实VOCs整 治要求	现场检查时，调漆间产生 的有机废气未采取有效 防治措施。	含VOCs物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处 理达标后排放。	8月10日
HB-03-547	7月9日	沧州市	运河区	迎宾大道 新华西路 交叉口	沧州沧运汽车 快修服务连锁 有限公司	河北省沧州市 运河区迎宾北 大道	未落实VOCs整 治要求	该企业主要从事汽车修 理、保养，现场检查时发 现：1. 该企业有一个烤漆 房，正在使用，配套环保 设施未运行；2. 未设调漆 间，调漆作业位于烤漆房 旁边，现场有异味，未安 装废气收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处 理达标后排放。	8月10日
HB-03-548	7月22日	沧州市	运河区	永安南大 道	学府汽配北 边汽修厂	河北省沧州市 运河区永安南 大道	未落实VOCs整 治要求	现场检查时正在营业，烤 漆房无环保设施，喷漆、 烤漆作业时产生的VOCs 直排大气。	含VOCs物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处 理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-549	7月16日	沧州市	运河区	永济大桥与顺河东街交叉口火火的店南5米	火火的店南5米处露天焚烧电缆	河北省沧州市运河区永济大桥	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，村民晚间焚烧铜电缆，现场有明显刺鼻气味。	依法查处，加大检查力度。	7月30日
HB-03-550	7月16日	沧州市	运河区	运河区激光产业园15号	河北华工森茂特激光科技有限公司	河北省沧州市运河区永安北大道	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，焊接工序在作业，配备的焊烟净化器未开启。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HB-03-452	7月9日	沧州市	运河区	运河园区	河北中冷冷却设备有限公司	河北省沧州市运河区S331(迎宾北大道)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业玻璃钢生产线正常生产，配套光催化氧化设备未开启。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日