

附件

唐山市丰南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-221	7 月 20 日	唐山市	丰南区	草各庄村 南	金洪钢渣 综合利用 厂南侧无 名堆场	河北省唐 山市丰南 区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，该场地露天 堆放大量建筑垃圾、工业废 渣，未清运、未采取有效防 治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HB-03-222	7 月 9 日	唐山市	丰南区	丰南镇四 王庄村	丰南镇四 王庄村拆 迁料场	河北省唐 山市丰南 区丰南镇 四王庄村	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，物料露天堆 放，未采取有效防治扬尘措 施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	8 月 10 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-223	7 月 13 日	唐山市	丰南区	黄各庄镇	唐山开泰起重输送机械有限公司	河北省唐山市丰南区胥涧线	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该公司正常生产，车间内未安装 VOCs 治理设施，车间及室外露天正在喷漆作业。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8 月 10 日
HB-03-224	7 月 13 日	唐山市	丰南区	黄各庄镇李家庄村	黄各庄镇河涧路宣曹路口东侧无名场地	河北省唐山市丰南区胥涧线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日
HB-03-225	7 月 15 日	唐山市	丰南区	南孙庄乡北孙庄村	唐山市丰南区胜保机械加工厂	河北省唐山市丰南区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 10 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-226	7月20日	唐山市	丰南区	钱营镇草 各庄村南 侧	唐山鹏骏 新型墙体 材料有限 公司	河北省唐 山市丰南 区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，物料露天堆 放，未采取有效防治扬尘措 施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-227	7月14日	唐山市	丰南区	王兰庄镇 毕武庄村	唐山市丰 南区汇发 水泥制品 厂	河北省唐 山市丰南 区	新发现清 单外应淘 汰燃煤锅 炉	现场检查时发现，有1台1.5 蒸吨燃煤锅炉，未在2017年 10月底前取缔，不在当地应 淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造 任务。	7月30日
HB-03-228	7月12日	唐山市	丰南区	小集镇小 北柳村	小北柳河 选铁厂北 侧无名堆 场	河北省唐 山市丰南 区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	经现场检查发现，物料露天 堆放，未采取有效防治扬尘 措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	8月10日