

附件

唐山市古冶区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-233	7月17日	唐山市	古冶区	卑家店	唐山市永合铁塔厂	河北省唐山市古冶区卑家店一街村北，户西路东	未安装治污设施	现场有两台焊接机，现场未进行焊接生产，无焊接烟尘治理设备。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HB-03-234	7月11日	唐山市	古冶区	卑家店乡毛山村	唐山市洪友再生资源利用有限公司	河北省唐山市古冶区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-235	7月22日	唐山市	古冶区	大庄坨乡	云康机电 加工厂	河北省唐 山市古冶 区	工业粉尘 无组织排 放	企业正在生产，有露天打磨，露天焊接，无焊接烟尘收集处理设施，烟粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-236	7月12日	唐山市	古冶区	范毕路(后 岳各庄)	范毕路(后 岳各庄)无 名堆场	河北省唐 山市古冶 区	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-237	7月15日	唐山市	古冶区	京华街道	唐山市古 冶区金山 三期震后 危旧平房 改造项目 C、D组团 工程	河北省唐 山市古冶 区京华西 道北侧	建筑工地 未落实“六 个百分百” 要求	现场检查发现，建筑渣土未百分百覆盖，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-238	7月21日	唐山市	古冶区	王攀庄	燕南水泥有限公司采石场分公司	河北省唐山市古冶区	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时未生产，开采过的矿山开采面，未进行覆绿，有碎石裸露易起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-239	7月21日	唐山市	古冶区	习家套	唐山市古冶区腾发耐火材料厂	河北省唐山市古冶区古碱路中段	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业未生产，两台混沙机入口未安装除尘设施或密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-240	7月15日	唐山市	古冶区	赵各庄	唐山漆聚实业有限公司	河北省唐山市古冶区赵各庄矿院内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日