

附件

新乡辉县市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-169	7月14日	新乡市	辉县市	洪洲乡	河南东泰科技有限公司	河南省新乡市辉县市黄马线	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。存在问题 1. 环评审批及验收意见显示锅炉烟气采用双碱法脱硫处理后排放，实际采用石灰法处理。未能提供处理工艺改变的相关文件及验收报告；2. 根据操作规程，吸收循环液 ph 为 7.5，公司实际操作按照 5.2-5.8 调整，检查时 ph 在线显示 4.83.	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-170	7月14日	新乡市	辉县市	洪洲乡	辉县市金昌源机制砂有限公司	河南省新乡市辉县市 X007	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，未生产。存在问题：1. 场地上堆放的沙子及部分物料未覆盖，抑尘网较低，场地未硬化；2. 无环评审批手续，企业负责人介绍正在办理中。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-171	7月10日	新乡市	辉县市	辉县市孟庄镇产业集聚区	河南兴发昊利达肥业有限公司	河南省新乡市辉县市	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，存在问题：现场发现除尘设施的刮板输送机运转不正常，导致沉降渣未能及时转移。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-172	7月10日	新乡市	辉县市	孟庄镇常屯村南	新乡市德森混凝土有限公司	河南省新乡市辉县市长城大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，部分原料堆放在仓库外，未采取覆盖防尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日