

附件

阳泉市城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-047	7月17日	阳泉市	城区	城区	原阳泉市针织厂院内	山西省阳泉市城区南山南路东巷	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该厂院内有一台1蒸吨以下燃煤锅炉，该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-048	7月20日	阳泉市	城区	城区白羊墅村	阳泉市平安爆破公司	山西省阳泉市城区白羊线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该公司有一台1蒸吨以下燃煤锅炉，该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-049	7月20日	阳泉市	城区	城区白羊墅村	阳泉市龙飞养鸡场	山西省阳泉市城区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业正在生产。有一台1蒸吨以下燃煤锅炉，一台自制燃煤锅炉，三台燃煤热风炉，该五台锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-050	7月21日	阳泉市	城区	城区德胜东街	阳泉市城区鹏飞汽修	山西省阳泉市城区德胜东街218号	治污设施不正常运行	检查时正在营业。发现该汽修店喷烤漆房废气处理设施的活性炭箱内未装填活性炭，造成喷漆废气未经处理直接排放至大气环境中。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-051	7月17日	阳泉市	城区	城区南山路	阳泉市针织厂	山西省阳泉市城南外环街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业有1蒸吨以下燃煤锅炉一台，该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-052	7月17日	阳泉市	城区	城区南山路	阳泉市城区广告制作店	山西省阳泉市城南山南路东巷	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该店有1蒸吨以下燃煤锅炉一台，该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-053	7月17日	阳泉市	城区	城区南外环街	华龙合盛源商贸有限公司	山西省阳泉市城南外环街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，有1台1蒸吨以下燃煤锅炉，该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-054	7月17日	阳泉市	城区	城区南外环街	阳泉恒兴针织有限公司	山西省阳泉市城区南外环街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,,有1台1蒸吨燃煤锅炉,该锅炉未在2017年前10月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-055	7月17日	阳泉市	城区	城区南外环街	阳泉市城区南外环街不锈钢加工点	山西省阳泉市城区南外环街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,,有1台1蒸吨以下燃煤锅炉,该锅炉未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-056	7月22日	阳泉市	城区	城区南外环街	阳泉市城区新辉汽修厂	山西省阳泉市城区南外环街	未落实VOCs整治要求	检查时该厂正在生产。发现该汽修厂喷烤漆房的喷烤漆废气处理设施中,活性炭箱内未装填活性炭,造成喷烤漆废气未经处理直接排放至外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-057	7月17日	阳泉市	城区	城区南庄路	阳泉市水泵厂有限责任公司	山西省阳泉市城区南庄路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,有1台1蒸吨以下燃煤锅炉,该锅炉未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-058	7月20日	阳泉市	城区	城区泉东路	阳泉晋东运输有限公司富达修理厂	山西省阳泉市城区泉东路	未落实VOCs整治要求	检查时企业正在生产。该企业喷烤漆工序采用过滤棉+活性炭+光氧催化处理喷烤漆废气,检查时发现活性炭箱未填装活性炭,喷烤漆废气未经有效处理直接排放至外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-059	7月19日	阳泉市	城区	城区桃北东街	渣土运输车（晋C7701E）	山西省阳泉市城区桃北东街	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，渣土运输车（晋C7701E）运输物料未苫盖。	依法查处，加大检查力度。	8月10日
SX-03-060	7月19日	阳泉市	城区	城区新建路	阳泉阀门股份有限公司	山西省阳泉市城区新建路366号	未落实VOCs整治要求	检查时，该企业正在生产，有刚喷漆产品，喷漆房未密闭，墙体有排风扇，废气可通过排风扇直排入外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-061	7月18日	阳泉市	城区	城区阳铝路	阳泉市新宇顺程汽修厂	山西省阳泉市城区阳铝路	未落实VOCs整治要求	检查时企业正在生产，该厂喷烤漆房未配套安装废气处理设施，当地环保部门已于2018年7月对该厂的喷烤漆房进行了查封，但该厂擅自利用被查封的喷烤漆房进行喷烤漆作业。喷漆废气未经处理直接排放到大气环境中。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-062	7月20日	阳泉市	城区	圪台村	阳泉市圪台村蘑菇种植基地	山西省阳泉市城区阳铝路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该种植基地有一台1蒸吨以下燃煤锅炉，该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-063	7月9日	阳泉市	城区	河下村	阳泉市岩鹏瑞达工贸有限公司	山西省阳泉市郊区	治污设施不正常运行	该企业为木门加工企业，检查时该企业正在生产。1.下料车间和打磨车间门窗均为敞开状态，粉尘无组织排放较大；2.木材涂胶车间门窗均为敞开状态，未设置废气处理设施，导致有机废气直排至外环境；3.喷漆房未使用，喷漆工序采取光氧加活性炭处理工艺，活性炭长期未更换已固化，丧失处理作用。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-064	7月17日	阳泉市	城区	泉中路	阳泉市拆迁工地	山西省阳泉市城区南大街35号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	夜间拆迁工地，未落实防尘抑尘措施，大量粉尘无组织排放到大气环境中。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-065	7月18日	阳泉市	城区	桃南东街	阳泉市恒源汽车维修中心	山西省阳泉市城区G207(桃南东街)	未落实VOCs整治要求	检查时企业正在生产，发现该维修中心喷烤漆房的废气治理设施中未加装活性炭，造成废气未经处理直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-066	7月9日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉市华欣通消防器材有限公司	山西省阳泉市郊区南外环街	未安装治污设施	检查时，该企业正在生产，喷塑工序无污染治理设施，造成喷塑有机废气直接排放至外环境	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-067	7月9日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉市城区鑫顺丰汽修厂	山西省阳泉市郊区南外环街	未安装治污设施	检查时该企业正在生产，汽车喷烤漆房正在作业，未安装废气处理设施，造成有机废气直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-068	7月9日	阳泉市	城区	义井街道	山西五建阳泉市德业居花园西区建设项目	山西省阳泉市郊区南外环街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时，该工地未施工，大量黄沙水泥等物料未采取覆盖措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-069	7月9日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉市城区恒诚汽修部	山西省阳泉市郊区南外环街	未落实VOCs整治要求	检查时，该企业正在生产，喷烤漆房无废气治理设施，喷烤漆工序产生的有机废气未经处理直接排入外环境	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-070	7月9日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉市郊区鼎盛源汽车维修公司	山西省阳泉市郊区南外环街	未落实 VOCs 整治要求	检查时，该企业正在生产，喷烤漆房无废气治理设施，喷烤漆工序产生的有机废气未经处理直接排入外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-071	7月9日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉尚阳基业汽车贸易有限公司	山西省阳泉市郊区南外环街	未落实 VOCs 整治要求	检查时，该企业正在生产，喷烤漆房无废气污染治理设施，喷烤漆工序所产生的有机废气未经处理直接排入外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-072	7月9日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉市云力耐火材料有限公司	山西省阳泉市郊区河小线	未安装治污设施	检查时，该企业正在生产，搅拌工序无配套的除尘设施，车间收尘设施跑冒滴漏严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-073	7月14日	阳泉市	城区	义井街道	山西金泰建材制造有限公司	山西省阳泉市郊区	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产。存在问题:1. 粉煤灰搅拌工序露天作业, 现场扬尘较大, 造成大量粉尘无组织排放至环境中; 2. 球磨机除尘器落灰口无布袋收尘, 大量灰尘堆积在除尘器前方的地面上, 造成粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-074	7月14日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉市城区老陈家熟肉加工厂	山西省阳泉市郊区义东沟西巷	未安装治污设施	检查时该厂正在生产。发现该厂有两个灶眼燃煤灶一台, 用于熟食加工, 未安装除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。	8月10日
SX-03-075	7月14日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉义兴源工贸有限公司	山西省阳泉市郊区南边堰街	未落实VOCs整治要求	检查时, 该企业正在生产。存在问题:1. 喷漆废气采用光氧催化+活性炭吸附处理工艺, 检查时发现活性炭箱内活性炭装填量未达到100%, 只装填了活性炭箱中心的一小部分, 造成有机废气未能经过有效处理, 排放至环境中; 2. 该企业存在厂房外切割木料, 现场扬尘较大, 导致粉尘无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-076	7月16日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉市鼎盛汽贸中心	山西省阳泉市郊区分外南街	未落实VOCs整治要求	检查时，企业正在营业。该企业两个喷烤漆房采用过滤棉活性炭吸附+光氧催化工艺处理喷烤漆废气，检查时发现喷烤漆房废气处理设施未装填活性炭，喷烤漆废气不能得到有效处理，直接排放至外环境。同时烤漆作业时，喷烤漆房侧门打开未密闭。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-077	7月16日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉昌达混凝土搅拌站	山西省阳泉市城区常青园巷	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该搅拌站有一台0.23蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-078	7月20日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉平凡彩钢结构有限公司	山西省阳泉市城区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台1蒸吨以下冬季取暖用燃煤锅炉，该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-079	7月20日	阳泉市	城区	义井街道	山西纽科伦起重机制造有限公司	山西省阳泉市城区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-080	7月20日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉市太行机械厂	山西省阳泉市城区南大街555号	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产。企业已配备焊接烟气净化装置，但焊接作业时未使用焊接烟气净化器，焊接烟气未经处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-081	7月20日	阳泉市	城区	义井街道	阳泉市义井街道瀑里村运输车队院内	山西省阳泉市城区河小线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该车队院内有一台1蒸吨以下冬季取暖用燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-082	7月12日	阳泉市	城区	义井镇	阳泉市瀑里炉料有限公司	山西省阳泉市郊区河小线	工业粉尘无组织排放	检查时，该企业正在生产。1. 破碎车间输送带均未采取封闭措施；2. 研磨破碎车间6个下料口无收尘设施，生产时，粉尘无组织排放至车间外，车间内外地面积尘较重；3. 混泥车间收尘罩较小，生产时无法起到收尘作用，生产时造成工业粉尘排放到车间外。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-083	7月14日	阳泉市	城区	义井镇	阳泉市城区全民健身活动中心一期工程	山西省阳泉市城区阳铝路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时，该工地正在施工。存在的问题：1. 物料堆场未采取覆盖喷淋等防尘抑尘措施；2. 工地主要道路未硬化；3. 工地施工时，雾炮机未使用。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-084	7月14日	阳泉市	城区	义井镇	山西金源工程材料有限公司阳泉分公司	山西省阳泉市城区阳铝路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业内存在1座燃煤土制锅炉正在使用，未安装除尘设施。未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-085	7月14日	阳泉市	城区	义井镇	阳泉市林业科学研究所	山西省阳泉市郊区G207(桃南东街)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该研究所内有一台0.35 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-086	7月14日	阳泉市	城区	义井镇	山西晋东北方汽车销售服务有限公司阳泉晋东加油站	山西省阳泉市城区G207(平安路)	未安装油气回收装置或装置正常运行	检查时，该加油站正在营业。存在问题:1. 该加油站提供的以往卸油视频资料中，无法看到卸油过程中油气回收系统使用情况，均被卸油车辆阻挡; 2. 油罐排气管未按操作规程规定正确的开关阀门，排气管阀门和真空压力阀门均处于开启状态，造成油气无组织排放到环境中。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-087	7月14日	阳泉市	城区	义井镇	阳泉市益汇商砼有限公司	山西省阳泉市郊区阳铝路	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，该企业正在生产。存在问题:1. 沙石物料露天堆放，未采取覆盖喷淋等防尘抑尘措施; 2. 物料大棚未完全封闭; 3. 物料进料口未封闭，无配套建设除尘设施。粉尘无组织排放到大气环境中。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日