

附件

长治市黎城县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-180	7月9日	长治市	黎城县	洪井乡曹庄村	黎城县青山建材有限公司	山西省长治市黎城县 G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查未生产，但部分物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-181	7月9日	长治市	黎城县	南委泉村	黎城县南委泉黎泉砂厂	山西省长治市黎城县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查未生产，但部分物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-182	7月15日	长治市	黎城县	西件乡	山西中技金谷新型建材有限公司	山西省长治市黎城县 G207(锡海线)	工业粉尘无组织排放	现场检查企业正在生产，存在的环境问题：深加工车间切板工段配套的布袋除尘设施落灰口未配套收集装置，有可能导致粉尘无组织逸散。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-183	7月15日	长治市	黎城县	西件乡	山西海瑞岩建材有限公司	山西省长治市黎城县 G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查企业未生产：存在的环境问题：物料裸露堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-184	7月16日	长治市	黎城县	西件乡	山西青春玻璃有限公司	山西省长治市黎城县	治污设施不正常运行	现场检查企业正在生产，存在的环境问题：裁装工段配套脉冲布袋除尘设施，脉冲发生器未开启，废气污染防治设施不正常运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-185	7月16日	长治市	黎城县	西件乡	黎城县长福煤气焦化有限公司	山西省长治市黎城县	治污设施不正常运行	现场检查企业部分生产中，存在的环境问题：脱硫塔循环水池 pH 值呈 5-6，与该企业烟气脱硫生产操作规程不相符；脱硫塔喷淋未设置采样口，无法进行检测。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-186	7月10日	长治市	黎城县	西件乡东旺村	黎城县胜德建材有限公司	山西省长治市黎城县 G309(荣兰线)	治污设施不正常运行	现场检查企业生产，存在的问题：1. 脱硫喷淋液呈酸性，经现场 pH 试纸检测 pH 约 1-2. 大气污染防治设施不正常运行；2. 烘道有 2 处敞口，废气直排；3. 煤炭堆场未硬化，部分原煤、煤渣露天堆放，未苫盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日