

附件

## 长治市襄垣县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-220	7月19日	长治市	襄垣县	北底乡镇	襄垣县漳河北底游园工程	山西省长治市襄垣县段襄线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-221	7月16日	长治市	襄垣县	富阳工业园区王家庄村	襄垣县中泰商砼有限责任公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂未生产。存在问题：原料输送带（张紧滚轮）未密闭，粉尘外泄，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-222	7月17日	长治市	襄垣县	富阳循环经济工业园区	山西互通新能源汽车股份有限公司	山西省长治市襄垣县	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该厂正在营业。存在问题:烤漆房未安装VOCs收集、处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-223	7月14日	长治市	襄垣县	古韩路兴庄村	山西奥朋轮毂制造有限公司	山西省长治市襄垣县古韩大道辅路	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂正在生产。喷涂车间废气收集、VOCs治理设施长期闲置,不能使用。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日
SX-03-224	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇	襄垣县再生资源回收利用公司院内	山西省长治市襄垣县长兴路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该施工工地正在施工。存在问题:物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-225	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇	襄垣县景华苑小区施工工地	山西省长治市襄垣县学府路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该施工工地正在施工。存在问题:物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-226	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇	襄垣煤矿小区B区施工工地	山西省长治市襄垣县学府路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该施工工地正在施工。存在问题:物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-227	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇	襄垣县教育文化园区施工工地	山西省长治市襄垣县迎宾街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-228	7月14日	长治市	襄垣县	古韩镇堡后村	河南万通路桥建设有限公司襄垣县新建东二环第一标段	山西省长治市襄垣县襄段线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-229	7月14日	长治市	襄垣县	古韩镇北关村	山西富华垚房地产开发有限公司襄垣分公司新建社会福利中心及老年公寓书香水韵项目	山西省长治市襄垣县迎宾街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：1. 物料堆放未100覆盖；2. 施工现场地面未100%硬化。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-230	7月14日	长治市	襄垣县	古韩镇北里信村乐	中铁十七局集团有限公司太焦高铁TJZQ-7标项目	山西省长治市襄垣县襄黎线与东外环交叉口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-231	7月14日	长治市	襄垣县	古韩镇大郝沟村	长治市金阳房地产开发有限公司（御景华府1期工程）	山西省长治市襄垣县太行路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：1.物料堆放未100%覆盖；2.施工现场地面未100%硬化。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-232	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇后庄村	山西煤炭运销集团古韩荆宝煤业有限公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产。存在问题：煤炭卸料口未安装收集、处理设施，煤尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-233	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇后庄村	襄垣县华宇选煤有限公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂未生产。存在问题：原煤输送带走廊张紧滚轮未封闭，煤尘外逸，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-234	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇后庄村	山西亿利铝酸钙有限公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产。存在问题:1. 铝矾土破碎机工段，无粉尘收集、处理设施，粉尘外逸现象严重，粉尘无组织排放；2. 物料堆放场未封闭，部分物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-235	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇康复路	襄垣县第一小学施工工地	山西省长治市襄垣县康复路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题:物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-236	7月18日	长治市	襄垣县	古韩镇栗家岭村	山西弘新凯建材有限责任公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂未生产。存在问题:提升机上料口，未安装半封闭罩，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-237	7月14日	长治市	襄垣县	古韩镇南关村	河南基兆建筑工程有限公司承建(中州东湖公馆项目)	山西省长治市襄垣县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，物料堆放未100%覆盖，施工现场地面未100%硬化，未严格落实建筑工地“六个百分之百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-238	7月14日	长治市	襄垣县	古韩镇南里信村	河北晟纳建筑工程有限公司（锦绣香江工程）	山西省长治市襄垣县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-239	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇南田漳村	襄垣县亿宝建材有限公司	山西省长治市襄垣县襄九线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂长期停产。存在问题：物料堆放未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-240	7月14日	长治市	襄垣县	古韩镇县政务中心	襄垣县泰瑞达供热有限公司	山西省长治市襄垣县滨河西路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-241	7月14日	长治市	襄垣县	古韩镇迎宾东街与阳光路交叉口（东湖南面）	襄垣县市政工程管理处	山西省长治市襄垣县迎宾东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-242	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇迎宾街	襄垣县永清污水处理厂调节池建设工程	山西省长治市襄垣县迎宾街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题:1.物料堆放未100%覆盖；2.施工现场地面未100%硬化。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-243	7月19日	长治市	襄垣县	古韩镇长兴路西侧	山西晋襄宁市政工程有限公司	山西省长治市襄垣县襄九线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产。存在问题:物料输送带未封闭，输送带连接处未安装集尘罩，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-244	7月14日	长治市	襄垣县	古韩镇赵家庄	河南省中北建设有限公司（古韩明珠项目）	山西省长治市襄垣县新建西街辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题:1.施工现场地面未100%硬化；2.物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-245	7月17日	长治市	襄垣县	上寺南路南段	府前北路拓宽改造工程	山西省长治市襄垣县新建东街227号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题:物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-246	7月15日	长治市	襄垣县	王桥镇	山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿	山西省长治市襄垣县	未安装治污设施	现场检查时，该厂未生产。存在问题:筛分楼未安装粉尘收集、处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-247	7月15日	长治市	襄垣县	王桥镇东山底村	襄垣县恒兴洗煤有限公司	山西省长治市襄垣县 S102	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂未生产。存在问题：原料露天堆放，未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-248	7月15日	长治市	襄垣县	王桥镇东山底村	山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司	山西省长治市潞城市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产。存在问题：焦二皮带通道走廊（张紧滚筒）未封闭，焦尘外泄，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-249	7月14日	长治市	襄垣县	王桥镇王桥村	山西东盛建设工程有限公司五阳湖项目	山西省长治市襄垣县滨河西一路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：1. 物料堆放未 100%覆盖；2. 施工现场道路未 100%硬化。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-250	7月14日	长治市	襄垣县	王桥镇王桥村	襄垣县水利局东湖扩容工程	山西省长治市襄垣县滨河西一路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：1. 物料堆放未 100%覆盖；2. 施工现场地面未 100%硬化。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-251	7月15日	长治市	襄垣县	下良镇西故县村	山西襄矿西故县煤业有限公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂未生产。存在问题:1.多处煤炭输送带连接处,未安装煤尘收集、处理设施;2.煤炭输送走廊(张紧滚轮)未封闭,煤炭、煤尘外泄,无组织排放;3.煤炭输送带喷淋降尘湿法作业设施(未接通水源)不能正常使用。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-252	7月15日	长治市	襄垣县	下良镇西故县村北	襄垣县垚鑫煤业有限公司	山西省长治市襄垣县	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂未生产。存在问题:1.粉尘处理设施不能正常使用(脉冲电磁阀未连接);2.原煤输送带连接处无粉尘收集罩,煤尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日
SX-03-253	7月13日	长治市	襄垣县	夏店镇付村	山西潞安容海发电有限公司	山西省长治市襄垣县	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂正在生产。存在问题:原煤输送转运楼,粉尘收集处理设施(12号除尘器),未接通电源,长期闲置、不能使用。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日
SX-03-254	7月17日	长治市	襄垣县	夏店镇付村	襄垣县佳兴型煤有限责任公司	山西省长治市襄垣县西桥线	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂未停产,存在问题:原煤输送带连接处未安装收尘罩,粉尘外逸,无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-255	7月18日	长治市	襄垣县	夏店镇渠街村	山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂未生产。存在问题：原煤入口输送带终端未安装煤尘收尘罩，煤尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-256	7月18日	长治市	襄垣县	夏店镇渠街村	长治市澄润新型建材有限公司	山西省长治市襄垣县	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产。存在问题：筛选机未按环评要求安装集尘罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-257	7月18日	长治市	襄垣县	夏店镇渠街村、坡底村	山西大平煤业有限公司	山西省长治市襄垣县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-258	7月13日	长治市	襄垣县	夏店镇西北阳村	襄垣县鸿达煤化有限公司	山西省长治市襄垣县古韩大道辅路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产。存在问题：未按环评要求，运焦通廊、转运站及筛储焦楼未完全封闭，除尘设施不完善，熄焦楼无除尘收集、处理设施，导致焦尘外逸。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-259	7月13日	长治市	襄垣县	夏店镇西北阳村	襄垣县诚丰热力有限公司	山西省长治市襄垣县古韩大道	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂正在生产。存在问题：脱硫配套使用的两套石灰石储罐，仓顶收集除尘设施未使用、闲置，进料口粉尘外逸现象严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-260	7月16日	长治市	襄垣县	夏店镇西北阳村	襄垣县国能建材有限公司	山西省长治市襄垣县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产。存在问题：原料输送带未密闭，粉尘外泄，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-261	7月16日	长治市	襄垣县	夏店镇夏店村	山西石泉煤业有限责任公司	山西省长治市襄垣县	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产。存在问题：筛分楼煤碳输送带落点连接处，未按环评要求安装煤尘收集设施，煤尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-262	7月14日	长治市	襄垣县	襄垣县东关大桥	河南昊锦建设集团有限公司（襄垣乡道襄黎线道路扩宽工程）	山西省长治市襄垣县滨河西一路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地正在施工。存在问题：物料堆放未100%覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-264	7月18日	长治市	襄垣县	长兴路西侧	襄垣县科轶商贸有限公司	山西省长治市襄垣县长兴路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该厂未生产。存在问题：烤漆房未安装VOCs污染治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日