

附件

保定市曲阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-330	8月17日	保定市	曲阳县	产德乡省道S241沙河桥段	渣土运输车（冀FM6933）	河北省保定市曲阳县S241	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，渣土运输车（冀FM6933）运输渣土未苫盖在省道S241沙河桥路段行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月30日
HB-05-331	8月17日	保定市	曲阳县	曲阳县产德乡产德村	产德乡产德村至贾北庄村公路临时搅拌站	中国河北省保定市曲阳县曲产路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1.大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施；2.物料装卸未采取降尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HB-05-332	8月18日	保定市	曲阳县	曲阳县恒州镇北马古庄村	曲阳县兴泉混凝土有限公司	中国河北省保定市曲阳县S382	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业属于临时停产，操作台还在工作状态。水泥仓、粉煤灰仓、矿粉仓都没有按环评要求安装滤筒除尘器，也没有15米排气筒排气。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-333	8月16日	保定市	曲阳县	曲阳县恒州镇定龙公路南汽车站东侧	河北兴居房地产开发有限公司	中国河北省保定市曲阳县白家湾公园路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地正在作业,部分物料未苫盖,主要道路部分未硬化,未严格落实“六个百分百”要去。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-334	8月19日	保定市	曲阳县	曲阳县灵山镇崔古庄村村东	曲阳县佳瑞矿产品有限公司	中国河北省保定市曲阳县S382	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时发现,该企业正在生产,存在问题:1.大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施;2.物料装卸未采取降尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-335	8月12日	保定市	曲阳县	曲阳县灵山镇野北村	刘佐林汽车修理厂	中国河北省保定市曲阳县S382	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现该修理厂正在露天焚烧废旧轮胎。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	8月30日
HB-05-336	8月8日	保定市	曲阳县	曲阳县孝墓乡中孝墓村村东	保定原合新型建材科技有限公司	中国河北省保定市曲阳县	未安装治污设施	现场检查时发现,该公司正在生产,大量物料露天堆放,防尘网大面积破损,未采取有效防治扬尘措施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月10日
HB-05-337	8月18日	保定市	曲阳县	曲阳县燕赵镇中管头村	曲阳县辰源木业有限公司	中国河北省保定市曲阳县	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业未生产,存在问题:1.布袋除尘器已被木屑封堵,不能正常启动;2.活性炭填充不完全。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-338	8月8日	保定市	曲阳县	曲阳县庄窠乡东泉头村东南	曲阳县永兴建材有限公司	中国河北省保定市曲阳县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，少量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HB-05-339	8月18日	保定市	曲阳县	庄窠乡庄窠存村北	曲阳县昊博建材有限公司	河北省保定市曲阳县	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1:原料库没有完全封闭，未安装喷淋装置；2:生产车间提升机上料端、输送管道、落料端均未完全封闭；3:生产线料仓、锤破机和料筛分机顶部没有安装集气罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月10日