

附件

沧州市东光县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-373	8月9日	沧州市	东光县	东光镇	沧州新力包装装饰有限公司	中国河北省沧州市东光县辛金路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产，但光氧催化、臭氧净化装置运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日
HB-05-374	8月10日	沧州市	东光县	龙王里乡东光县龙鑫种植专业合作社隔壁	李西同机械加工	中国河北省沧州市东光县龙王里乡	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，存在露天喷漆行为，无采取有效的污染防治设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-375	8月10日	沧州市	东光县	龙王里乡连耿路与南吴路交叉口西北角(宏达农汽维修隔壁)	李强新业种植专业合作社仓库	中国河北省沧州市东光县	工业粉尘无组织排放	现场检查时,粮食仓库正在装车,露天作业,粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HB-05-376	8月10日	沧州市	东光县	龙王里乡星河饭店隔壁	福路彩砖加工厂	中国河北省沧州市东光县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-377	8月16日	沧州市	东光县	南霞口镇大胡集村98号	东光县南霞口镇东升冲压机床厂	中国河北省沧州市东光县	未落实VOCs整治要求	现场检查时,企业未生产,有生产迹象,厂区有一台制作完成并喷完漆的产品,存在露天喷漆行为。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-378	8月16日	沧州市	东光县	南霞口镇胡集村	杨国庆冲床设备厂	中国河北省沧州市东光县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，未生产，但有生产迹象，存在露天喷漆行为。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日
HB-05-379	8月16日	沧州市	东光县	南霞口镇燕台村	东光惠农生物质燃料有限公司	中国河北省沧州市东光县G3(京台高速)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，物料仓库无任何除尘降尘措施，无组织排放明显。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HB-05-380	8月8日	沧州市	东光县	于桥镇，京博加油站旁	于桥镇京博加油站旁陈文义砂石场	中国河北省沧州市东光县辛金路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HB-05-381	8月7日	沧州市	东光县	找王镇杨卷毛村	河北凯晟环保科技有限公司	中国河北省沧州市东光县S383	工业粉尘无组织排放	现场检查时在生产，切割过程中粉尘未收集，无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日