

附件

国家新乡经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-100	8月8日	新乡市	国家新乡经济技术开发区	经开区纬七路	孟电房产·观澜壹号项目工地	中国河南省新乡市延津县纬七路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地正在作业，施工单位为河南中天园林股份有限公司，存在问题：土方开挖没有进行湿法作业；堆放的土方（约150米长4米宽），未进行覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-101	8月8日	新乡市	国家新乡经济技术开发区	经开区新长北线（河南千万间新型建筑材料有限公司院内）	河南华丰节能建材有限公司	中国河南省新乡市延津县 S308	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该企业有两条生产线，其中一条复合板生产线发现有生产迹象，生产设备上有半成品待产。存在问题为：复合板生产线无任何环保设施，涂胶工序未安装 VOCs 防治设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日
HN-05-102	8月8日	新乡市	国家新乡经济技术开发区	新乡经济技术开发区经八路北段东侧	河南恒力起重机械有限公司	中国河南省新乡市延津县经八路	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，该企业正在生产，存在问题：1. 企业组装车间喷漆房存在长期未使用迹象，喷漆房内布满灰尘；2. VOCs 治理设施光氧催化器，长期未使用，设备内外都结有蜘蛛网；3. 该企业的生产部件未按要求进入喷漆房作业，现场工人直接在车间空地处进行喷涂作业，地面可见明显喷漆痕迹，有机废气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日