

附件

唐山市玉田县督办问题清单

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-146	8月16日	唐山市	玉田县	大安镇后 螺山村	玉田县冀 玉水泥有 限公司	中国河北 省唐山市 玉田县 G102(伯雍 西街)	工业粉尘 无组织排 放	晚7点45到达厂大门口，大门紧闭，内有灯光，表明身份开门进去后厂内人员很快拉闸断电，漆黑一片，现场未生产但有准备生产痕迹(灯熄前见上料车间有工人作业有扬尘飘起，灯熄后爬上上料输送楼见设备有感应灯亮)，现场正好遇见起风，车灯照及，明显可见刮起地面扬尘。因我们没有准备照明设备，现场一片漆黑，故没有深入其它车间察看。现场有一女性人员跟我们解释说没有生产，拉电闸是因为害怕。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-147	8月13日	唐山市	玉田县	虹桥镇小 丁庄村楠 枫居小区 东侧	玉田县虹 桥镇小丁 庄村王慧 兰堆料厂	中国河北 省唐山市 玉田县 S028	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	检查时发现该堆料厂正在生产，砂石料场属于王慧兰的，砂石料场和无主泥土堆露天堆放，没有遮盖和采取降尘措施，砂场面积约300平方米，泥土堆放面积约400平方米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HB-05-148	8月12日	唐山市	玉田县	林南仓镇 九村西	玉田县林 南仓镇双 承建材经 销处砂石 料场	中国河北 省唐山市 玉田县 S264	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时，该经销处砂石料场正在作业，其砂石露天堆放，料场面积约一万平方米，料堆占地约5千平方米，没有采取遮盖和降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HB-05-149	8月10日	唐山市	玉田县	石臼窝镇 齐庄子村 西北	石臼窝镇 齐庄子村 李宝亮料 场	石臼窝镇 齐庄子村 与天津市 宝坻区交 界处	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	检查时有装料车停放，检查时发现的问题：1. 该料场只部分苫盖，苫盖不完全，料堆占地面积约700平方米，2. 停在料场的运输车装满渣料未遮盖，未落实好扬尘治理措施	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-150	8月15日	唐山市	玉田县	窝洛沽镇 沽后街村	玉田县窝 洛沽镇无 名砂石堆 场	中国河北 省唐山市 玉田县 S361(唐通 线)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	检查该砂石堆场正在营业， 砂石露天堆放料堆没有遮盖 和采取防尘措施，堆料面积 大约200平方米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事业单位存在 违法行为的，依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HB-05-151	8月15日	唐山市	玉田县	窝洛沽镇 后街村	玉田县窝 洛沽镇后 街村汽修 厂	中国河北 省唐山市 玉田县 S361(唐通 线)	未落实 VOCs 整治 要求	检查时，该汽修厂正在营业， 喷漆房有作业迹象，喷漆房 没有安装VOCs治理设施，废 气只经过滤棉除尘器处理后 排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密 闭工艺或在有集气系统的密闭空 间进行，收集后的废气经处理达标 后排放。存在违法生产行为的，依 据《大气污染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	9月10日
HB-05-152	8月16日	唐山市	玉田县	玉田县孤 树镇香椿 园村	唐山金顺 达水泥有 限公司	中国河北 省唐山市 玉田县孤 树镇香椿 园村	工业粉尘 无组织排 放	15日夜查未生产，但生产痕 迹明显，水泥磨机温度高， 现场负责人确认一般晚上生 产。发现问题1：无组织排放 严重，现场粉尘厚；2. 夜间 未看到除尘设施。	安装或完善污染治理设施，确保工 艺过程产生的粉尘和气态污染物 有效收集处理。	9月10日

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-153	8月10日	唐山市	玉田县	玉田县开 发区	玉田镇奔 宝汽修厂 烤漆房	中国河北 省唐山市 玉田县文 明街	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查时该汽修厂正在作业，有车辆更换进出，车间有明显油漆味，烤漆房废气由过滤棉除尘器处理后外排，没有安装 VOCs 治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日
HB-05-154	8月16日	唐山市	玉田县	玉田县林 西镇	唐山京玉 水泥有限 公司	中国河北 省唐山玉 田县林西 镇	工业粉尘 无组织排 放	夜查，到达场区外时，场内灯光明亮，进入场区内，灯光全部关闭。有明显生产痕迹（压缩机电机、皮带及上料区电机发热；场内水泥装车区有一卡车，卡车车体发热，车内水泥温度较高；水泥磨机温度高），经现场工人指认录像确认。现场负责人提供营业执照及排污许可证复印件，问题 1：夜间未发现除尘设施。问题 2：无组织排放严重，现场地面粉尘很厚。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日