

附件

安阳市内黄县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|---------|------------------------------|---------------|-------------|--|--|-------|
| HN-04-136 | 7月28日 | 安阳市 | 内黄县 | 楚旺镇甘庄村 | 内黄县翔益再生物资有限公司年加工处理15万吨废旧钢材项目 | 河南省安阳市内黄县S302 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产。存在问题为:切割工段、破碎工段、筛分工段及破碎筛分工段未配套安装粉尘抑制措施;卸料场地未按环评要求进行封闭。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 8月25日 |
| HN-04-137 | 7月28日 | 安阳市 | 内黄县 | 二安镇刘小寨村 | 内黄县周强养殖设备加工厂 | 河南省安阳市内黄县 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该企业正在生产,无相关环保手续,喷漆工序露天作业,且未配套安装VOCs治理设施,有机废气直排。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 8月25日 |

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|---------|------------------------|-----------|------------------|---|--|-------|
| HN-04-138 | 7月26日 | 安阳市 | 内黄县 | 产业集聚区 | 西外环路施工场地 | 河南省安阳市内黄县 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,发现存在问题:未设置出入车辆冲洗设备,部分场地未设置围挡,进出场地地面未进行硬化。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 8月10日 |
| HN-04-139 | 7月26日 | 安阳市 | 内黄县 | 产业集聚区 | 工业二路道路施工场地 | 河南省安阳市内黄县 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查是,该市政道路施工场地正在施工。存在的问题为:未设置出入车辆冲洗设备,围挡设置不全;物料堆放为完全覆盖。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 8月10日 |
| HN-04-140 | 7月24日 | 安阳市 | 内黄县 | 梁庄镇李官寨村 | 三林木业有限公司年产4000平方米胶合板项目 | 河南省安阳市内黄县 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该企业季节性停产,存在的问题为:1.切边车间设有成品喷漆工序,未配套安装废气吸收处理装置;2.涂胶工序涂胶设施未配套安装粉尘处理装置。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 8月25日 |