

附件

保定市曲阳县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-707	8月4日	保定市	曲阳县	党城乡城南村	曲阳县艺秀园林雕塑工程有限公司	河北省保定市曲阳县党城乡城南村	治污设施不正常运行	现场检查该企业精雕打磨车间正在部分作业，生产过程均在厂房内进行，现场发现问题如下：1. 除尘设备未运行，作业区域扬尘较大；2. 现场要求开启除尘设备进行收尘处理，发现除尘设备无法满足生产要求，无法对产生的粉尘进行有效收集和处理。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-708	8月2日	保定市	曲阳县	晓林镇孟王化村	晓林镇孟王化村京赞路东侧临时停车场	河北省保定市曲阳县晓林镇孟王化村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该临时停车场地面未硬化，地面积沉大量浮土，现场沙土堆场未采取有效的覆盖，在车辆通过和吹风天气时易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-709	8月2日	保定市	曲阳县	羊平镇羊平北村	皇家花园住宅楼项目工地	河北省保定市曲阳县羊平镇羊平北村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场督察时该建筑工地停工，存在以下问题：1. 车辆出入口未设置冲洗设备；2. 场地未硬化，地面沉积大量浮土，施工场地周围未设置围挡；3. 存在露天筛选、搅拌设备，料堆未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-710	8月2日	保定市	曲阳县	羊平镇现代雕塑文化产业园	河北翰鼎集团雕塑有限公司	河北省保定市曲阳县曲新路	治污设施不正常运行	现场核查时该企业正在生产，存在以下问题：1. 石材雕刻车间、泥塑车间生产作业期间除尘设施未运行，扬尘污染严重；2. 不锈钢雕塑车间生产作业期间未安装除尘设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-711	8月1日	保定市	曲阳县	下河乡刘家马村	无名木材加工厂	河北省保定市曲阳县	未安装治污设施	现场检查时发现，该木材加工厂未生产，但属于露天加工木料，未安装粉尘收集设施	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-712	8月1日	保定市	曲阳县	齐村镇轱辘沟村	齐村镇轱辘沟村曲北县 X359 旁临时搅拌站	河北省保定市齐村镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时该搅拌站未生产，发现问题如下：1. 未取得相关审批手续，露天建设；2. 砂土等物料未覆盖；3. 物料传输、搅拌设备未配套安装粉尘收集处理设备，在物料运输、生产过程中易产生扬尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-713	7月30日	保定市	曲阳县	范家庄乡虎神沟村	保定市鑫隆建材有限公司	河北省保定市曲阳县范家庄乡虎神沟村	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在试生产，存在以下问题：1. 露天筛选砂土料；2. 未安装除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-714	7月29日	保定市	曲阳县	文德镇沙道村	河北仕仁园林工程有限公司	河北省保定市曲阳县文德镇沙道村	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，打磨石料，喷砂工序产生大量粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-715	7月29日	保定市	曲阳县	文德镇东河流村	曲阳县朋兴木材加工厂	河北省保定市曲阳县惠农路	工业粉尘无组织排放	现场核查时该木料加工点正在生产，存在以下问题：1. 露天加工木料，未采取密闭措施；2. 无粉尘防治设施，加工过程中粉尘飞扬。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-716	7月27日	保定市	曲阳县	庄窠乡苏家峪村	曲阳县佰洁达物流园区有限公司	河北省保定市曲阳县庄窠乡北苏家峪村村西	未安装治污设施	现场检查该企业煤炭物流园区项目正在运营，储煤场四周设置了防风抑尘网，堆放的煤堆已覆盖，园区内设置了洒水车和雾炮机抑尘设备，进出口设置了车辆清洗设备。现场发现以下问题：煤炭破碎分选工序未建设封闭车间和粉尘收集处理设备，露天作业。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-717	7月25日	保定市	曲阳县	晓林镇王化村	曲阳县众诚沙石料场	河北省保定市曲阳县晓林镇王化村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-04-718	7月24日	保定市	曲阳县	邸村镇西邸村	曲阳县金福来防火板厂	河北省保定市曲阳县	未安装治污设施	现场检查该企业年产50万平方米玻镁防火板建设项目处于生产状态，存在以下问题：1. 配料、搅拌工序未配套安装粉尘集气罩和布袋除尘设备；2. 粉碎工段未安装粉尘收集装置，无法对粉碎过程中产生的粉尘进行有效收集。项目建设环保“三同时”落实不到位。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-719	7月24日	保定市	曲阳县	恒州镇大南关村	曲阳县黄炎石业有限公司	河北省保定市曲阳县	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，打磨车间配套安装了布袋除尘设备，检查当时除尘设备未运行，生产车间及地面有大量粉尘。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日