

附件

### 沧州市新华区督办问题清单

| 编号        | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇             | 污染源名称           | 污染源地址                | 问题类型      | 存在问题                                                   | 整改要求                                    | 完成时限  |
|-----------|------|-----|-----|----------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| HB-04-815 | 8月5日 | 沧州市 | 新华区 | 顾官屯            | 顾官屯无名移动房加工厂     | 新华区顾官屯村南侧            | 未安装治污设施   | 现场检查时企业未生产，焊接和喷漆未安装相应的处理装置。                            | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 8月25日 |
| HB-04-816 | 8月5日 | 沧州市 | 新华区 | 新华区小赵庄乡徐官屯村    | 沧州市永成交通设施有限公司   | 河北省沧州市新华区            | 未安装治污设施   | 现场检查时企业正在生产，焊接、切割废气未采取有效收集处理设施。                        | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 8月25日 |
| HB-04-817 | 8月4日 | 沧州市 | 新华区 | 新华区小赵庄乡吴官屯村    | 沧州市新华区小郎车厢制造维修厂 | 河北省沧州市新华区马薛路         | 未安装治污设施   | 现场检查时，该公司正在进行露天焊接作业，无废气收集处理设施；厂区有涂漆迹象，无喷漆车间及废气收集处理集装置。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 8月25日 |
| HB-04-818 | 8月4日 | 沧州市 | 新华区 | 新华区小赵庄乡吴官屯村32号 | 沧州树升纸制品有限公司     | 河北省沧州市新华区G104(长芦北大道) | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，纸板印刷机器正在运行，废气收集管道侧管有断裂处，且废气收集处置设施未运行处于断电状态。      | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。           | 8月25日 |

| 编号        | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇                                | 污染源名称           | 污染源地址               | 问题类型        | 存在问题                       | 整改要求                                                                               | 完成时限  |
|-----------|------|-----|-----|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HB-04-819 | 8月3日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市新华区公安交通警察支队车辆管理所盛荣机动车登记服务站马路对面 | 皇家汽车装具          | 河北省沧州市新华区G307(海河东路) | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查发现该喷漆房存在问题：喷漆房无废气收集设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 8月25日 |
| HB-04-820 | 8月3日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市新华区G104(京福线)邓家屯桥南侧200          | 沧州艺品轩园林景观工程有限公司 | 河北省沧州市新华区G104(京福线)  | 未安装治污设施     | 现场检查时，有木材切割机切割迹象，但无粉尘收集设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                            | 8月25日 |
| HB-04-821 | 8月2日 | 沧州市 | 新华区 | 河北省沧州市新华区小赵庄乡顾官屯村西5区123号          | 沧州市新华区康润石膏制品销售部 | 河北省沧州市新华区           | 未安装治污设施     | 现场检查时，生产时无粉尘收集设施。          | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                                            | 8月25日 |
| HB-04-822 | 8月2日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市顾官屯村西                          | 沧州市新华区宏升精密铸件厂   | 河北省沧州市新华区           | 治污设施不正常运行   | 现场检查时，生产时未开启粉尘收集设施。        | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。                                                      | 8月25日 |

| 编号        | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇                                     | 污染源名称                      | 污染源地址               | 问题类型          | 存在问题                             | 整改要求                                                                                        | 完成时限  |
|-----------|------|-----|-----|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HB-04-823 | 8月2日 | 沧州市 | 新华区 | 中国河北省沧州市新华区G104(长芦北大道)大爱木制品有限公司新华分公司院内 | 木制品加工厂                     | 河北省沧州市新华区           | 未落实VOCs整治要求   | 现场检查时,刷漆时无收集处置装置。                | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。          | 8月25日 |
| HB-04-824 | 8月2日 | 沧州市 | 新华区 | 中国石油化工股份有限公司油品一车间东20米                  | 中国石油化工股份有限公司油品一车间东20米水泥制品厂 | 河北省沧州市新华区           | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。        | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-825 | 8月2日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市新华区小赵庄乡鞠官屯村大地测土培肥专业合作社院内            | 鼎驰沧州环保科技有限公司               | 河北省沧州市新华区S331(永济东路) | 未安装治污设施       | 现场检查时,打磨车间未安装粉尘收集设施厂区有白色粉末无组织排放。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。                                                     | 8月25日 |

| 编号        | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇                           | 污染源名称             | 污染源地址               | 问题类型          | 存在问题                                  | 整改要求                                                                                        | 完成时限  |
|-----------|------|-----|-----|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HB-04-826 | 8月2日 | 沧州市 | 新华区 | 新华区永济东路大地测土培肥专业合作社办公室内       | 沧州市新华区大地测土培肥专业合作社 | 河北省沧州市新华区S331(永济东路) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场发现时,企业办公室内有一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未运行未拆除。    | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                                                          | 8月10日 |
| HB-04-827 | 8月1日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市公安交通警察支队车辆管理所盛荣机动车登记服务站西侧 | 盛荣机动车登记服务站西侧物料堆场  | 河北省沧州市新华区G307(海河东路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。             | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-828 | 8月1日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市新华区小赵庄乡芦家园村南              | 沧州市心悦汽车维修有限公司     | 河北省沧州市新华区解放东路       | 未落实VOCs整治要求   | 现场检查时发现,该公司建有喷漆房,有明显喷漆迹象,未安装VOCs处理设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。          | 8月25日 |

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇                   | 污染源名称         | 污染源地址               | 问题类型          | 存在问题                                       | 整改要求                                                                                        | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HB-04-829 | 7月28日 | 沧州市 | 新华区 | 中国农资集团沧州化肥储备库西面      | 无名采石场         | 河北省沧州市新华区G104(渤海东路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。                  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-830 | 7月28日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市晶华玻璃制品有限公司前50     | 沧州南北绕城项目物料堆场  | 河北省沧州市新华区           | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。                  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-831 | 7月26日 | 沧州市 | 新华区 | 河北省沧州市新华区冷冻厂街食品总公司院内 | 沧州市新华区兴源汽车维修厂 | 河北省沧州市新华区黄河东路36号楼   | 治污设施不正常运行     | 现场检查时,该汽修厂正在运行,喷漆房运行过程中未开启废气处理设施,油漆气味较为强烈。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。                                                               | 8月25日 |

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇              | 污染源名称            | 污染源地址               | 问题类型          | 存在问题                      | 整改要求                                                                                        | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HB-04-832 | 7月25日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市新华区小赵庄乡北赵家坟村 | 仓兴商砼沧州市新华有限公司    | 河北省沧州市新华区G104(渤海东路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-833 | 7月25日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市新华区小赵庄乡唐庄子村东 | 沧州市金岩商砼有限公司      | 河北省沧州市新华区           | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 8月10日 |
| HB-04-834 | 7月24日 | 沧州市 | 新华区 | 沧州市新华区交通北大道100号 | 沧州海旺达特种集装箱制造有限公司 | 河北省沧州市新华区           | 未落实VOCs整治要求   | 现场检查时发现，涂装废气收集处置装置未运行。    | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。          | 8月25日 |

| 编号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇    | 污染源名称 | 污染源地址             | 问题类型        | 存在问题                                   | 整改要求                                                                               | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-------|-------|-------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HB-04-835 | 7月24日 | 沧州市 | 新华区 | 庆园物流后 | 鑫丰彩钢厂 | 河北省沧州市新华区长芦北大道57号 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时正在生产，泡沫彩钢板在加工过程中产生的有机废气未进行有效收集处理。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 8月25日 |