

附件

鹤壁市淇滨区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-149	7月26日	鹤壁市	淇滨区	鹤壁市淇滨区上峪乡上庄村南	鹤壁市根之源建材有限公司	河南省鹤壁市淇滨区S302	露天矿山未落实减尘抑尘措施	该企业已经停产两年多，属鹤壁市矿山行业整治企业。检查时现场设备已经停用，厂区内沙石料堆料场未覆盖，未有防尘降尘措施。	调查核实，责令整改，并依据《大气污染防治法》第一百一十七条处罚。	8月15日
HN-04-150	7月26日	鹤壁市	淇滨区	淇滨区上峪乡上峪村南	鹤壁市淇滨区焕宝白云岩制品有限公司	河南省鹤壁市淇滨区	治污设施不正常运行	检查时该厂未生产，两个石灰窑发烫，厂区内仍有刚烧制好石灰产品。检查时发现如下问题：1.厂区内煤堆场设置了围挡，并进行了覆盖，但部分料场未能完全覆盖；2.脱硫设施不正常运行，脱硫原料添加罐闲置不用，脱硫塔附近未见有脱硫工艺所需添加的烧碱。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HN-04-151	7月25日	鹤壁市	淇滨区	鹤壁市淇滨区湘江路西段“欣荣湾”项目所在地	鹤壁市同汇建筑工程有限公司欣荣湾项目工地	河南省鹤壁市淇滨区湘江路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地正在作业，大面积裸露黄土未苫盖，部分砂石物料露天堆放未苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-152	7月25日	鹤壁市	淇滨区	鹤壁市淇滨区大河涧乡潘荒村东	鹤壁市安特博镁业有限公司	河南省鹤壁市山城区S302(汤河街)	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产，磨粉、切屑、振动筛三个车间均产生粉尘，均未配置有粉尘收集系统，生产粉尘经抽风机直排外环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-153	7月25日	鹤壁市	淇滨区	鹤壁市淇滨区大河涧乡大河涧村	鹤壁市金利达线材有限公司	河南省鹤壁市淇滨区S222	工业粉尘无组织排放	现场检查中，该企业正在生产，金属钙切削车间粉尘未经收集处理，直排外环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日