

附件

阳泉市矿区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-073	8月5日	阳泉市	矿区	307国道复线	红宝建材内一个体金属脚手架加工工地	山西省阳泉市矿区二零七国道复线	未安装治污设施	现场检查时，该企业生产正常。存在问题：1. 露天焊接，未配套相应废气处理设施；2. 喷漆房未配套废气处理设施，喷漆废气无组织排放；3. 未办理环保审批手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
SX-04-074	8月2日	阳泉市	矿区	三矿二坑	阳泉市丰源矿山化工有限公司	山西省阳泉市矿区二坑巷	未安装治污设施	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：1. 抗磨液压油生产车间未配套相应废气处理设施；2. 有机废气产生的工序上未安装集气罩，仅通过墙壁上排气扇外排入治理设施，导致车间内废气收集效果不佳。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日