

附件

新乡市获嘉县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-197	7月27日	新乡市	获嘉县	黄堤镇张翟庄村	永兴建筑材料有限公司	河南省新乡市获嘉县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在的问题：沥青储存罐密封不严，有外溢现象。厂内有无组织排放粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-198	7月26日	新乡市	获嘉县	安王路	新乡市华瑞电源材料有限公司	河南省新乡市获嘉县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在的问题：破碎流水线无防尘设施，粗铝还原剂原料堆存无喷雾设施，无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-199	7月26日	新乡市	获嘉县	大清村	徐军加油站旁黄沙	河南省新乡市获嘉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现徐军加油站旁有一沙场，无扬尘，无覆盖，无洒水设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-200	7月26日	新乡市	获嘉县	西环路立交桥300米路西	新乡市金锐锋自控设备有限公司	河南省新乡市获嘉县 S230	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业属间断性生产企业，喷砂车间除尘不到位，地面有厚重积尘，喷涂车间密封不严，地面有积尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-201	7月26日	新乡市	获嘉县	位庄乡马营桥高速路口	获嘉县福鑫混凝土有限公司	河南省新乡市获嘉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业停产，存在的问题：大量沙石料未入库露天堆放，沙料封闭库破损，导致大量沙石料露天堆存。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HN-04-202	7月25日	新乡市	获嘉县	获嘉县产业集聚区	获嘉县华厦建材有限公司	河南省新乡市获嘉县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，除尘设施存在跑，冒，漏现象，生产区域有厚重积尘。残次品砌块与建筑垃圾在一起混存，无覆盖，无防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-203	7月25日	新乡市	获嘉县	获嘉县同盟大道东段	新乡市鸿源机械制造有限公司	河南省新乡市获嘉县 S308	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在工业粉尘散排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日
HN-04-204	7月25日	新乡市	获嘉县	城关镇	渣土运输车（豫CP5815）	河南省新乡市获嘉县西闸口	渣土车覆盖不完全	现在检查时，沙石料无覆盖堆放，拉料车从金天化工厂拉出炉渣无覆盖。车牌号为豫 G5815。该料厂沙石和炉渣在一个场厂区内（东面和西面）。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-04-205	7月24日	新乡市	获嘉县	照镜镇楼村	新乡市锦源化工有限公司	河南省新乡市获嘉县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该公司正在生产，存在的问题：酯化车间气味刺鼻，两级水，两级碱吸收设施不正常运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HN-04-206	7月24日	新乡市	获嘉县	城关镇	河南金天化工有限公司	河南省新乡市获嘉县S309	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，存在的问题：出灰口密封不严，煤渣库密封不严。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月15日