附件

唐山市路南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-356	8月4日	唐山市	路南区	路南区稻地镇西门外	唐山雄星饲料有限公司	河北省唐山市路南区稻地镇西门外	其他涉气环境问题	现检查该公司正在生产，在生产过程中主要产生污染物有：废气，粉尘，恶臭，噪声，固体废物。主要生产产品为：水产饲料、畜禽饲料。有一台两吨的生物质蒸汽锅炉，配备有布袋除尘设施。生产机械设备：四条饲料生产线，投料口，粉碎机，配料仓均设有脉冲降尘器。存在的问题：该公司在生产饲料车间恶臭气体呈无组织排放，整个厂区有股刺鼻的恶臭味，未见除臭设备。	进一步调查核实，开展监督性监测，对恶臭超标的，依法立案处罚。	8月15日
HB-04-366	8月4日	唐山市	路南区	女织寨乡	无名大型钢结构加工	河北省唐山市路南区女织寨	未安装治污设施	现场检查该钢结构加工厂分别有五幢生产车间，均有很多工作人员在电焊作业，都	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
						乡		未配备焊烟净化器。		
HB-04-367	8月4日	唐山市	路南区	女织寨乡	唐山隆创 新能源钢 构制造有 限公司	河北省唐 山市路南 区赵田庄 村北	治污设施 不正常运 行	现场检查时，该公司正在生产，主要进行钢构件加工。存在问题：生产加工中正在进行大量电焊作业，所有焊烟处理设施均未使用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-368	8月4日	唐山市	路南区	稻地镇	唐山市路 南宝鑫养 殖场	河北省唐 山市路南 区稻地镇 安机寨前 街村东北 处	新发现清 单外应淘 汰燃煤锅 炉	现场检查时该场处于生产状态，主要养殖马匹，现场厂棚内堆放有饲料。发现的问题：1.发现清单外0.1蒸吨以下供暖燃煤锅炉1台，锅炉房外堆放有燃煤块；2.场地积尘较多，易产生扬尘。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-369	8月4日	唐山市	路南区	稻地镇	唐山腾瑞商贸有限公司	河北省唐山市路南区稻地镇安机寨中街205国道西侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业正在生产，主要经营钢材及压延产品等销售，有两条钢卷板开平机。存在问题：1.有一台1蒸吨以下供暖燃煤小锅炉未拆除，水电均未断；2.厂区车辆运输道路未硬化，易产生扬尘问题，3.该企业没有办理相应的环保手续。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-370	8月2日	唐山市	路南区	惠民道	唐山盾石建筑工程有限责任公司	河北省唐山市路南区惠民道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该公司正在施工作业，配有雾炮机7台，车辆冲洗平台1套，塔吊4台配有喷淋设施。场地道路大部分硬化，堆土已覆盖。存在的问题：场内运输渣土的路面部分未硬化，运输过程中产生大量扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-371	7月29日	唐山市	路南区	女织寨乡	荣盛建设工程有限公司	河北省唐山市路南区唐柏路东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该公司正在施工作业，施工项目：承建河南路西段。发现的问题：1. 进出口道路未安装喷淋洗车除尘设施；2. 临时施工通行路面未见喷淋除尘作业，施工车辆通行时产生大量扬尘；3. 施工场地两边渣土未覆盖；4. 现场未见雾炮机。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-372	7月29日	唐山市	路南区	女织寨乡	唐山市诚安房地产开发有限公司	河北省唐山市路南区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该建筑工地正在施工作业，发现的问题：1. 进出路面未硬化；2. 现场未见雾炮机和洗车设施；3. 进出口未有喷淋除尘设施；4. 部份渣土未覆盖；5. 挖机施工过程中有扬尘；6. 工地外侧部分没有围挡。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-373	7月28日	唐山市	路南区	女织寨乡	唐山市华新电缆有限公司	河北省唐山市路南区东郊西越河	未安装治污设施	现场检查时该公司未生产，现场有工人进行机械设备拆除，公司自身有计划厂区整体搬迁至其他区县。该公司主要生产电线电缆，生产中第三道工序为两台挤出机进行绝缘材料包装。废气污染防治设施：安装有一套光氧处理设施。发现的问题：生产车间两台挤出机仅有一台配备有光氧处理设施，另一台未配备。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-374	7月28日	唐山市	路南区	小山街道办事处	唐山佳锐汽车科技股份有限公司	河北省唐山市路南区复兴路8号	未落实VOCs整治要求	现场检查时该公司正在进行检修作业，喷漆房配有光氧催化处理设施，因当地预警要求未工作。存在问题：快喷工位废气污染防治设施仅有除尘过滤效果，对VOCs没有处理效果。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日