

附件

太原市阳曲县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-031	7月26日	太原市	阳曲县	黄寨镇北塔地村	城东新村城中村改造安置房项目	山西省太原市阳曲县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查：1. 该项目工地正在施工；2. 施工过程中未采用任何喷淋设施；3. 物料堆放未苫盖；4. 建筑垃圾未全部苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-032	7月26日	太原市	阳曲县	S314	晋K-KC395	山西省太原市阳曲县S314	渣土车覆盖不完全	经现场检查，晋K-KC395渣土车未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-033	7月26日	太原市	阳曲县	S314省道	晋KVM538车辆	山西省太原市阳曲县S314	渣土车覆盖不完全	渣土车晋KVM538未进行覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8月10日
SX-04-034	7月26日	太原市	阳曲县	东黄水镇洛阴村	青龙煤矿进场公路项目	山西省太原市阳曲县S314	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查：1. 该项目正在施工；2. 未全面设置防尘围挡；3. 施工过程未采用任何喷淋设施，扬尘四散，污染严重；4. 物料堆场未苫盖；5. 进场路口未设置洗车平台；	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-035	7月25日	太原市	阳曲县	万事兴家具产业园6号厂房东南户	阳曲县东林越源展示道具厂	山西省太原市阳曲县	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产。该企业存在如下问题：1.VOCs处理设施内吸附棉更换不及时，丧失处理能力；2.VOCs设施内光氧部位，光柱被粉尘类物质包裹，丧失处理能力。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
SX-04-036	7月25日	太原市	阳曲县	黄寨镇莎沟村万事兴家具产业园	山西浩程木业有限公司	山西省太原市阳曲县G208(京昆线)	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产。检查中发现以下问题：1.喷漆房吸附棉长时间未进行更换，无吸附处理能力；2.光氧等离子处理设施，未按要求进行及时清理，严重影响设施处理效果。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
SX-04-037	7月24日	太原市	阳曲县	黄寨镇	山西大福通物流仓储园	山西省太原市阳曲县G208(京昆线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查：1.该项目正在施工；2.没有设置围挡；3.砂土苫盖不全面；	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-038	7月24日	太原市	阳曲县	大孟镇营盘村	太原市广厦建材有限公司	山西省太原市阳曲县东龙口路	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查该企业处于检修暂停产状态。发现该企业存在如下问题：在山水水泥厂后企业所属空地上堆存大量不明物料。未按要求采取封闭措施堆存。大范围未苫盖，有明显近期生产痕迹，无喷淋设施，粉尘无组织溢散严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-039	7月24日	太原市	阳曲县	高村乡辛庄村	太原山水水泥有限公司	山西省太原市阳曲县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	经现场检查：1. 该水泥厂露天矿山作业面，喷淋设施过少，不能满足作业时抑尘效果；2. 矿山生产出来的物料苫盖不完全；3. 矿山物料堆场防风抑尘墙不完全；4. 该企业环保管理较为混乱。	调查核实，责令整改，并依据《大气污染防治法》第一百一十七条处罚。	8月15日
SX-04-040	7月24日	太原市	阳曲县	大孟镇	山西省万家寨引黄入晋工程联接段阳曲原水直供工程输水管线建筑安装三标	山西省太原市阳曲县G208(京昆线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该项目正在施工，存在问题如下：1. 施工工地周边未围挡；2. 物料堆放未覆盖；3. 施工现场地面未硬化；4. 土方开挖未湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-041	7月23日	太原市	阳曲县	黄寨镇大屯庄	太原铁路装备造修基地热工生产项目	山西省太原市阳曲县S314	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该企业正在施工，发现问题如下：1. 施工现场未100%围挡；2. 物料堆放未100%覆盖；3. 北门未设置车辆冲洗平台，进出车辆未100%冲洗；4. 施工现场地面未100%硬化；5. 工地未100%湿法作业；	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
SX-04-042	7月23日	太原市	阳曲县	黄寨镇莎沟村	中远通达物流项目	山西省太原市阳曲县G208(京昆线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查：1. 该项目正在施工；2. 有环保手续；3. 工地砂土未100%覆盖；4. 现场物料堆放未100%覆盖；5. 出工地车辆未100%冲净车轮车身。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-04-043	7 月 23 日	太原市	阳曲县	黄水镇故县村东	山西昊业新材料开发有限公司	山西省太原市阳曲县	工业粉尘无组织排放	现场检查：该企业正在生产。环保手续齐全，涉气环保设施运行正常。存在以下几点问题：1. 该企业正进行厂区新项目扩建，扩建过程中挖掘大量土方有部分未按要求进行苫盖；2. 厂区公路修建材料石灰未进行苫盖；3. 该企业预制件车间后有一台包装袋压缩机，原料包装袋露天进行生产，原料粉尘四溢；4. 该企业预制车间后有水玻璃废弃桶露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8 月 15 日
SX-04-044	7 月 23 日	太原市	阳曲县	108 国道	车辆装载未覆盖	山西省太原市阳曲县 G208(京昆线)	渣土车覆盖不完全	车辆晋 A98154 行驶于 108 国道装载不明废弃物未进行遮盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	8 月 10 日