

附件

## 石家庄市深泽县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-122	7月28日	石家庄市	深泽县	白庄乡中白庄村	深泽县中白庄加油站	河北省石家庄市深泽县S233	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在营业，经测试，三台加油机加油时，油气回收装置不能运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月15日
HB-04-123	7月28日	石家庄市	深泽县	留村乡北羊村	留村乡北羊村汽车修理厂	河北省石家庄市深泽县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-124	7月28日	石家庄市	深泽县	留村乡	河北山田生物科技有限公司	河北省石家庄市深泽县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有清单外燃煤锅炉两台，其中一台为0.1蒸吨锅炉，另外一台为0.2蒸吨锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-125	7月28日	石家庄市	深泽县	深泽县留村乡定深路111号	定深路111号燃煤小锅炉	河北省石家庄市深泽县定深线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该场所原为经营性场所(检车代办, 烧烤店等)，现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-126	7月27日	石家庄市	深泽县	深泽县北苑路方诚物流园外围商铺	深泽县乾圣鑫布艺店	河北省石家庄市深泽县S233	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-127	7月27日	石家庄市	深泽县	深泽县北苑路	深泽县骏溪大理石经销处	河北省石家庄市深泽县东苑街13	工业粉尘无组织排放	检查时，该经销处正在生产，存在以下问题:1.大理石手工打磨和大理石切割过程无粉尘收集设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-128	7月27日	石家庄市	深泽县	桥头乡东小封村	深泽县东丰家具厂	河北省石家庄市深泽县西九线	新发现清单外“散乱污”	检查时,该厂未生产,有生产痕迹,存放有大量产品、原料、油漆及喷涂等加工设施,地面有油漆和木屑。存在问题如下:1.现场未提供环境影响评价报告及批复文件;2.切割工序部分机床未安装粉尘收集装置;3.喷漆车间无废气收集和处理设施,通过安装于墙上的换气扇直接排外环境;4.喷涂车间地面及墙体有喷涂迹象,喷涂房外无序堆放大量废油漆桶。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门批准会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-129	7月27日	石家庄市	深泽县	赵八镇田家庄村	深泽县利泽新型页岩砖厂	河北省石家庄市深泽县	超标排污或未执行超低排放标准	检查时,该厂正在生产,存在以下问题:1.原料棚无喷淋装置(仅设置一个水龙头),不符合环评要求;2.原料棚外临时堆放煤矸石未苫盖,地面有大量扬尘产生;3.生产现场能感受到明显的刺鼻性气味;4.发现该企业污染物在线监测数据存在超标情况,责令该厂委托河北茂成达环境检测技术有限公司于2018年7月25日对其废气进行了三次监测,检测报告茂环检字(2018)第072406号显示:实测颗粒物排放浓度大于(>50)50mg/m <sup>3</sup> ,超出30mg/m <sup>3</sup> 的标准要求。	调查核实,依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的,实施按日连续计罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-130	7月27日	石家庄市	深泽县	桥头乡工业园区	河北金昊再生资源开发有限公司旁弃土场	河北省石家庄市晋州市S039	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时，河北金昊再生资源开发有限公司旁弃土场存放有大量土石方，存在以下问题：1. 土石方未苫盖围挡；2. 现场产生大量扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-131	7月27日	石家庄市	深泽县	深泽镇北苑路	深泽县北苑路西延道路工程	河北省石家庄市深泽县北苑路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时，该项目正在施工，存在以下问题：1. 开挖出的土石方未苫盖；2. 施工工地周围未围挡。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-132	7月27日	石家庄市	深泽县	深泽镇深安路10号	深泽县永发金属制品有限公司	河北省石家庄市深泽县府前东路223号	治污设施不正常运行	检查时，该公司正在生产，存在以下问题：1. 中频炉车间三侧未封闭，在车间一侧设置有风扇一台，风扇正在运转形成负压将烟气从车间一侧门吸走，直接排放；2. 集气罩不能有效收集中频电炉熔化原材料铁合金的过程中产生的含尘烟气；3. 现场可见淡蓝色、刺鼻性烟气通过设置风扇一侧直接外排至外环境。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-133	7月26日	石家庄市	深泽县	北苑路	北苑路西延道路工程	河北省石家庄市深泽县石油大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经检查，存在问题：1. 该工地道路积尘严重，淹没鞋面；2. 大量成片土堆未苫盖，扬尘严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-134	7月26日	石家庄市	深泽县	铁杆镇	深泽县杨金亮采暖炉制造厂	河北省石家庄市深泽县S302	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-135	7月26日	石家庄市	深泽县	铁杆镇南冶庄头村西	石家庄海星日化有限公司	河北省石家庄市深泽县铁杆镇南冶庄头村西	未安装治污设施	检查时该公司正在生产，搅拌釜桶未按要求加盖密封。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-136	7月25日	石家庄市	深泽县	深泽镇	深泽县北苑路西延道路重点工程	河北省石家庄市深泽县西环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，大量物料渣土露天堆放，未严格落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-137	7月25日	石家庄市	深泽县	深泽镇小贾庄	深泽县苑南石材经营部	河北省石家庄市深泽县S302(北环路)	工业粉尘无组织排放	检查时,该企业未生产(有生产迹象,切割冷却水沉积地面未干),存在以下问题:大理石手工打磨和大理石切割过程,无粉尘收集设施,粉尘露天排放,生产车间未完全封闭。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-138	7月25日	石家庄市	深泽县	深泽镇北环路定深路口西行100米路北	深泽县顺心大理石经销处	河北省石家庄市深泽县北苑路	工业粉尘无组织排放	检查时,该企业正在生产,存在以下问题:大理石手工打磨和大理石切割过程,无粉尘收集设施。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-139	7月25日	石家庄市	深泽县	深泽镇小贾庄(北城国际小区后)	深泽镇小贾庄砂料临时堆场(北城国际小区后)	河北省石家庄市深泽县S302(北环路)南侧北城国际小区东侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,部分物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-140	7月25日	石家庄市	深泽县	深泽镇小贾庄	河北昊博建筑工程有限公司深泽县北城国际二期工程建设项目	河北省石家庄市深泽县S302(北环路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时，该建筑工地正在施工，存在问题：1. 一台回灌井钻机排气口冒黑烟，尾气处理装置运行不正常；2. 钻井工地周边未围挡、未覆盖和未硬化，未落实工地六个“百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-141	7月23日	石家庄市	深泽县	后马里村东	河北铭泽预拌混凝土有限公司	河北省石家庄市深泽县S302(正饶路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未按环评要求建设储料棚密闭储存。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日