

附件

保定市涞源县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-419	9月9日	保定市	涞源县	同裕街与朝阳路交叉口处同裕小区对面	供热管道铺设工地（涞源县同裕街同裕小区对面）	河北省保定市涞源县同裕街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该供暖管道铺设工地正在作业，场地内大量沙土、煤渣、裸露地面未进行苫盖等扬尘控制措施，产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-420	9月8日	保定市	涞源县	走马驿镇白道安村	涞源县京源城矿业有限公司	走马驿镇白道安村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1.企业矿区内破碎筛分粉尘收集管道及密闭皮带运输通道存在跑冒现象，厂区地面散落大量矿土，产生扬尘；2.企业排渣场内大量渣土苫盖破损。	对排渣场内渣土进行覆土及喷涂覆盖。	10月15日
HB-07-421	9月7日	保定市	涞源县	塔崖驿乡塔崖驿村村东	涞源县雅文煤站	河北省保定市涞源县S10(张石高速)塔崖驿乡塔崖驿村村东	物料堆场未落实扬尘治理措施	该信访案件属实。现场检查时发现，该煤场实为“涞源县雅文煤站”，存在问题：1.煤站设有露天堆煤场，现存有少量原煤；2.车辆出入及装卸过程中未采取扬尘控制措施；3.场内地面有大量煤粉，未及时清理，也未采取防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日