

附件

沧州市沧县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-471	9 月 15 日	沧州市	沧县	沧河线和李大路交叉口	沧河线和李大路交叉口无名分装厂	河北省沧州市沧县沧河线	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该单位未生产，存在如下问题：1. 该单位未安装 VOCs 收集设施，擅自从事稀释剂分装作业，现场异味刺鼻。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10 月 20 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-472	9月14日	沧州市	沧县	沧县薛官屯乡工业园区	河北远大电子有限公司	河北省沧州市沧县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该单位正常生产，该单位在无任何 VOCs 防护措施下，擅自对产品变压器进行补漆，打磨作业，作业现场异味明显。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-473	9月14日	沧州市	沧县	沧县薛官屯乡李龙屯	沧县通达印务有限公司	河北省沧州市沧县继忠路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业未生产，要求企业开启相关设备，发现问题如下：1. 标签印刷工序和不干胶印刷工序产生的有机废气，收集罩引风风量不足，主烟道有破损，无法有效收集工序中产生的有机废气（非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯），异味明显。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-474	9月6日	沧州市	沧县	沧县张官屯乡刘辛庄村	沧县大河精密铸造厂	河北省沧州市沧县	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，投诉人反映情况属实，该企业于2018年8月31日按照各部门要求自行停止生产，进行污染防治设施改造，沧州市环境保护局沧县分局于2018年8月30日，向该企业下达现场督查通知单，责令该企业停止生产，现场检查时该企业未生产，存在以下问题：该企业半吨熔炼炉已调离浇注生产车间作业区，浇注生产车间有明显无组织粉尘排放痕迹；3.抛丸车间，地面积尘明显；4.所有作业区域有无组织排放现象。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-475	9月6日	沧州市	沧县	沧县张官屯乡八义庄村	沧州盛亚德电梯部件有限公司	河北省沧州市沧县G104(京福线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，投诉人反映情况属实，该企业于2018年9月2日按照各部门要求自行停止生产，进行污染防治设施改造，2018年8月30日，向该企业下达现场督查通知单，责令该企业停止生产，现场检查时该企业未生产，存在以下问题：1.该企业半吨熔炼炉已调离浇注生产车间作业区，浇注生产车间有明显无组织粉尘排放痕迹；3.抛丸车间，地面积尘明显；4.覆盖砂上料周边有无组织排放痕迹。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-476	9月6日	沧州市	沧县	沧县张官屯乡刘成庄	沧县鑫诚精密铸造厂（普通合伙）	河北省沧州市沧县 G104(京福线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，投诉人反映情况属实，该企业于 2018 年 9 月 2 日按照各部门要求自行停止生产，进行污染防治设施改造，沧州市环境保护局沧县分局，2018 年 8 月 30 日，向该企业下达现场督查通知单，责令该企业停止生产，现场检查时该企业未生产，存在以下问题：1. 该企业半吨熔炼炉已调离浇注生产车间作业区，浇注生产车间有无组织粉尘排放痕迹，焙烧车间有两座焙烧窑，其中一条焙烧窑内装满浇注模壳料；2. 脱蜡车间配有光氧催化防治设施，主要用于吸附车间内氯化铵异味，在脱蜡车间内闻到异味，光氧催化设施处理能力不足。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-477	9月4日	沧州市	沧县	河北沧东经济开发区	河北贝尔木业有限公司	河北省沧州市沧县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现，该企业正在生产，自动涂胶拼板线收集罩处理能力不足，未能有效收集胶水产生的有机废物。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-478	9月4日	沧州市	沧县	河北沧东经济开发区	沧州晟实伟业机械设备制造有限公司	河北省沧州市沧县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，模架车间存在喷漆作业，无 VOCs 防治措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-479	9月4日	沧州市	沧县	沧县李天木乡军马站	河北冀春化工有限公司	河北省沧州市沧县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业正在生产，动力车间脱硫塔石灰粉尘无组织排放，动力车间生物质锅炉烟道有破损现象。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-480	9月4日	沧州市	沧县	沧州市东郊省道331北侧达子店村西	沧州大化TDI有限责任公司	河北省沧州市沧县	工业粉尘无组织排放	现场检查发现，该企业正常生产，存在问题如下：1. 厂区东北方造气炉渣堆场，年堆放煤渣，煤灰6084吨，造气炉渣堆场未硬化，造成二次扬尘污染；2. 现场检查造气系统筛分工序，筛分焦炭原料运输、传送过程中通道未封闭，未安装布袋除尘设备进行粉尘收集，造成一次扬尘污染，且有焦炭原料未通过筛分主通路，直接排入车间外，造成二次扬尘污染。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日