

附件

### 沧州市新华区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-556	9月16日	沧州市	新华区	中国河北省沧州市新华区G307(海河东路)	海涛钣金喷漆	中国河北省沧州市新华区G307(海河东路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该修理厂正在进行汽车修理，未进行喷漆作业，厂区内正在进行调漆，厂区油漆味比较浓，调漆产生的有机废气直接无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-557	9月16日	沧州市	新华区	京福线西侧	沧州市张家坟村综合畜牧养殖基地	河北省沧州市新华区G104(京福线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨的燃煤锅炉，具备恢复生产的能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-558	9月16日	沧州市	新华区	清池南大道	王希鲁村东北角拆迁工地	河北省沧州市新华区清池南大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地正在施工，无围挡；大面积土石方裸露无任何遮盖；无湿法作业；有雾炮车但未启用；工程车辆经过扬尘漫天；工地进出口地面无硬化；无进出车辆冲洗设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HB-07-559	9月16日	沧州市	新华区	中国河北省沧州市新华区长芦南大道47号	河北路洋运输集团有限公司路兴汽修分公司	中国河北省沧州市新华区长芦南大道47号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现该厂建有一台0.5蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉房内有散煤堆放，具备恢复使用的能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-560	9月15日	沧州市	新华区	鞠官屯村南侧	鞠官屯村南侧无名石灰堆场	河北省沧州市新华区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，现场发现石灰露天堆放，无任何防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HB-07-561	9月11日	沧州市	新华区	孙庄子村西北侧	张俊友家具加工厂	中国河北省沧州市新华区	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该家具厂正在生产中，无任何手续，喷漆房无VOCs治理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-562	9月10日	沧州市	新华区	新华区 G104(京福 线)	宇通汽修厂	中国河北省沧州市新华区G104(京福线)	未落实VOCs 整治要求	现场检查时该汽修厂正在营业中，喷漆房未使用，未安装有机废气收集处理设施，喷漆房内有大量未干的油漆堆存。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-563	9月10日	沧州市	新华区	小赵庄乡徐 官屯幼儿园 旁	小赵庄乡徐官 屯幼儿园旁馒 头房作坊	中国河北省沧州市新华区长芦北大道60号	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时该馒头作坊正在生产中，蒸馒头采用燃煤锅炉一台（1蒸吨以下）。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-564	9月10日	沧州市	新华区	驰骋驾校公交站旁国庆饭店内	驰骋驾校公交站旁国庆饭店内无名印花作坊	中国河北省沧州市新华区赵家坟村	未落实VOCs整治要求	现场检查时该服装印花作坊未生产，厂房内有生产设施，油漆、固化剂等原材料堆存。厂房内没有配备任何污染防治设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-565	9月9日	沧州市	新华区	孙庄子村	沧州宇洋畜牧机械设备有限公司	河北省沧州市新华区小赵庄乡孙庄子村10区612厂房	未落实VOCs整治要求	检查时，该企业正在生产，主要问题如下：1. 院子堆放有喷完漆的合金材料，地面有漆痕，显示该处进行了露天喷漆；2. 厂房内正在进行焊接且未安装焊烟处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-566	9月9日	沧州市	新华区	河北省沧州市新华区小赵庄乡鞠官屯村东	沧州市新华区佳昊玉米芯加工厂	河北省沧州市新华区小赵庄乡鞠官屯村东	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，生产车间地面、厂房顶部、厂房后排气管附近地面大量积尘，厂区空气中大量粉尘，200米外肉眼观察可见厂房后弥漫大量扬尘，无任何扬尘及废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-567	9月9日	沧州市	新华区	永济东路	百特钣金喷漆	中国河北省沧州市新华区S331(永济东路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该修理厂正在营业中，主营钣金喷漆，经问询，企业主称现场即可喷漆，厂房内无专门喷漆房，无任何处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-568	9月9日	沧州市	新华区	津德公路	泰河大众浴池	新华区津德公路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有2台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-569	9月9日	沧州市	新华区	河北省沧州市新华区清池北大道东侧前程子村东	沧州市永安机动车驾驶员培训有限公司	河北省沧州市新华区清池北大道东侧前程子村东	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-570	9月8日	沧州市	新华区	沧州市新华区宏升精密铸件厂对面	宏升精密铸件厂对面无名厂区内石油焦堆场	沧州市新华区宏升精密铸件厂对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该场地未生产，发现该废弃厂区内露天堆放有约20吨石油焦（应属危险废物HW08），未采取任何防扬散、防渗漏、防流失等污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HB-07-571	9月8日	沧州市	新华区	沧州市新华区	中国建筑第二工程局沧州传化公路港物流项目一期工程	中国河北省沧州市新华区SLA6线旁	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在施工，检查发现问题如下：1.无进出车辆冲洗设施；2.施工场地及路面有大量积尘，现场车辆经过扬尘明显。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-572	9月8日	沧州市	新华区	交通南大道32号	新华区交通南大道32号无名石材、门板加工点	河北省沧州市新华区交通南大道	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该加工点正在生产，存在问题：1.无营业执照及所有相关手续；2.木材切割加工无任何除尘设施，地面积尘、作业区间扬尘严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-573	9月7日	沧州市	新华区	沧州市新华区道东北街41号	沧州市华油飞达石油装备有限公司	中国河北省沧州市新华区铁中路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该公司组对工序、组焊工序、喷漆工序等主要产污工序未进行生产，存在问题：厂区及喷漆车间有油漆味，有工人正在进行露天刷油漆，喷漆车间具备生产能力。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-574	9月7日	沧州市	新华区	新华区鞠官屯村西	河北大爱木制品有限公司	河北省沧州市鞠官屯村西	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该公司部分工序正在生产，喷胶工序，切割工序未进行生产，存在问题：喷胶工序涉VOCs排放，未建设污染治理设施，现场发现有刚喷胶的木制品。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-575	9月7日	沧州市	新华区	沧州市新华区经十一大街西侧顾官屯村	中节能(沧州)环保能源有限公司附近无名固废堆场	中国河北省沧州市新华区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,堆放有大量固体废物,现场守场人员介绍为中节能(沧州)环保能源有限公司垃圾焚烧发电产生的固体废物,堆场未完全进行苫盖等防扬尘措施,现场闻到刺激气味明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
HB-07-576	9月7日	沧州市	新华区	中国河北省沧州市新华区S331(永济东路)河北强力对面	沧州华润燃气有限公司施工工地	中国河北省沧州市新华区S331(永济东路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地正在施工,存在以下问题:1.物料堆场、土石方未苫盖;2.无进出车辆冲洗设施;3.露天搅拌;4.未进行湿法作业;5.施工场地路面未全部硬化,地面积尘严重。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-577	9月7日	沧州市	新华区	沧州市顾官屯村西	沧州市新华区宏升精密铸件厂	中国河北省沧州市沧县北京路	未安装治污设施	现场检查时发现，公司大门临时关闭，在经过等待后公司另一处大门开启，该公司涉嫌临时停产逃避检查，现场有大量生产原料和产品，存在生产痕迹，电炉等生产设备有余温，存在以下问题：. 环评报告中电炉生产设备2台（未注明生产能力），实际建有电炉4台，有2台安装了废气收集设施，生产废气收集后经布袋除尘处理设施处理后通过高约10米排气筒外排，另外2台未安装，4台电炉近期均有生产痕迹；	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-578	9月4日	沧州市	新华区	沧州市新华区百川路	沧州市新华区百川路居然之家（新华店）对面建筑工地	河北省沧州市新华区百川路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，进出口未设置汽车清洗设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日