

附件

衡水市故城县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-605	9月14日	衡水市	故城县	故城县高新技术产业开发区扬帆大街北首西侧	故城县万辉包装科技有限公司	中国河北省衡水市故城县扬帆大街	治污设施不正常运行	该企业主要从事塑料制品、纸质品制造、销售，现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 该企业设有印刷、复合工序，主要废气为非甲烷总烃，配套建设有废气处理设施，处理工艺为：集气罩--引风机--UV光催化--活性炭吸附--高空排放，检查时，印刷、复合工序正在作业，配套废气处理设施引风机未开启（已录制视频），UV光催化设备正在维修，该设施在车间生产的情况下不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-606	9月14日	衡水市	故城县	故城县高新技术产业开发区扬帆大街	故城镇三鑫包装科技有限公司	中国河北省衡水市故城县S324	治污设施不正常运行	该企业主要从事塑料制品、纸制品制造、销售，现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 该企业生产车间设有吹膜工序，主要废气为非甲烷总烃，该工序建设有废气处理设施，主要工艺为：集气罩收集--引风机--UV光氧催化--高空排放，现场检查时，该工序正在作业，废气处理设施引风机正在运行，但该处理设施UV光解模块电源未接通，该废气处理设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-607	9月14日	衡水市	故城县	故城县夏庄镇罗小营村	山东地鑫事实业集团建筑工程有限公司（美林湾2期项目部）	中国河北省衡水市故城县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在建设，存在问题：1. 工地南面有约5000平米施工场地未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-608	9月12日	衡水市	故城县	故城县郑口镇广交路西段南侧	衡水淇晟通风设备有限公司	故城县郑口镇广交路西段南段	治污设施不正常运行	该企业主要从事风机、风扇、通风设备等制造、销售、安装，于2017年8月29日通过环保部门审批，于2017年11月29日完成自主验收，现场检查时，企业正在生产（视频取证），半小时后督查人员另一侧厂门进入，固化箱触摸有温度，存在问题：1. 该企业加热固化及喷塑工序流水线正在生产，企业西侧设有两个布袋除尘器，喷塑工序生产线粉尘由南侧布袋除尘器处理，现场未通电（视频取证），该废气处理设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-609	9月12日	衡水市	故城县	故城县西苑项目区	河北泰博金属材料科技有限公司	中国河北省衡水市故城县	未落实VOCs整治要求	企业主要从事包装材料加工、制作、销售，于2016年10月24日通过环保部门验收，于2017年7月28日通过环保部门验收，现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 该企业建有三条生产线，其中靠近南侧一条生产线底涂工序未安装VOCs收集装置，该工序VOCs废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-610	9月12日	衡水市	故城县	故城县西苑工业项目区	衡水铭丰人防设备有限公司	中国河北省衡水市故城县同心路	未落实 VOCs 整治要求	该企业主要从事人防门等设备制造及销售，于 2016 年 8 月 1 日通过环保部门审批（故环评〔2016〕006 号，于 2017 年 4 月 17 日通过环保部门验收（故环验〔2017〕第 015 号。现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 该企业设有一个生产车间，车间东北面设有焊接工序生产线，检查时，该车间大门及焊接操作点部分门窗敞开，有工人正在从事焊接工作，焊烟净化器集气罩距离焊点约 3 米，废气未得到有效收集。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10 月 20 日
HB-07-611	9 月 11 日	衡水市	故城县	故城县 s324 郑口镇五户村	郑口镇郑口洪振被褥加工厂	中国河北省衡水市故城县 S324	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产，从事被褥加工，存在问题：1. 该企业北面有应淘汰燃煤锅炉清单以外的 1 台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，锅炉烟囱及供热管路均完整，锅炉附近堆放有少量散煤，锅炉具有随时运行的能力。当地政府立行立改，立即部署人员开展拆除工作。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-612	9月10日	衡水市	故城县	故城县郑口镇广交路	张立个人加油站	中国河北省衡水市故城县广交路	黑加油站	现场检查时，存在问题：1. 该加油站设有三个加油机，两个油罐，其中两个加油机能正常加油；2. 该加油站无环保、工商相关手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月20日
HB-07-613	9月10日	衡水市	故城县	故城县郑口镇广交路西侧	故城县汉美斯汽车保养服务有限公司	中国河北省衡水市故城县广交路	未安装治污设施	该企业主要从事汽车修理与维护服务，现场检查时，企业正在营业，存在问题：1. 该企业设有一个喷烤漆房，该公司烤喷漆房正在烤漆，有一辆汽车在房内作业，环评要求过滤棉--UV光解--高空排放，检查时实际处理工艺为：顶部送风--底部出风--过滤棉--引风机--高空排放，未安装有光催化氧化、活性炭吸附等高效处理设施，引风机附近有臭气，该企业未设置危废仓库，未建立废活性炭回收台账，翻阅该公司考勤记录，2018年生产至今。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-614	9月9日	衡水市	故城县	故城县高新技术产业开发区	河北浩达风机有限公司	中国河北省衡水市故城县美杉路	治污设施不正常运行	该企业主要从事风机、风扇及风机配件制造、加工、销售，于2017年7月17日通过环保部门审批（故环表（2017）第082号）。现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 该企业南面建有铸造车间，车间东南角设有2台制模机（制芯机），主要污染物有粉尘、非甲烷总烃，配套建有废气处理设施，处理工艺为：集气罩—引风机—布袋除尘—光氧催化—高空排放，检查时，其中一台制模机正在运行，有工人正在该制模机上操作，配套的废气处理设施处于停用状态，引风机、光氧催化均未运行，该废气处理设施不正常运行；2. 该企业目前未验收。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
HB-07-615	9月9日	衡水市	故城县	裘都大道	渣土运输车（冀A5779W）	中国河北省衡水市故城县裘都大道	渣土车覆盖不完全	存在问题：1. 检查时，冀A5779W渣土运输车正在运输渣土，该车辆未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-616	9月9日	衡水市	故城县	裘都大道	渣土运输车（冀A5887Y）	中国河北省衡水市故城县裘都大道	渣土车覆盖不完全	存在问题：检查时，冀A5887Y正在运输渣土，该车辆未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HB-07-617	9月9日	衡水市	故城县	故城县营东新区	故城县港东毛皮制品有限公司	中国河北省衡水市故城县	治污设施不正常运行	该企业主要从事毛皮服装、毛皮制品、皮革制品等加工，现场检查时，该企业正在生产。 存在问题：1. 该企业生产车间有3台染色机正在运行，有甲酸废气产生，配套的废气处理设施引风机处于关闭状态，未在运行，该废气处理设施采用喷淋工艺，喷淋液循环池没有循环液，喷淋液循环泵也未在运行；2. 该企业有环评及批复，尚未验收。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-618	9月9日	衡水市	故城县	故城县饶阳店镇营东新区	故城县鑫亚皮草有限公司	中国河北省衡水市故城县	治污设施不正常运行	该企业主要从事，于2015年12月9日通过环保部门审批（故环表〔2015〕第091号），于2016年通过环保部门验收。该企业，现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 该企业鞣制车间正在生产，有废气产生，设有约20台鞣制机，每台鞣制机配有集气罩，处理工艺为：集气罩—引风机—光氧催化—高空排放，现场检查时该废气处理设施引风机电源未开，处理设施停用；2. 该企业转鼓车间正在生产，地面有粉尘，配套的布袋除尘设施电源未开，处理设施停用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-619	9月4日	衡水市	故城县	故城县高新技术产业开发区江源大街北段路东	故城县伟创模具有限公司	中国河北省衡水市故城县江源大街	治污设施不正常运行	该企业租用河北兴宝冶金设备配件有限公司北侧厂房，从事模具、塑料制品等生产，年加工模具 200 套、塑料制品 40 万件。项目于 2018 年 7 月 17 日通过环保部门审批，目前未完成验收。现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 该企业主要生产设备有注塑机 11 台，主要废气有非甲烷总烃等，配套建有废气处理设施，处理工艺为：废气经集气罩收集—光催化氧化装置处理—引风机—高空排放，检查时，该企业其中 5 台注塑机正在生产，配套的废气处理设施收集装置、光催化氧化装置、引风机均停用，未在运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日