

附件

石家庄市井陘县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-056	9月15日	石家庄市	井陘县	微水镇	渣土运输车（冀AKE336）	中国河北省石家庄市井陘县G5（京昆高速）	渣土车覆盖不完全	现场检查时，车牌号为冀AKE336的渣土车正在东水村北侧村道行驶，无任何覆盖措施。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HB-07-057	9月9日	石家庄市	井陘县	微水镇	井陘县富鹏汽车维修服务中心	中国河北省石家庄市井陘县G307（歧银线）	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该服务部主要从事汽车维修业务，店内喷漆房正在进行喷漆作业，喷漆废气无处理设施，直接通过抽风机排至外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-058	9月9日	石家庄市	井陉县	微水镇	井陉县家祥汽车维修部	中国河北省石家庄市井陉县石家庄绕城高速	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该店主要从事汽车维修作业，店内喷漆房正在进行喷漆作业，喷漆废气无处理设施，通过风机直接排至外环境。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-059	9月9日	石家庄市	井陉县	上安镇	石家庄龙诚机械设备有限公司	中国河北省石家庄市井陉县上安镇头泉村村头	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-060	9月9日	石家庄市	井陉县	上安镇	井陉县上安镇三合庄兴源大酒店	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-061	9月9日	石家庄市	井陉县	微水镇	井陉城北洗浴中心	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.8蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-062	9月9日	石家庄市	井陉县	微水镇	井陉县三和汽车服务中心	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-063	9月7日	石家庄市	井陉县	天长镇	井南鼎盛门业	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	新发现清单外“散乱污”	现场检查发现，该厂正常生产，暂未进行喷漆作业，主要从事烤漆大门生产加工，现场有刚喷完漆的大门及等待喷漆的大门，存在问题：该厂无环评手续，设有一座喷漆房，喷漆废气未经处理直接排放，该厂不在当地申报的“散乱污”名单内。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-064	9月7日	石家庄市	井陉县	秀林镇	井陉县秀林镇梅旗门窗店	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现，该店正在生产中，主要从事铁门生产加工，无任何环评手续，现场设有一座喷漆房，无任何处理设施，喷漆废气直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月30日
HB-07-065	9月7日	石家庄市	井陉县	天长镇	井陉县江苏老汤汽修厂	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该厂正常营业，主要从事汽车维修业务，现场检查时，该厂喷漆房正在作业中，喷漆废气无处理设施，直接通过风机外排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-066	9月7日	石家庄市	井陉县	天长镇	井陉县金岭机械厂	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，主要从事提料斗生产加工，存在以下问题：1. 批建不一致，审批只允许切割组装，实际生产时，该企业产品需要表面喷涂作业，现场正在进行刷漆作业，无任何刷漆废气收集处理设施，废气直排，现场异味明显；2. 现场正在进行电焊作业，无相关收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-067	9月7日	石家庄市	井陉县	天长镇	渣土运输车（冀AY2670）	中国河北省石家庄市井陉县S037	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，车牌号为冀AY2670渣土车在天长镇蔡庄村旁037省道上行驶，无任何覆盖措施，扬尘严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HB-07-068	9月7日	石家庄市	井陉县	吴家窑乡	河北艾德瑞电气有限公司	中国河北省石家庄市井陉县S392(衡井线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-069	9月7日	石家庄市	井陉县	微水镇	渣土运输车（冀A86289）	中国河北省石家庄市井陉县S392(衡井线)	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，车牌号为冀A86289的渣土车在微水镇东庄村旁392省道上行驶，无任何覆盖措施，扬尘严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-070	9月4日	石家庄市	井陉县	井陉县威州镇南沟村	石家庄市苍山钙业有限公司	河北省石家庄市井陉县	未安装治污设施	现场检查时，该企业白灰粉碎线刚结束生产，主要从事轻质碳酸钙粉生产加工，现场该企业建有1条白灰粉碎线，白灰经粉碎成生石灰粉后通过输送带输送到4座筒仓内，再由车辆外运销售，存在以外问题：1.生石灰粉输送带未封闭，扬尘明显，周边建筑物及植物表面全是一层白灰；2.输送带落料口及装车落料口均未按环评要求设置集气罩及除尘设施，周边及地面扬尘严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
HB-07-071	9月3日	石家庄市	井陉县	微水镇	石家庄鑫宝传奇汽车销售服务有限公司	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在营业中，主要从事汽车维修销售服务，存在以下问题：1.该公司无相关汽车维修环评手续；2.现场检查时，该公司两个喷漆房正在作业中，喷漆废气无任何处理设施，直接通过排气管外排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-07-072	9月3日	石家庄市	井陉县	微水镇	井陉县仇老二汽修厂	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该修理厂正在营业中，主要从事汽车维修业务，喷漆房有一辆汽车刚喷完漆，存在以下问题：1. 无任何环评手续；2. 喷漆废气无任何处理设施，直接通过墙上开设的排气口排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-073	9月3日	石家庄市	井陉县	井陉县南峪镇台头村	河北立信化工有限公司	河北省石家庄市井陉县	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产中，主要从事碳酸钙生产加工，其中烘干工艺及粉碎废气经布袋除尘+水浴除尘+冷凝器后排放，存在以下问题：水浴除尘的喷淋设施未运行，喷淋水进水口阀门关闭。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日