

附件

唐山市乐亭县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-198	9月16日	唐山市	乐亭县	城东大街99号	河北省刘美实业有限公司	中国河北省唐山市乐亭县城东大街99号	其他涉气环境问题	检查时发现，该企业正在经营，主要从事烤鸡加工作业，工序为鲜鸡-整形-清洗-二次整形-煮制-烧蒸-定量分割-产品。企业有一台生物质锅炉，配备有布袋除尘设施。存在问题：1.煮制、熏制工序产生的废气直接通过车间顶部的排风扇直接向外环境排放。	调查核实，责令整改。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-199	9月16日	唐山市	乐亭县	大钊路北段路西	乐亭县承骏汽车服务有限公司	中国河北省唐山市乐亭县大钊路北段路西	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该修理厂正在经营，主要从事汽车维修、喷漆作业，车间内建设有两间喷漆房，均配备了光氧净化设施，用于对喷漆废气进行处理。据修理厂负责人介绍，近期由于政策原因没有使用过喷漆房进行喷漆作业。存在问题：1.发现一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，未使用，锅炉底部有煤炭残渣，管道连接完好，没有进行物理切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日
HB-07-200	9月15日	唐山市	乐亭县	中堡镇井儿坨村	乐亭县亿诚新能源有限公司	中国河北省唐山市乐亭县中堡镇井儿坨村	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业未生产，该企业主要从事暖气片生产，生产工序为钢管-切割-组装-焊接-试漏-抛光-喷塑-固化-成品。固化工序配备有光氧净化设施，喷塑工序配备有布袋除尘设施、焊接工序配备有焊烟净化器。存在问题：1.固化设备的集气罩安装在设备大门上部，集气罩不能有效收集固化过程中产生的挥发性有机物，也不能有效的将产生的废气引入光氧净化设施进行处理；2.喷塑工序半敞开式作业，喷塑过程中产生的粉尘不能完全收集并通过布袋除尘设施处理，部分粉尘会呈无组织排放，喷塑设备周边积有较多粉尘。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-201	9 月 15 日	唐山市	乐亭县	乐亭镇宁庄村	乐亭县顺鼎装饰工程有限公司	中国河北省唐山市乐亭县乐亭镇宁庄村	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，主要从事木材加工和喷漆作业，厂房内安装有光氧净化处理设施。存在问题:1. 督查人员检查的时候，企业工作人员正在用喷漆枪对木板进行喷漆作业，厂房内安装的光氧净化处理设施没有开启，在喷漆区域的墙体安装有两个排风扇，喷漆废气从排风扇处直接向外环境排放；2. 企业设置的喷漆房仅有水过滤设施，喷漆房未安装排气管道连接到光氧净化处理设施，使用喷漆房的时候喷漆废气无法经光氧净化设施处理后排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10 月 20 日
HB-07-202	9 月 15 日	唐山市	乐亭县	乐亭镇宁庄村	乐亭镇宁庄村露天焚烧	中国河北省唐山市乐亭县 044 省道乐亭县顺鼎装饰工程有限公司对面板房后面	露天焚烧	督查人员在对乐亭县顺鼎装饰工程有限公司检查时，发现该公司对面板房后有大量烟气飘起，督查人员立即前往查看，发现有一名群众正在焚烧物料，烟气随风飘散着刺鼻性气味。该群众看见督查人员后立即用水扑灭焚烧的物料。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-203	9月14日	唐山市	乐亭县	汀流河镇东石各庄村	散煤加工作坊	中国河北省唐山市乐亭县汀流河镇东石各庄村乐亭丰川建材有限公司厂区旁（作坊门开在建材公司厂区内）	工业粉尘无组织排放	督察组在对乐亭丰川建材有限公司检查时，从高处看见该厂西侧有三个裸露的黑色大物料堆，与厂区之间有一个临时的隔离围栏。经查，是一个散煤作坊。当时正在生产（作坊人员驾驶铲车将煤炭铲上粉碎机的料斗），铲车驾驶员远远看到督查人员向作坊走来，马上停止生产、停放好铲车并躲避起来，以逃避检查，由于作坊人员已离开，无法查明作坊名称和业主姓名。经核实，该作坊主要从事散煤筛选、破碎作业，作坊有1条散煤粉碎生产线，场地内停放有1辆运输车、3台铲车。存在问题：1. 散煤粉碎生产线未安装布袋除尘设施，散煤粉碎作业时产生的粉尘向外环境直接排放；2. 厂区内有三堆散煤原料露天堆放，未进行苫盖；3. 加工好的散煤粉随意堆放，没有封闭。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-204	9月14日	唐山市	乐亭县	汀流河镇东石村	乐亭县润泽商贸有限公司	中国河北省唐山市乐亭县汀流河镇东石村	工业粉尘无组织排放	信访件内容部分属实。群众反映的地址实为乐亭县汀流河镇东石村，企业名称为乐亭县润泽商贸有限公司。检查时该企业未生产，从事煤炭转运作业，建有生产车间，大部分物料堆放在车间内，部分堆放在厂区的物料已进行覆盖，使用的设备有物料输送带、铲车，检查时有洒水车对地面进行洒水，未发现有粉尘向外环境扩散的现象。存在问题：1. 用于将物料装车的输送带露天放置，输送带没有进行密闭措施，在进行物料输送时会有粉尘产生；2. 车间内未按环评要求设置喷雾抑尘措施，物料装载过程未能落实喷淋措施；3. 厂区路面积有较多的煤粉，天气干燥或风力较大时煤粉会向外环境扩散，督查人员在厂区围墙外的植物叶面上发现积有粉尘（煤粉）。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-205	9月14日	唐山市	乐亭县	乐亭县往汀流河镇方向的044省道路上	渣土运输车 (冀BJ9699)	中国河北省唐山市乐亭县往汀流河镇方向的044省道路上	渣土车覆盖不完全	乐亭县向汀流河镇方向的044省道路上,发现一辆车牌为冀BJ9699的煤炭运输车往汀流河镇方向行驶,未进行覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HB-07-206	9月14日	唐山市	乐亭县	乐亭镇蔡庄乐港路东侧	乐亭县刘氏熟肉制品加工厂	乐亭县乐亭镇蔡庄乐港路东侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现,该企业正在生产,主要从事玉米加工和制鸡加工,企业内建设有两台生物质锅炉,用生物质颗粒作为燃料。存在问题:1.发现一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉,锅炉房内有煤块,未使用,锅炉管道完好,没有进行物理切割;2.有两台生物质锅炉,其中一台锅炉正在使用,废气经水过滤后通过烟囱排放,没有配备布袋除尘设施(按环评要求须配备布袋除尘设施和SNCR脱硝),另外一台没使用的生物质锅炉配备有布袋除尘设施;3.制鸡车间熏烤工序没有配备废气处理设施,熏烤废气通过墙体上的两个排风扇直接外排;4.按照环评批复,企业内部的污水处理站须进行加盖并设置引风机,通过管道将臭气收集送至生物滤塔内处理,并经15米高排气筒排放。但企业未对污水处理站落实上述措施,未建设生物过滤塔对臭气进行处理。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-207	9月14日	唐山市	乐亭县	邵庄村裴庄	乐亭县乐亭镇邵庄村裴庄广告加工、油漆喷漆小作坊	中国河北省唐山市乐亭县乐亭镇邵庄村裴庄	未落实VOCs整治要求	督查人员随后前往邵庄村裴庄开展排查,在乐亭镇邵庄村一条9号私宅对面发现群众反映的小作坊。经现场核实,群众举报内容属实。该作坊外放着喷漆完的广告牌,作坊内有一台雕刻机、一台打磨机、一台压板机、一支喷漆枪、一台空压机,有一名人员正在进行喷漆作业。存在问题:1.该作坊人员露天进行广告牌喷漆作业;2.作坊内未安装喷漆废气收集处理设施,作坊内喷漆废气向外环境呈无组织排放;3.雕刻、打磨工序没有配备布袋除尘设施,加工过程中粉尘无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
HB-07-208	9月14日	唐山市	乐亭县	城关平大路西侧	乐亭县城关承延汽车电器钣金修理行	中国河北省唐山市乐亭县城关平大路西侧	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该汽车修理厂正在经营,办理有工商营业执照,修理厂负责人无法提供环评审批手续。检查时该厂员工刚将一部汽车驶进车间内,在看见督查人员后立即离开。存在问题:经查看,车间内停放的汽车表面刚经过打磨,在车间内发现喷漆枪和清漆,该修理厂存在从事喷漆作业的行为,且车间内未安装任何防治污染措施,喷漆废气会向外环境呈无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-209	9月13日	唐山市	乐亭县	乐亭县 364 省道姜各庄镇往北满村路上三岔口晨光饭店对面	乐亭县 364 省道姜各庄镇往北满村路上三岔口晨光饭店对面物料堆场	中国河北省唐山市乐亭县 S364	物料堆场未落实扬尘治理措施	往企业督查路上, 督查人员从姜各庄镇往北满村的 364 省道三岔口处的晨光饭店对面发现物料堆场, 该堆场堆放着沙子、石料等粉状物料, 物料没有进行覆盖, 露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	9月30日
HB-07-210	9月13日	唐山市	乐亭县	姜各庄镇东海村	乐亭县碧海水产品深加工有限公司	中国河北省唐山市乐亭县姜各庄镇东海村	未安装治污设施	检查时发现, 企业大门紧闭, 厂内有员工, 在督查人员出示身份证明材料后, 过了约 10 分钟, 有一名人员来打开厂门。经查看, 该企业车间内设备温度较高, 且设备内有物料, 有生产的痕迹。该企业主要工序为原料(鱼)-蒸煮-压榨-筛选-沉淀-烘干-二次筛选-成品, 企业的燃煤锅炉已改为蒸汽锅炉, 共有三台锅炉, 使用天然气作为原料, 锅炉废气经三个烟囱排放。存在问题: 1. 二次筛选工序没有按照项目环评审批手续要求配备集气罩+高效布袋除尘器, 也没有建设 15 米高的排气筒排放筛选工序处理后的粉尘; 2. 原料(鱼)贮存在车间外, 原料间处于半敞式, 原料散发恶臭气味呈无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-211	9月12日	唐山市	乐亭县	庞各庄乡苑庄子村	乐亭县群辉食品有限责任公司	中国河北省唐山市乐亭县庞各庄乡苑庄子村	排污口不规范	检查时发现，该企业主要从事玉米颗粒加工，工艺为玉米-剥粒-筛选-清洗-包装-冷藏，厂内有一台生物质锅炉，配备有脉冲除尘器。存在问题：1. 生物质锅炉配备的烟囱高度达不到环评批复要求的25米高（项目“三同时”验收要求），属排放口不规范化设置；2. 锅炉烟筒管道处有一截断口，让企业负责人开启除尘设施，该断口处有烟气排出，且断口处积聚了大量锅炉灰，可证明有部分锅炉烟气经处理后未能通过烟囱排放。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-212	9月12日	唐山市	乐亭县	庞各庄乡庞西村	乐亭县庞各庄罗锅香油坊	中国河北省唐山市乐亭县庞各庄乡庞西村	未安装治污设施	检查时发现，该作坊正在生产，主要从事香油加工作业，办理有环境影响登记表，作坊供热使用的是醇基锅炉。存在问题：1. 烘炒芝麻工序的炒炉用废木板作为燃料，设备没有安装防治污染措施，燃烧废木板产生的黑烟通过烟囱直排；2. 炒炉上方配备有集气罩，集气罩连通两根管道，左边管道直接连通屋顶的烟囱，右边的管道连接水除尘设施再接入屋顶的烟囱。炒芝麻产生的废气可通过左边管道从屋顶烟囱直接排放，而右边管道连接的水除尘设施内水位不够，无法达到应有的除尘效果；3. 芝麻炒熟后冷却工序产生较大的粉末，没有配备粉尘收集或布袋除尘设施，粉尘呈无组织从窗户向外排放严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-213	9月12日	唐山市	乐亭县	蔡各庄村南	唐山美方家具有限公司	中国河北省唐山市乐亭县乐亭镇蔡各庄村南	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业正在生产，主要从事家具加工作业，厂区内有木材加工车间、上漆车间，据企业负责人介绍，由于政策原因已停工一段时间，今天才开工。但经查看车间记录，在2018年物理8月28日至31日有生产。存在问题：1. 该企业内有一台0.2吨以下燃煤锅炉，未使用，底部有煤炭残渣，堆放有煤炭，管道没有进行物理切割；2. 木板加工车间配备有布袋除尘设施，但车间内部分木板加工设备处的收尘管道没连接到布袋除尘设施，车间收尘效果不佳，木板加工过程中产生的粉尘会呈无组织排放；3. 该企业上漆车间配备水幕过滤和光氧净化设施，并安装了VOCs在线监控设施，经查看，VOCs在线监控设施没有开启电源，处于关闭状态；4. 光氧净化设备的滤网已积满粉尘，灯管上积尘较多，向企业负责人了解，有半年以上的时间没更换过滤网。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-214	9月11日	唐山市	乐亭县	乐亭镇三合庄经济小区	乐亭县农丰塑料厂	中国河北省唐山市乐亭县乐新线	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该塑料厂正在生产,主要从事农用地膜生产,工序为原料-混料-吹塑膨化-成型。厂房内有8台吹塑机,已报废2台,能正常使用的有6台,配备有光氧净化设施,设备连通了约15米高的烟囱。存在问题:进厂房的时候能明显闻到塑料颗粒加热时产生的气味。经查看,在厂房顶部有4个PVC管收集吹塑工序产生的废气进入光氧净化设施处理,但由于设置在厂房顶部,且每台吹塑机没配套集气罩对吹塑工序产生的废气进行收集,吹塑过程产生的废气基本呈无组织排放,且厂房内的窗户基本处于打开状态,废气可通过窗户直接排放,配备光氧净化设施根本未能达到处理挥发性有机物的效果。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
HB-07-215	9月11日	唐山市	乐亭县	乐亭镇三合庄经济小区乐胡路	乐亭县城关春禾塑料厂	中国河北省唐山市乐亭县乐新线	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该企业未生产,主要从事农用地膜生产,厂房内有4台吹膜机,配备有光氧净化设施,用于处理吹膜工序产生的废气,设备连通约15米高的烟囱,厂房内堆放有较多的原料。存在问题:厂房顶部设置有两根PVC管道用于收集吹膜的废气,但由于设置在厂房顶部,而不是每一台吹膜机配备集气罩,吹膜工序产生的废气会呈无组织排放,无法通过厂房顶部的PVC管道有效收集吹膜废气,再经光氧净化设施处理后排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-217	9月10日	唐山市	乐亭县	马头营镇八里村	乐亭县易港洗煤有限公司	中国河北省唐山市乐亭县乐北线	工业粉尘无组织排放	检查时发现，企业正在对洗煤车间设备进行检修，据企业负责人介绍，由于生产过程中发现设备轴转存在问题，正在安排人员检修，待检修完继续开工生产。该企业主要从事原煤洗选作业。存在问题:1. 生物质锅炉废气经水过滤和自制的简易收尘措施处理，企业称有土法布袋除尘，但现场无法打开检查，未配备脉冲布袋除尘设施；2. 破碎车间自制的简易收尘措施后通过约2米高排放口排放，称内有布袋现场无法打开，日常难以维护巡检；3. 受煤坑旁露天放置有一台破碎机，破碎机用于对大块的原煤进行破碎作业，破碎机输送带有使用物料的痕迹，破碎机输送带没有落实密闭措施；4. 企业厂区内有部分煤料露天堆放，没有进行苫布覆盖（约三分之一未覆盖）；5. 筛煤设施简易且没有收尘措施，露天筛煤时会有煤粉呈无组织扩散。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-218	9月10日	唐山市	乐亭县	闫各庄镇往马头营镇方向126省道	渣土运输车（冀CJ5135）	中国河北省唐山市乐亭县G0111(秦滨高速)	渣土车覆盖不完全	往企业督查路上，在乐亭县闫各庄镇往马头营镇126省道路上，发现一辆车牌为冀CJ5135的车辆（车牌悬挂在车辆右前角）装载物料在路上行驶，装载的物料没有进行覆盖。由于该车辆行驶速度较快，且未能截停查看物料，但跟踪一段时间观察，装载的应为粉状物料。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-219	9月9日	唐山市	乐亭县	外环道路与平青乐线交汇处	渣土车(冀BU5707)	中国河北省唐山市乐亭县外环道路东往西方向	渣土车覆盖不完全	乐亭县外环道路发现一辆车牌为冀 BU5707 的运输车辆从东往西方向行驶,该车辆没有对装载的物料进行覆盖。由于该车行驶速度较快,且未能截停车辆查看运输的物料,但经跟踪一段时间观察,该车辆驶过路面凹凸不平处时,会有物料洒落现象,该车辆运输的应为粉状物料。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日
HB-07-220	9月9日	唐山市	乐亭县	金融街北侧东兴路以东	唐山弘德丰田汽车销售服务有限公司乐亭分公司	中国河北省唐山市乐亭县 S252(平青乐线)	未安装治污设施	检查时发现,该企业正在经营,主要从事汽车销售、维修和喷漆作业,建设有一间喷漆房,配备有光氧净化设施,喷漆废气经光氧净化设施处理后通过约 15 米高的烟囱排放,据企业负责人介绍,由于政策原因,近期没有从事过喷漆作业。存在问题:1.工作人员在车间内打磨汽车配件,打磨区域没有按环评批复要求配备布袋除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-221	9月9日	唐山市	乐亭县	毛庄乡毛庄村	唐山龙泰辰实业股份有限公司	中国河北省唐山市乐亭县毛庄乡毛庄村	未安装治污设施	检查时发现，企业正在生产，主要从事铸件加工。企业铸模车间工作人员看见督查人员立即关停机械设备，经触摸设备，设备仍有较高的温度。1. 企业锅炉原本用醇基作为原料，由于成本原因已改为使用生物质颗粒作为原料，锅炉燃烧生物质颗粒产生的废气通入水槽进行处理，锅炉燃烧生物质颗粒而又没有配备布袋除尘设施，属不正常运行污染防治设施；2. 铸模车间内没有配备污染防治设施，铸模加热过程中产生的废气通过电风扇吹出车间外排放；3. 抛丸机在运行过程中有磨粉无组织排放现象；4. 熔炼车间的配备有4个集气罩，但其中1个集气罩用东西封堵；5. 清砂车间的成品清砂转筛过程粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-222	9月8日	唐山市	乐亭县	城区工业集聚区	乐亭县金义达汽车维修服务有限公司	中国河北省唐山市乐亭县城区工业集聚区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现，该企业正在经营，主要从事汽车维修、喷漆作业，建设有一间喷漆房，配套有活性炭处理设施和光氧净化处理设施，根据喷漆房运行台账记录，企业在9月6日有使用过喷漆房。存在问题：1. 喷漆废气经处理后通过排气管向车间外排，喷漆废气没有按环评批复要求通过15米高排气管实施高空排放，属于污染物排放口不按规范要求设置；2. 企业没有建立设备更换活性炭的台账记录，现场也无法说明何时更换过活性炭，且打开活性炭设备外部板盖发现设备内部已进行焊接，无法观察活性炭的使用情况，存在活性炭可能失效的情况；3. 在企业喷漆房旁发现一台燃煤锅炉，检查时没有使用，锅炉底部有煤炭的残渣，锅炉外表未发现铭牌。据企业负责人介绍，该锅炉为一台0.5吨燃煤锅炉，之前用于供暖，目前已停用。而根据该项目环评要求，供暖使用分体式空调，项目不建设燃煤锅炉，但实际上建设了燃煤锅炉并投入使用过。经核实该燃煤锅炉的管道没有进行物理切割，管道正常连接，存在死灰复燃再使用的可能性。现场已要求企业立即对燃煤锅炉管道进行切割并拆除锅炉；4. 企业未安装VOCs在线监控设施，未能对处理后的喷漆废气进行数据检测。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日 9月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-223	9月8日	唐山市	乐亭县	城区工业聚集区	唐山凯莱新材料有限公司	中国河北省唐山市乐亭县城区工业聚集区	未安装治污设施	检查时发现，企业正在生产，企业环评批复为建设一条年产3吨汽车用钛合金生产线，一条年产3.76吨真空镀膜靶材生产线。目前仅建设了真空镀膜靶材生产线并投入生产。使用的设备有真空感应电炉、台车式电阻炉、电加热炉、脱蜡炉、熔化炉，主要熔化镀膜材料再加工。存在问题：1. 熔化炉引出的排气管最后排到一个水桶里，没有实施高空排放，排放口不符合规范化要求；2. 车间内的脱蜡炉、电加热炉没有配套防治污染措施；3. 企业未按环评批复要求建设集气罩和15米高的烟囱。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-224	9月8日	唐山市	乐亭县	乐亭县城区 中小企业园 区内	乐亭县金正 印刷包装制 作有限公司	中国河北省 唐山市乐亭 县	未安装治 污设施	检查时发现，企业正在生产。存在问题：1. 印刷车间机械内配备集气罩，但有一台印刷机的管道没有连接到 VOCs 处理设施，而是直接车间外排放，印刷废气未经处理直接排放；2. 印刷车间已配套 VOCs 在线监控设施，根据企业提供的资料显示，设备于 2018 年 7 月 27 日调试完成，但现场发现 VOCs 在线监控设施电源未开启，设备没有正常运行；3. 瓦楞纸板生产线使用蒸汽对玉米淀粉胶加热粘合瓦楞纸，加热过程中产生的废气没有配备污染防治措施，直接用排气管向车间外排放；4. 模切工序中会有少量粉尘产生，未配套收尘设施，仅通过排气管道抽排，排气管道周边积聚了粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-225	9月7日	唐山市	乐亭县	汀流河镇徐庄村	乐亭县兴军农具制造有限公司	中国河北省唐山市乐亭县	治污设施不正常运行	检查时发现，企业正在生产，主要从事农具制造，主要工序有冲压-锻压-整形-打磨-抛丸-浸漆-成品。存在问题:1. 打磨车间配备旋风+布袋除尘设施，打磨废气须经除尘后通过 15 米高烟囱排放，让企业负责人开启打磨设备后发现打磨工序的布袋除尘设施不能正常运行，没有达到应有的除尘效果；2. 抛丸车间有两台抛丸机，配备有布袋除尘设施，让企业负责人开启抛丸机后发现布袋除尘设施不能正常运行，没有达到应有的除尘效果，且抛丸机在运行过程中有磨料扩散出来；3. 浸漆车间没有完全密闭，车间内开有一小段窗户，车间上部有一段部位敞开式，浸漆废气能通过上述位置扩散到外环境；且浸漆车间的喷涂箱连接有两个白色管道，废气经滤芯筒简易过滤后用引风机直接通过一根 pvc 管外排，该管道没有连接到喷淋塔和光氧净化设施；4. 浸漆废气大部分经收集后经过喷淋塔和光氧净化设施处理，但尚未安装 VOCs 在线监控设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-226	9月6日	唐山市	乐亭县	乐亭镇三丁庄村西	乐亭县安达加油站	中国河北省唐山市乐亭县汀史线	未安装油气回收装置或装置不正常运行	检查时发现，该加油站正在经营，站内有一台柴油机、三台汽油机，汽油机配备了油气回收装置，但其中一台汽油机的油气回收装置手动阀处于关闭状态，该装置不能正常运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HB-07-227	9月6日	唐山市	乐亭县	汤家河镇汤家河存村	唐山泽乐耐火材料有限公司	中国河北省唐山市乐亭县 S4(唐港高速)	未安装治污设施	检查时发现，企业车间内烘干设备正在开机运行，存在问题：1. 企业业主表示短时间内无法到场，据企业内工作人员介绍近期没有开工作业，但在车间内电烘干设备正在通电运行，靠近设备明显感到高温，该企业有开工现象；2. 烘干工序的设备没有配套防治污染处理设施，烘干废气未经处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-07-228	9月6日	唐山市	乐亭县	汤家河镇王伙房村	唐山乾泰实业有限公司(唐山铭书实业有限公司)	中国河北省唐山市乐亭县 S364	工业粉尘无组织排放	该企业厂门口名称为唐山铭书实业有限公司,工商营业执照实为唐山乾泰实业有限公司。检查时发现,企业未生产,存在问题:1.破碎车间有5条破碎生产线,传输带及筛选口处理设施内残留有物料,有生产的痕迹,生产线传输带没有进行密封措施,没有配备除尘设施,破碎车间外的物料传输带也没有落实密闭措施,物料露天输送进破碎生产线。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	9月30日
HB-07-229	9月5日	唐山市	乐亭县	闫各庄镇周滩村	乐亭县闫各庄欣荣塑料制品厂	中国河北省唐山市乐亭县闫各庄镇周滩村	治污设施不正常运行	检查时发现,企业未生产,现场有生产痕迹,经向企业业主了解,9月4日曾有生产。发现问题:企业主要从事泡塑制品加工,加工过程有挥发性有机物产生,配套有VOCs防治污染措施,处理后的废气经15米高烟囱排放,车间外安装有VOCs在线监控系统,系统正在运行,但没有将该系统的VOCs检测探头连接到烟囱内对处理后的废气进行监测,且该系统未与环保部门联网。	调查核实,依法查处,符合移送公安机关行政拘留条件的,及时移送。	10月20日
HB-07-230	9月5日	唐山市	乐亭县	周滩村	乐亭县明艳实业有限责任公司	乐亭县闫各庄镇周滩村	治污设施不正常运行	检查时发现,该企业正在生产,主要从事玉米加工和泡塑制品制造。发现问题:泡塑制品工序已安装有VOCs在线监控设施,企业已向唐山市环保局提交VOCs在线监控设备联网申请,但设施的VOCs检测探头没有连接到高空排放的烟囱,无法正常对处理后的VOCs浓度数据进行传输。	调查核实,依法查处,符合移送公安机关行政拘留条件的,及时移送。	10月20日